



FYLKESMANNEN I AUST-AGDER

Miljøvernavdelingen

Hjemmeside: <http://fylkesmannen.no/AA> E-post: postmottak@fmaa.no

Foreløpig inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 19/2005

Saksnummer: 05/3900

Informasjon om kontrollert virksomhet:

Virksomhet: Lillesand og Birkenes Interkommunale Renovasjonsselskap (LiBir), Postboks 82, 4791 Lillesand	Virksomhetens org.nr.: 870 934 432
Virksomhetens telefon/fax: 37 26 96 50	Virksomhetens e-post: post@libir.no

Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Per-Helge Svendsen (daglig leder), Ragnhild Oftedal, Tore Drangsholt	Fra Fylkesmannen: Turid H. Korshavn og Marit Ruge Bjærke
Inspeksjonsdato: 22.09.05	

Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Status for internkontroll
- Mottakskontroll med fokus på farlig avfall
- Oppfølging av vilkår gitt i tillatelse av 23.03.1995 med etterfølgende krav.
- Oppfølging av vilkår gitt i tillatelse til deponering av visse typer spesialavfall av 01.01.1998

Fylkesmannens miljøvernavdeling har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved bedriftens virksomhet.

Resultater fra kontrollen

- Ingen avvik
- Kontrollen avdekket 1 avvik i forhold til regelverket
- Det er gitt 0 anmerkninger

Oppfølging etter kontrollen

- Ingen tilbakemelding
- Fylkesmannen ber virksomheten gi en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene. Fylkesmannen ber også virksomheten redegjøre for sine vurderinger og eventuelle utbedringer knyttet til anmerkningene.

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt tilbakemelding innen fristen kan det bli aktuelt å varsle tvangsmulkt. Informasjon om eventuell varsling av tvangsmulkt og definisjon av avvik og anmerkninger er gitt på side 2.

Arendal 07.11.2005

Sted:

Dato:

Marit Ruge Bjærke
rådgiver (etter fullmakt)

Beredskaps-
avdelingen

Justis- og byggesaks-
avdelingen

Landbruks-
avdelingen

Miljøvern-
avdelingen

Sosial- og helse
avdelingen

Samordnings-
enheten

Utdannings- og familie-
avdelingen

Fylkeshuset, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL

Telefon:

37 01 73 00

Telefaks:

37 01 76 10

1. Innledning og definisjoner

Inspeksjoner gjennomføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Inspeksjonen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven og forskrifter hjemlet i denne loven eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding fra virksomheten innen den angitte dato, som godtgjør at avvikene er rettet, vil Fylkesmannen kunne varsle tvangsmulkt. Varslet innebærer at Fylkesmannen vurderer å fatte vedtak om tvangsmulkt dersom det ikke er mottatt tilbakemelding om at avvik er lukket eller det foreligger en tidsplan for lukking. En eventuell tvangsmulkt vil være et nærmere fastsatt engangsbeløp eller kan løpe med et angitt beløp pr. dag etter en nærmere angitt frist. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlag for kontrollen var :

- Lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Forskrift av 06.12.1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
- Forskrift av 01.06.2004 om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 9. Deponering av avfall.
- Forskrift av 01.06.2004 om gjenvinning og behandling av avfall, Kapittel 11. Farlig avfall.
- Konsesjon for utslipp av sivevann og drift av avfallsdeponi i Lillesand kommune – Knudremyr fyllplass. Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder 23.03.1995 med etterfølgende krav.
- Tillatelse til deponering av visse typer spesialavfall i deponi ved Knudremyr fyllplass. Tillatelsen er gitt av Fylkesmannen i Aust-Agder 01.01.1998.

3. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under inspeksjonen:

Avvik 1: Virksomheten oppbevarer ikke farlig avfall forsvarlig

Avvik fra: Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5

Kommentarer:

PCB-holdige vindusglass som er knust skal plasseres i lukket tønne for å unngå utlekking av PCB. Ved inspeksjon hadde bedriften ikke tønne for knuste, PCB-holdige vindusglass tilgjengelig. Det ble dessuten observert at knust vindusglass var lagret i containeren for oppbevaring av PCB-holdig vindusglass.

Bedriften bør sørge for at tønne for lagring av knust vindusglass til enhver tid er tilgjengelig, samt at rutiner for behandling av knuste, PCB-holdige vindusglass inkorporeres i de interne rutineene for behandling av farlig avfall.

4. Oppsummering – helhetsinntrykk

Virksomheten ser stort sett ut til å fungere godt i forhold til de kontrollerte tema, og hovedinntrykket er positivt. Rutinene knyttet til skriftlig dokumentasjon er gode. Virksomhetens daglige drift virker å være god, med gode rutiner for mottak av avfall og sortering av avfall. Virksomheten har i all hovedsak god kontroll på det farlige avfallet, men det er likevel forbedringspotensiale knyttet til lagring av PCB-holdig vindusglass.