



Kontrollrapport Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS

Kontrollaksjon 2018, mottak for farlig avfall

Saksnummer: 2018/1059

Dato for kontrollen: 14.02.2018

Rapporten sendt: ??.02.2018

Informasjon om kontrollert virksomhet

Navn: Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS (HRA)	Virksomhetens org.nr.: 966 494 816
Adresse: Musmyrvegen 10 3520 Jevnaker	Virksomhetens telefon / e-post: 61 31 47 20 / firmapost@hra.no
	Kommune: Jevnaker

Til stede ved tilsynet

Fra VKR: Jan Reistad Tom W. Finnerud	Fra Fylkesmannen: Stein Egil Granli
--	--

Bakgrunn

Kontrollen var del av landsdekkende kontrollaksjon i regi av Miljødirektoratet, som er rettet mot anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere aksjoner gjennomført i 2004, 2006, 2010 og 2013.

Hensikten med aksjonen er å kontrollere om bransjen følger opp krav i regelverk og tillatelser, slik at mengden farlig avfall med ukjent disponering reduseres og at alt innsamlet farlig avfall blir forsvarlig håndtert og går til miljømessig forsvarlig behandling. I tillegg skal aksjonen fokusere på nye krav til finansiell sikkerhet og kompetanse i avfallsforskriften kapittel 11.

HRA har følgende utslippstillatelse etter forurensningsloven:

- Tillatelse til mottak, håndtering, behandling og deponering av avfall for Hadeland og Ringerike Avfallsselskap AS. Tillatelsen ble gitt 11.07.2012.

Tilsyn og verifikasjoner ble gjennomført på Mohagen gjenvinningsstasjon i Gran og Roa gjenvinningsstasjon i Lunner.

Tidspunkt for tilsynet var avklart med HRA i forkant.

Resultater fra tilsynet

Rapporten beskriver funn som ble presentert for bedriften under oppsummering fra inspeksjonen.

Fylkesmannen avdekte 3 avvik.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens arbeid med ytre miljø eller internkontrolloppfølging, men beskriver situasjonen for de kontrollerte punktene under tidspunktet for tilsynet.

Rettslig grunnlag

Lovgrunnlaget for tilsynet:

- Forurensningsloven, § 7 «Plikt til å unngå forurensning»
- Forurensningsloven, § 11 «Tillatelse»
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 «Farlig avfall»
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (internkontrollforskriften), § 5
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 9. Deponering av avfall.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal, jf. offentlighetsloven.

Definisjoner

Avvik

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelser og dispensasjoner.

Anmerkning

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold

Forhold som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for bedriften og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som har vært fremme under inspeksjonen, men der det ikke er gitt avvik eller anmerkninger.

Kontrollgebyr

Det er innført gebyr for forurensningsmyndighetens arbeid med tilsyn og saksbehandling, jf. forurensningsforskriften § 39-3, og § 39-7 om gebyr for tilsyn av inntil en dags varighet i virksomheter.

Fylkesmannen forhåndsvarslet gebyr for gjennomføring av kontrollen under tilsynet sammen utlevering av faktaark *M-297/2015 Gebyr ved kontroll*. Varslet gebyrsats er på kr 17 200,- for kontrollen, med henvisning til § 39-7 sats 3.

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_12#KAPITTEL_12

Eventuelle merknader til varslet gebyrsats kan sendes Fylkesmannen innen 14 dager, jf. § 16 i forvaltningsloven.

Faktura med innbetalingsblankett vil bli ettersendt fra Miljødirektoratet.

Avvik

Det ble avdekt fire forhold som Fylkesmannen anser som brudd på bestemmelser i aktuelt lovverk eller vilkår i gjeldende tillatelse etter forurensingsloven.

Følgende avvik ble påvist under kontrollen:

Avvik 1

Det ble avdekt overskridelse av lagringstid for farlig avfall på Mohagen gjenvinningsstasjon.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall § 11-8 første ledd.

Kommentar:

I forbindelse med verifikasjonsrunde på Mohagen ble det avdekt at enkelte beholdere med farlig avfall har blitt mellomlagret lengre enn avfallsforskriften tillater. Farlig avfall skal leveres minst 1 gang pr. år.

Det forventes at HRA umiddelbart gjennomgår alt farlig avfall som er mellomlagret på Mohagen og avklarer innholdet i hver enkelt beholder før avfallet blir deklarerert og levert til sluttbehandling.

Avvik 2

På Roa gjenvinningsstasjon var EE-avfall lagret i bur utendørs uten overdekning.

Avvik fra:

Tillatelsen punkt 8. Vilkår for gjenvinningsstasjoner.

Kommentar:

EE-avfall var lagret utendørs i åpne bur og en åpen container. Avfallet i containeren var i tillegg usortert med innhold av både kabler og annet EE-avfall.

Fylkesmannen forventer at HRA iverksetter forsvarlig lagring av alt EE-avfall som mottas og mellomlagres på gjenvinningsstasjonen. Dersom det av ulike årsaker ikke er plass for alt EE-avfall innendørs, skal avfallet minimum mellomlagres under forsvarlig takoverbygning, i container med tak eller det må iverksettes levering av avfallet.

Avvik 3

På Roa gjenvinningsstasjon var noen eldre isolerglassvinduer lagret utendørs uten takoverbygning.

Avvik fra:

- Tillatelsen punkt 8. Vilkår for gjenvinningsstasjoner.
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-5. Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) vedlegg 4, punkt 1 a) og d).

Kommentar:

Det ble ikke undersøkt nærmere under tilsynet hvilken tidsperiode vinduene var fra, siden vinduene var betydelig nedsnødd, men Fylkesmannen oppfattet at dette var vinduer kategorisert som farlig avfall.

Avfallsforskriften kapittel 11 og tillatelsen etter forurensningsloven stiller nærmere vilkår for lagring av farlig avfall. Fylkesmannen forventer at HRA straks sørger for forsvarlig innendørs lagring av isolerglassvinduer. Dersom det av ulike årsaker ikke er plass for alt EE-avfall innendørs, skal avfallet minimum mellomlagres under forsvarlig takoverbygning, i container med tak eller det skal straks iverksettes levering av avfallet.

Avvik 4

HRA har ikke etablert finansiell sikkerhet for farlig avfall for sine tre anlegg i Oppland.

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11, vedlegg 4. Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall punkt 4.

Kommentar:

Finansiell sikkerhet er ikke etablert for følgende anlegg:

- Trollmyra i Jevnaker, anleggsnr. 0532.0010.01
- Mohagen i Gran, anleggsnr. 0534.0016.01
- Roa i Lunner, anleggsnr. 0533.0008.01

Miljødirektoratet har avklart at det skal etableres slik sikkerhet når kommunale avfallsselskap er etablert som aksjeselskap. Dette er fordi aksjeselskaper i praksis kan gå konkurs. Kommunalt eide aksjeselskaper må derfor etablere sikkerhet for å sikre opprydding og levering av farlig avfall til annet godkjent ved en eventuell konkurs eller annen form for langvarig driftsstans.

HRA oppgir at årsaken for manglende finansiell sikkerhet er at de har oppfattet at avfallsselskapet, som er eid av kommunene de betjener, ikke er omfattet av kravet om økonomisk sikkerhet for farlig avfall.

Fylkesmannen oppfordret HRA 15.02.2018 om snarest å iverksette beregning av beløp for finansiell sikkerhet for de tre mottaksanleggene. HRA oppgir at de innser at de skulle hatt slik sikkerhet på plass innen 01.01.2018 og at beregning av beløp for de ulike anleggene nå er iverksatt. HRA ble under tilsynet opplyst om muligheten for å søke om midlertidig utsettelse av kravet om finansiell sikkerhet.

Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger i forbindelse med kontrollen.

Andre forhold

Mottak av aske fra forbrenningsanlegg for rene brensler

HRA mottar mindre mengder aske fra forbrenningsanlegg for rene brensler som er regulert gjennom forurensningsforskriftens kap. 27. Asken deponeres på Trollmyra som ordinært avfall. Fylkesmannen minner om at det er viktig å påse at det jevnlig blir etterspurt dokumentasjon fra avfallsbesitter, på at asken tilfredsstiller kravene til deponering på deponi for ordinært avfall. Dersom asken ikke kan klassifiseres som ordinært avfall må asken henvises til annet anlegg for sluttbehandling.