



## Fylkesmannen i Vestfold

Lundhs AS

Nedre Fritzøegate 1

3255 Larvik

Vår saksbehandler / telefon:  
Dag Aursland  
33371187

Deres referanse:

Vår referanse:  
2012/789  
Arkivnr: 461.3

Vår dato:  
16.05.2012

## Rapport etter inspeksjon ved Granit steinbrudd

Dato for inspeksjonen: 23.2.2012

Rapportnummer

Saksnummer: 2012/789

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Rolf Nilsen  
Magne Martinsen  
Tom Hansen

Fra Fylkesmannen: Ailin Gundersen  
Dag Aursland

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik som ble avdekket under inspeksjonen 23.2.2012. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

### Fylkesmannen avdekket ett (1) avvik og det ble gitt en (1) anmerkning under inspeksjonen.

- Tillatelsens utslippsgrense for turbiditet overholdes ikke

Dette er brudd på punkt 2.1 tillatelsen av 19.9.2007. Avviket og anmerkningen er nærmere beskrevet på side 2 og utover i rapporten.

### Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter å rette avviket som er beskrevet i denne rapporten slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i tillatelsen. Fylkesmannens oppfølging vil videre bestå i en ny vurdering av tillatelser for steinbruddene i Larvik. Øvrige krav i gjeldende tillatelse som ikke ble tatt opp under tilsynet vil også bli vurdert. Det vises her til vårt brev datert 9.5.2012

---

Dato: 16.5.2012    Dag Aursland    Fylkesmannen i Vestfold  
kontrollør

Werner Olsen  
fagkoordinator

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr (underenhet):</b> 993 071 641	<b>Eies av:</b>
<b>Besøksadresse:</b> Nedre Fritzøegate 1, 3255 Larvik	<b>Telefon:</b> 33 18 55 35
<b>Bransjenr.(NACE-kode):</b>	<b>E-post:</b>
<b>Virksomheten er:</b> produsent	annet

### Kontrollert anlegg:

<b>Navn:</b> Granit steinbrudd	<b>Anleggsnr:</b>
<b>Kommune:</b> Larvik	<b>Anleggsaktivitet:</b> Brytning av stein til bygge- og anleggsvirksomhet
<b>Fylke:</b> Vestfold	<b>Risikoklasse:</b> 2
<b>Tillatelse gitt:</b> 19.9.2007	<b>Tillatelsen sist oppdatert:</b>

## 2. Bakgrunn for kontrollen

Inspeksjonen er gjennomført for å følge opp virksomheten etter at myndighetsansvaret for mineralsk industri er tilbakeført fra Larvik kommune til Fylkesmannen.

Larvik kommune har vært myndighet etter forurensningsloven for steinindustrien fram til 2010. Inspeksjonen 23.2.2012 ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav i tillatelsen fra Larvik kommune av 19.9.2007 blir overholdt og for å vurdere behovet for revisjon av tillatelsen.

### Inspeksjonstema

- Utslipp av steinstøv til vann
- Utslipp av steinstøv til luft
- Renseanordninger for prosessvann
- Støy

Rapporten omhandler avviket som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

#### Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

#### Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Vedtak om risikoklasse**

For virksomheter med tillatelse etter forurensningsloven skal det fastsettes risikoklasse (forurensnings-potensial). Risikoklassen fastsettes normalt ved behandling av utslippssøknaden og angis i tillatelsen. For deres virksomhet er risikoklassen ikke fastsatt tidligere.

Fylkesmannen varslet i brev av 17.2.2012 at Fylkesmannen ville fastsette risikoklasse 2 for virksomheten. Eventuelle merknader til varselet kunne meddeles Fylkesmannen innen to uker etter at varselet var mottatt. Fylkesmannen ville deretter fatte vedtak om hvilken risikoklasse virksomheten ville plasseres i.

Fylkesmannen har ikke mottatt kommentarer til varselet innen fristen.

### Vedtak

Med hjemmel i forurensningsloven § 11 fastsetter Fylkesmannen risikoklasse 2 for Granit steinbrudd.

Fylkesmannen begrunner vedtaket med henvisning til at utslippene til resipientene er relativt store og risiko for moderate til store utslipp ved spesielle hendelser er til stede. Torpevassdraget og Bålsrudtjønna anses som middels til svake resipienter. Tvedalsbekken er en viktig gytebekk for ørret og Torpevannet brukes til blant annet bading og friluftsliv. Bålsrudtjern er sterkt turbid og tydelig påvirket av steinslam.

### **Gebyr for virksomheter med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. krav i forskrift av 1. juni 2004 nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39. Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse, jf. § 39-6. Risikoklassen er fastsatt til klasse 2, jf. Fylkesmannens vedtak i oversendelsesbrevet til denne rapporten. . Fylkesmannen anser at det foreligger særlige grunner etter forurensningsforskriften § 39-10, som gjør at gebyrene for bruddene Bjørndalen, Granit, Vevja og Rønningen reduseres ned én klasse. Gebyret per brudd blir da kr 11 600. Faktura vil oversendes fra Klima og forurensningsdirektoratet.

Ved en eventuell klage på Fylkesmannens vedtak om fastsettelse av risikoklasse, vil klageinstansen (KLIF) kunne omgjøre risikoklassen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse vil en eventuell endring av denne også medføre endring av gebyrstørrelsen. Eventuelt for høyt innbetalt beløp vil refunderes i ettertid.

### **Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal.

Kopi av rapporten sendes også til:

- Larvik kommune

## Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 19.9.2007 gitt Granit steinbrudd i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannens inspeksjon:

### Avvik 1      **Tillatelsens utslippsgrense for turbiditet overholdes ikke:**

#### Grunnlaget for avviket:

Det er satt krav til at årsmiddelverdier for prosessavløpsvann som renner ut av området regulert til steinindustri til Torpevassdraget ikke skal overskride 20 FTU/FNU og 40 FTU/FNU til Bålsrudtjønnen.

#### Fylkesmannens kommentarer

Virksomheten har ikke overholdt utslippsgrensen slik det fremgår av tillatelsens punkt 2.1. Loggen for turbiditetsmålinger viser en gjennomsnittsverdi på 50 FTU/FNU til Torpevassdraget og 65 FTU/FNU til Bålsrudtjønnen.

## Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkning til forhold som ble kontrollert:

### **Anmerkning 1**

Steinstøv som samles opp fra saging og boring tømmes på skrotsteintippen sammen med vraksteiner. Steinstøv er å anse som avfall fra steinindustrien. Når steinstøvet samles opp og deponeres på skrotsteintippene sammen med større vrakstein, vil det igjen kunne spres til resipient ved neste regnskyll. Store deler av dette støvet kan lett samles opp og bringes ut av sirkulasjon

### **Andre kommentarer**

Virksomheten orienterte om at de utvikler et miljøoppfølgingsprogram som skulle være ferdigstilt i mars/april 2012. Fylkesmannen ber om å få denne oversendt.

Etablering av sedimenteringsbasseng vil kunne fange opp steinstøv og begrense videre spredning til Torpevassdraget og Bålsrudtjønnen.

Virksomheten har god utnyttelsesgrad på sin produksjon ved blant annet bruk av skrotstein til sin produksjon. Fylkesmannen finner dette positivt.