



## Fylkesmannen i Vestfold

Ragn Sells AS

Postboks 49

2001 LILLESTRØM

Vår saksbehandler / telefon:  
Berit Løkken  
33 37 11 95

Deres referanse:

Vår referanse:  
2013/783  
Arkivnr: 470

Vår dato:  
05.07.2013

### Rapport etter tilsyn den 20.06.2013 ved Ragn Sells AS, Borgeskogen

Denne rapporten omhandler funn som er konstatert etter kontroll hos Ragn Sells AS, Borgeskogen 20.06.2013, men gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket tre avvik under tilsynet:

- Avvik 1: Risikovurderingen er mangelfull**
- Avvik 2: Lagringstiden av kasserte, usanerte kjøretøy er for lang**
- Avvik 3 Avfall lagres ikke forsvarlig**

I tillegg ble det gitt en anmerkning. Avvik og anmerkning er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

### Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten sende en skriftlig bekreftelse på at avvikene er rettet opp, og redegjøre for de gjennomførte tiltakene. Frist for skriftlig tilbakemelding er 01.09.2013.

Med hilsen

Miljø- og samfunnsikkerhetsavdelingen

Werner Olsen  
fungerende fylkesmiljøvernssjef

Berit Løkken  
senioringeniør

## 1. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr. (underenhet): 997158490	Eies av: 952187627
Besøksadresse: Borgeskogen	Telefon:
Kommune/kommunenr.: Stokke	Bransjenr. (NACE-kode): 38.110
Anleggsaktivitet: Innsamling av ikke-farlig avfall	Anleggsnummer: 0720.0001.04

## 2. Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Vidar Olsen, Johanna Henningsen, Rune Johansen	Fra kommunen: Ellen Pedersen Fra Fylkesmannen: Linda Myhre, Berit Løkken
---	--

## 3. Bakgrunn for inspeksjonen

Ordinær oppfølging av virksomhetens tillatelse av 04.03.2010, med særlig fokus på virksomhetens håndtering av vann og farlig avfall.

## 4. Inspeksjonstema

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Utslipp til vann
- Avfallshåndtering
- Miljøriskovurdering
- Farlig avfall

## 5. Definisjoner

**Avvik:**

Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:**

Et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 6. Dokumentunderlag

- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov av 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse av 04.03.2010 gitt Ragn Sells AS i medhold av forurensningsloven § 11

Informasjon om regelverket finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## **7. Varsel om tvangsmulkt**

Dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en tilbakemelding med bekreftelse på at avvik er rettet innen fristen, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Tvangsmulkten vil starte etter en nærmere fastsatt frist og vil være kr. 20 000.

Dere har anledning til å kommentere dette varslet. Eventuelle kommentarer sendes til Fylkesmannen innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

## **8. Gebyr for virksomhet med tillatelse**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forurensningsforskriften § 39-6.

Ved kontroll i virksomheter med tillatelse skal det betales gebyr etter faste satser basert på virksomhetens risikoklasse. Risikoklassen er fastsatt til klasse 3 i tillatelsen av 04.03.2010. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 700 i gebyr for den gjennomførte kontrollen. Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Faktura oversendes fra Miljødirektoratet.

## **9. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten jf. offentlighetsloven.

Kopi av endelig rapport sendes også til kommunen.

## **10. Om virksomheten**

Virksomheten driver mottak, mellomlagring og gjenvinning av næringsavfall. Tillatelsen omfatter også mottak av farlig avfall, men virksomheten opplyser at mottaket omfatter kun det som måtte komme med næringsavfallet. I tillegg omfatter tillatelsen mottak av kasserte kjøretøy og impregnert trevirke.

Som en del av Ragn Sells-konsernet er virksomhetens miljørisikoanalyse en del av det sentrale systemet. Dette innebærer at analysen gjennomføres årlig, også spesifikt for anlegget på Borgeskogen. Ny analyse iverksettes også hvis det foreligger vesentlige endringer ved anlegget.

## 11. Avvik

Vi fant følgende avvik under kontrollen:

**Avvik 1: Risikovurderingen er mangelfull**

**Avvik fra: Internkontrollforskriften § 5 annet ledd punkt 6, tillatelsen av 04.03.2010 punkt 7.1**

### Fylkesmannens observasjoner og kommentarer

- Krav til håndtering av kasserte kjøretøy følger av virksomhetens tillatelse. I tillatelsen er det også henvist til avfallsforskriftens kapittel 4, samt kapittelets vedlegg 1. I virksomhetens oversikt over relevant regelverk som skal legges til grunn i miljørisikoanalysen er dette kapittelet ikke tatt med.
- Kravene som gjelder støv som genereres fra virksomheten er ikke vurdert i analysen
- Virksomhetens håndtering av vann er lite synlig i analysen, og er ikke tilstrekkelig omfattende, bl.a.:
  - Området for lagring av rent trevirke og emballert brensel er ikke vurdert i analysen, men vil sammen med lagring av impregnert trevirke vurderes i analysen for 2013.
  - Området for emballert plast er ikke vurdert i risikoanalysen.

Virksomheten opplyser at prosedyren for risikoanalyse for anlegget på Borgeskogen er endret / utvidet etter gjennomgangen i 2012. De nevnte områder vil omfattes av analysen for 2013.

**Avvik 2: Lagringstiden av kasserte, usanerte kjøretøy er for lang**

**Avvik fra: Avfallsforskriften kapittel 4, utslippstillatelsens punkt 5.1**

### Observasjoner

Mottak av kasserte kjøretøy blir lagret på et dedikert område hvor sigevann ledes til kommunalt nett. En vesentlig stor mengde usanerte kjøretøy sto lagret på fast dekke, også lagret i høyden, men adskilt fra ferdig sanerte kjøretøy. Det ble opplyst at sanering skjer ca annen hver måned, hvor sanering gjennomføres på en mobil enhet. Farlig avfallsfraksjoner og ferdig sanerte kjøretøy blir så transportert til godkjente mottaksanlegg.

### Fylkesmannens kommentar

I følge tillatelsens punkt 5.1 skal miljøfarlige væsker og deler/komponenter som inneholder miljøfarlige væsker fjernes fra det kasserte kjøretøyet så snart som mulig og kan lagres en kort periode forut for behandling. Fylkesmannen anser at to måneder ikke kan forstås som «så raskt som mulig» eller en «kort periode».

Miljøfarlige væsker skal fjernes fra det lagrede kjøretøyet så snart som mulig – fortrinnsvis med en gang, altså straks etter innlevering. Fylkesmannen har praktisert dette til å utgjøre ca en uke.

**Avvik 3 Avfall lagres ikke forsvarlig**

**Avvik fra: Tillatelsens punkt 3.1, jf. punkt 6.3**

### Observasjon og kommentar

Under tilsynet ble avfall transportert til hallen for mellomlagring. Hallen var relativt full, og avfallet ble losset av slik at det meste havnet på utsiden av hallen. I området var en god del vann som følge av store nedbørsmengder den siste tiden.

Innendørs lagringshall for mottatt næringsavfall har fast dekke. Dette faste dekket har helning mot samleikum som leder eventuelt forurenset vann til kommunalt nett. Avslutning av dette dekket går i kant med hallens avslutning.

Den observerte deponeringen av avfallet ble gjennomstrømmet av en del vann, og vannet rant i motsatt retning, altså mot drenering som har utslipp til bekken.

### Oppfølging

Virksomheten må skjerpe inn rutiner når det gjelder forsvarlig lagring og hindre avrenning fra sorteringsanlegget til bekken.

## **12. Anmerkninger**

Fylkesmannen har følgende anmerkninger til forhold som ble kontrollert:

### **Anmerkning 1      Renseanordning til bekk**

Overvann fra området for lagring med sortert trevirke og flis, er tillatt ført til nærliggende bekk etter å ha passert rensinnretning, jf. tillatelsens punkt 6.3. Takvann ledes utenom rensanordningen direkte til bekk.

Renseanordningen omfatter et basseng med oppklippet dekk, som skal fungere som overflate hvor eventuelle forurensninger kan bindes. Det er gjort positive erfaringer med denne rensanordningen ved anlegget i Lier, Buskerud. Fra bassenget ledes vannet til et lite fordrøyningsbasseng, før utslipp til bekk.

Virksomheten tar analyser av vannet i bekken to ganger pr år (vår og høst) ved innløp og utløp fra rensinnretningen, men vil øke prøvetakingen til fire ganger pr år for å øke sikkerheten på resultatene. Måleresultatene er sammenlignet med grenseverdier for drikkevann.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at slike analyser skal sees i sammenheng med de grenseverdier som fremgår av vannforskriften (se vedlagt info om vanddirektivet og vannforskriften) og tilhørende veileder, og forurensningsklasser som fremgår av rapport fra tidligere Statens forurensningstilsyn 97:04. Det bør også gjennomføres bunndyrsundersøkelse i bekken.

## **13. Andre forhold**

Bekken som mottar overvann fra området er svært liten. Det er uklart hvor denne har sitt utspring, og det synes som om denne ikke har helårs vannføring. Det foreligger ingen vurdering av bekkens tålegrense, jf. vannforskriften. Fylkesmannen og Stokke kommune vil følge opp dette videre.

Fylkesmannen vil følge opp hvorvidt analyseresultater fra bekken skal legges inn i databasen Vann-nett.