



Rapport etter tilsyn ved Norkalsitt AS

| | | | |
|------------------------|-----------------------------|--|--|
| Virksomhet: | Norkalsitt AS | Tidsrom for kontrollen: | 19.09.2013 |
| Virksomhetens adresse: | Hestvika 7960 Salsbruket | Virksomhetens deltakere: | Kurt Ofstad Knut Lie |
| Organisasjonsnr.: | 957 031 110 | Deltakere fra Fylkesmannen: Deltaker fra Arbeidstilsynet: | Leif Inge Paulsen Rakel Skjellegrind Willy Husby |

Rapportens innhold:

Denne rapporten omhandler avvikene avdekket under kontrollen. Tema for kontrollen var:

- Internkontroll
- Ytre miljø
- Overholdelse av utslippstillatelsen

Hovedkonklusjon:

Følgende avvik framkom under kontrollen:

- Internkontrollen og utslippstillatelsen var ukjent for de ansatte i virksomheten
- Virksomheten brenner ordinært og farlig avfall
- Virksomheten overholder ikke krav fastsatt i utslippstillatelsen
- Lagring av diesel, spillolje og batteri kan medføre fare for forurensing

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

Innhold:

1. Innledning
2. Dokumentunderlag
4. Avvik
5. Anmerkninger
6. Andre forhold

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter et tilsyn ved Norkalsitt AS 19.09.2013 og omhandler avvik avdekket under kontrollen. Kontrollen ble gjennomført som et samordnet tilsyn med Arbeidstilsynet.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser funn avdekket. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Generelt omfatter funn både avvik og anmerkninger. Definisjonene på avvik og anmerkninger er som følger:

Avvik

Mangel på oppfyllelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift.

Anmerkning

Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer.

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med tilhørende forskrifter
- Tillatelse, datert 28.9.2000, til virksomhet etter forurensningsloven fra Statens forurensningstilsyn (i dag Miljødirektoratet)
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet. Følgende dokumenter ble framvist under inspeksjonen for å verifisere faktiske forhold:
 - Internkontroll

3. Tilsynets omfang

Tema for tilsynet var:

- Internkontroll
- Ytre miljø
- Overholdelse av utslippstillatelse

4. Avvik

Følgende avvik framkom under tilsynet:

Avvik 1

Internkontrollen og utslippstillatelsen var ukjent for de ansatte i virksomheten

Avvik fra: Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd, pkt. 2, 7 og 8.

Kommentar

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 2 skal virksomheten sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer. De ansatte var ikke kjent med internkontrollen og utslippstillatelsen.

I henhold til internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 7 skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø og sikkerhetslovgivningen. Virksomheten hadde et avvikssystem, men avviksbehandling er ikke fast rutine ved bedriften. Det ble ikke dokumentert at virksomheten har gjennomført en risikovurdering.

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd, pkt. 8 fastsetter at virksomheten skal foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Det ble ikke dokumentert at dette gjøres ved bedriften.

Avvik 2

Virksomheten brenner ordinært og farlig avfall

Avvik fra: Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 7 og Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11 § 11-8.

Kommentar

Under kontrollen ble det avdekket at det drives åpen brenning av ordinært og farlig avfall ved virksomheten (bilder er vedlagt). Brenning av avfall er ulovlig, da det medfører forurensende utslipp.

Ordinært og farlig avfall skal leveres til godkjente mottak. Når den totale mengden farlig avfall overstiger 1 kg, skal det leveres minst 1 gang pr. år. Fylkesmannen forventer at dette gjennomføres.

Avvik 3

Virksomheten overholder ikke krav fastsatt i utslippstillatelsen

Avvik fra: Utslippstillatelsen av 28.09.2000, pkt. 9.1 og 11.2.

Kommentar

I henhold til bedriftens utslippstillatelse av 28.09.2000 skal et måleprogram for kontroll av utslipp til luft og vann samt støy inngå i virksomhetens internkontroll. Virksomheten kunne ikke fremlegge et måleprogram eller resultater fra målinger av utslipp til luft og vann samt støy.

Avvik 4

Lagring av diesel, spillolje og batteri kan medføre fare for forurensning

Avvik fra: Lov om vern mot forurensning og om avfall (Forurensningsloven) § 7, Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kap. 11, § 11-5 og Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften) kap. 18, § 18-6 i).

Kommentar

I henhold til Forurensningsloven § 7 er det en plikt å unngå fare for forurensning. Norkalsitt AS har to 6 m³ dieseltanker som er koblet sammen med en slange i bunnen. Tankene er ikke sikret mot uvedkommende og det ble observert rust ved slangetilkoblingen (bilder er vedlagt). Ved en lekkasje kan i verste fall 12 m³ diesel lekke ut av tankene. Tankene står ikke på fast dekke, og ved en lekkasje vil dieselen trekke ned i grunnen.

Avfallsforskriften kap. 11, § 11-5 stiller krav til at alle som oppbevarer, transporterer eller håndterer farlig avfall, skal treffe nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning. Spilloljetanken, som omfattes av avfallsforskriften, står ikke på fast dekke (bilde er vedlagt).

Både dieseltankene og spilloljetanken må stå på fast dekke. Dette gjør det letter å oppdage en lekkasje, og eventuelt søl vil ikke trekke ned i grunnen. I tillegg må tankene risikovurderes og kontrolleres regelmessig.

Dieseltankene var koblet sammen med en slange, og kan likestilles med en 12 m³ tank. Tanker med petroleumbasert innhold som er 10 m³ og større omfattes av Forurensningsforskriften kap. 18 § 18-6 i), hvor det settes krav til at tankene skal sikres mot at uvedkommende kan forårsake forurensning. Diesel lagret på tanker >10 m³ må dermed være innlåst.

Batteriene omfattes også av avfallsforskriften kap. 11, § 11-5. Batteriene sto usikret ute og de sto ikke på fast dekke (bilde er vedlagt). Batteriene skal oppbevares utilgjengelig og på fast dekke.

Det farlige avfallet som ble oppbevart på virksomheten var ikke merket med avfallstype. Alt farlig avfall skal merkes.

5. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under tilsynet.

6. Andre forhold

Fylkesmannen opplyser om at det finnes en egen nettside med "veiviser til regelverk for virksomheter" som er svært nyttig. Nettadressen er: www.regelhjelp.no.