



Fylkesmannen i Aust-Agder

Miljøvern avdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon
Ildikó Nordensvan, 37 01 75 51
e-post: fmaaino@fylkesmannen.no

Vår dato: 17.10.2013

Vår referanse: 2013/4611/FMAAINO

Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS
Syrtveit
4735 Evje

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Syrtveitmoen mottak og sorteringsanlegg

Dato for inspeksjonen: 26.9.2013
Rapportnummer: 2013.028.I.FMAA
Saksnr. hos Fylkesmannen: 2013/4611/FMAAINO

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten: Svend Aage Petersen - Daglig leder	Fra Fylkesmannen: Lillian Raudsandmoen Ildikó Nordensvan
---	--

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS under inspeksjonen den 26.09.2013.

Fylkesmannen avdekket ett avvik og én anmerking under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall

Avvikene og anmerkningene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS om en skriftlig bekreftelse innen 29.11.2013 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 2.

Rapporten er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift

17.10.2013

Ildikó Nordensvan

Lillian Raudsandmoen

Dato

kontrollør

rådgiver

Bakgrunnen for inspeksjonen:

Ansvarlige virksomhet (Kilde: Enhetsregisteret)

Organisasjonsnr (underenhet): 888 584 862	Eies av (org.nr): 988 575 941
Besøksadresse: Syrtveitmoen, 4735 Evje	Telefon: 37 93 00 40
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110	E-post: post@smg-iks.no

Kontrollert anlegg

Navn: Syrtveitmoen mottak og sorteringsanlegg	Anleggsnr: 0937.0022.02
Kommune: Evje og Hornnes kommune	Anleggsaktivitet: Mottak og mellomlagring av farlig avfall
Fylke: Aust-Agder	Risikoklasse.: 3
Tillatelse sist oppdatert: 10.6.2009	Saksnr: 2013/4611

Det gjennomføres i uke 38 og 39 i 2013 en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlager farlig avfall. Aksjonen er en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010.

Følgende hovedtema ble kontrollert:

- Mottakskontroll avfall
- Håndtering – herunder lagring av farlig avfall
- Viderelevering av farlig avfall
- Utslippskontroll
- Avviksbehandling
- Risikovurdering
- Oppfølging av tidligere kontroll

Rapportens status: Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

- Virksomheten plikter snarest å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 29. november 2013 på at avviket er rettet.

Varsel om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke innen 29. november 2013 har mottatt en bekreftelse med dokumentasjon på at avviket er rettet, vil Fylkesmannen fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73.

Vedtaket vil gå ut på at en tvangsmulkt påløper dersom Fylkesmannen ikke har mottatt en bekreftelse på at avviket er rettet innen 4 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være på kr 10 000,- første reaksjon. Kommentarer til varselet kan sendes til Fylkesmannen innen 2 uker etter at denne rapporten er mottatt, jf § forvaltningsloven § 16.

Definisjoner

Avvik:

Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i dispensasjoner.

Anmerkning:

Forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

Avvik 1: Mottakskontrollen av farlig avfall er mangelfull

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 (§§ 11-5, 11-6, 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9 og 11-13)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Tillatelse gitt i medhold av avfallsforskriften § 11-6, jf. forurensningsloven § 11 og § 29.

Grunnlaget for avviket er krysset av og kommentert under.

a) Virksomheten håndterer farlig avfall uten nødvendig tillatelse fra Fylkesmannen. (Avfallsforskriften § 11-6)

b) Virksomheten mottar farlig avfall som ikke er dekket av eksisterende tillatelse. (Avfallsforskriften § 11-6 sammenholdt med tillatelsen)

c) Virksomheten har ikke etablert mottakskontroll ved mottak av farlig avfall. (Internkontrollforskriften § 5)

d) Virksomhetens kontroll med utfylling av deklarasjonsskjema er mangelfull. (Avfallsforskriften § 11-13)

e) Mottakskontrollen er ikke tilstrekkelig til å hindre at mottatt farlig avfall blandes med andre typer farlig avfall eller ordinært avfall. (Internkontrollforskriften § 5 sammenholdt med avfallsforskriften § 11-5)

f) Virksomheten blander farlig avfall med ordinært avfall. (Avfallsforskriften § 11-5)

g) Virksomheten har ingen journal for mottatt farlig avfall. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

h) Virksomhetens journal for mottatt farlig avfall er mangelfull utfylt. (Tillatelses vilkår eller avfallsforskriften § 11-7 bokstav e, jf. vedlegg 2 punkt 9)

Kommentarer:

Hovedanlegget til Setesdal Miljø & Gjenvinning IKS på Syrtveitmoen mottar farlig avfall både fra husholdninger og næring i Setesdals-regionen. Generelt har anlegget et tilfredsstillende system for sortering av avfall fra husholdninger. Noen byggavfallstyper sorteres ikke ut, men kastes til ordinært avfall. Nye byggavfallstyper, som eksempelvis vinylgulvbelegg, isolasjonsplater og cellegummi mm. kan inneholde miljøskadelige stoffer, og klassifiseres som farlig avfall. Selv om restavfallet leveres til Returkraft i Kristiansand som er et forbrenningsanlegg med moderne renseutrustning, skal sorteringsanlegget ha bedre rutiner for sortering av farlig avfall. Vedlagt følger informasjon om farlig avfall fra bygg og anlegg (Faktaark M-29 2013, Miljødirektoratet) som kan hjelpe virksomheten til å forbedre sorteringsgraden ved anlegget.

Fylkesmannen mener at anlegget må sørge for at avfall som inneholder miljøfarlige stoffer og klassifiseres som farlig avfall blir sortert ut i fremtiden.

Vi ber om at virksomheten forbedrer rutiner for sortering av farlig avfall. En kopi av nye rutiner skal sendes Fylkesmannens miljøvernavdeling innen 29. november 2013.