



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

LIBIR  
Birkelandsveien 167  
4790 Lillesand

Arendal / Kristiansand, 06.04.2018

Deres ref.:  
Johan Jørgen Fossli

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2016/2264  
Saksbehandler:  
Veronica Skjævestad

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR Kontrollnummer: 2018.060.I.FMAV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Johan Jørgen Fossli

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Veronica Skjævestad

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Bjørn Korsvik  
Øystein Pettersen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Lillian Raudsandmoen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR den 19.03.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Trykkimpregnert trevirke lagres utendørs uten vurdering av miljørisiko

Anmerkninger:

- LiBiR har ikke gode nok rutiner for bruk av avvikssystemet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

|          |                                    |                      |
|----------|------------------------------------|----------------------|
| 06.04.18 | Veronica Skjævestad                | Lillian Raudsandmoen |
| dato     | kontrollør                         | rådgiver             |
|          | Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder |                      |

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

|   |                           |
|---|---------------------------|
| <b>Navn:</b> LIBIR  |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 874632252  | <b>Eies av:</b> 870934432 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.210 - Behandling og disponering av ikke-farlig avfall |                           |

## Kontrollert enhet

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR                      | <b>Anleggsnr.:</b> 0919.0015.02 |
| <b>Kommune:</b> Lillesand  | <b>Fylke:</b> Aust-Agder        |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 22. august 2017                              | <b>Sist endret:</b>             |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for mottak av farlig avfall.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Håndtering av farlig avfall
- Utslipp til vann
- Viderelevering av farlig avfall
- Mottak av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR innen 31. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Veronica Skjævestad.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 15. mars 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Knudremyr sorteringsanlegg - LIBIR bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Trykkimpregnert trevirke lagres utendørs uten vurdering av miljørisiko

##### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall § 11-5 og vedlegg 4 Minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, pkt. 1 d).

##### **Kommentarer:**

Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, skal lagres under tak og på tett dekke med oppsamling av ev. avrenning. Det kan godtas annen lagringsmåte dersom bedriften kan

dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

LiBiR lagrer trykkimpregnert trevirke utendørs på et areal som har avrenning via sigevannsystemet for deponiet til kommunalt nett. Det lagres åpent uten tett dekke eller tak over. LiBiR har ikke gjort en risikovurdering eller har dokumentasjon på om denne lagringsmåten gir lav risiko og like god miljøbeskyttelse som lagring under tak på fast dekke, med oppsamling av avrenningsvann.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

LiBiR har ikke gode nok rutiner for bruk av avvikssystemet

### Kommentarer:

LiBiR har et skriftlig system for avviksregistrering. Det er også tilrettelagt for registrering av avvik via en app. LiBiR mente at systemet ble lite brukt men at avvikshendelser ble tatt opp på morgenmøter med de ansatte. Det var få registrerte avvik innen ytre miljø. I vår inspeksjonsrapport datert 17.10.2013 ble det også gitt anmerkning for manglende rutiner for bruk av avvikssystemet.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen