



Saksbehandler

Per Kristian Krogstad

Telefon

77 64 22 25

Vår dato

10.6.2008

Deres dato

Vår ref.

2007/5822 - 24

Deres ref.

Arkivkode

471

Remiks Tromsø KF  
postboks 2509  
9270 Tromsø

## Kontroll av Remiks Tromsø KF ved Tromsø Miljøpark - Oversendelse av kontrollrapport

Fylkesmannen i Troms viser til vårt tilsyn 3. juni 2008 av Deres anlegg ved Tromsø Miljøpark, Tromsø.

Vedlagt er vår rapport etter kontrollen. Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de funn som er beskrevet i rapporten **innen 30. juni 2008**

### Saksbehandlingsgebyr

Vi viser til forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) kapittel 39 om gebyrer til statskassen for Fylkesmannen i Troms sitt arbeid med kontroller og tillatelser mv. (se forskriften på lenke <http://www.lovdata.no/for/sf/md/td-20040601-0931-103.html>).

Virksomheten er ikke plassert i risikoklasse. For denne kontrollen skal det derfor betales laveste gebyr for tilsyn, og som for tiden utgjør kr. 4.100,- jf forurensningsforskriften § 39-3, jf § 39-6 (*om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse*). Faktura med innbetalingsblankett ettersendes. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Vedtaket om gebyrsats kan påklages til Statens forurensningstilsyn (SFT) innen 3 uker etter at dette brev er mottatt, jf forurensningsforskriftens § 41-5. Eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Klagen gis ikke oppsettende virkning, og det fastsatte gebyr må derfor betales i samsvar med ovenstående. Hvis SFT imøtekommer klagen, vil det overskytende beløp bli refundert.

Med hilsen

Cathrine Henaug e.f.  
fylkesmiljøvernssjef

Børge Holte  
fagsjef forurensning

*Vedlegg: Kontrollrapport*



# Kontrollrapport

**Saksnummer:** 2007/5822

## Informasjon om virksomheten

Navn: Remiks Tromsø KF (ved TMP)	Organisasjonsnr.: 990 682 453
Adresse: postboks 5134	Telefon/e-post: 77 60 19 00
Besøksadresse: Tromsø Miljøpark (TMP), Skattøra	Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Tromsø /1902	Bransjenr. (NACE-kode): 90.020

## Tilstede under kontrollen

<u>Fra virksomheten:</u> Jørn Kornør Nicolai Sebergsen Geir Arne Årnes	<u>Fra Fylkesmannen:</u> Christina Wegener Per Kristian Krogstad
---	--

## Rapportens innhold

Rapporten beskriver avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen.

## Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket totalt 4 funn, bestående av 3 avvik og 1 anmerkning under kontrollen. Funnene er beskrevet under.

## Hovedkonklusjon

Det ble brudd på vilkår i utslippstillatelsen og mangler i den skriftlige internkontrollen.

## Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig tilbakemelding på hvordan og når de funn som er presentert ovenfor vil bli rettet opp. Pålegget er hjemlet i forurensningsloven § 49.

Frist for skriftlig tilbakemelding er **30. juni 2008**

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Eventuelt vedtak om tvangsmulkt vil bli forhåndsvarslet.

---

Tromsø 10.6.2008

Børge Holte  
fagsjef Forurensning

Per Kr. Krogstad  
overingeniør

---

## 1. Innledning

Kontrollen på Remiks Tromsø KF sitt anlegg i Tromsø Miljøpark ble rutinemessig utført i henhold til Fylkesmannens årlige kontrollplan. Avfallsmottak inkl. håndteringen av farlig avfall er blant de prioriterte kontrolltema hos Fylkesmannen.

### Formål

Kontrollen var rettet mot avfallshåndtering generelt, virksomhetens etterlevelse av gjeldende utslippstillatelse og forskrifter og virksomhetens internkontroll (IK).

### Metode

Kontrollen ble gjennomført på avfallsmottaket med innledende møte og befaring.

### Fylkesmannens tilsynsrolle

Fylkesmannens arbeidsoppgaver etter forurensningsloven er gitt både direkte i loven og etter særskilte delegeringer fra Statens forurensningstilsyn (SFT) og Miljøverndepartementet (MD). I rundskriv av 31. desember 1991 fra Miljøverndepartementet er Fylkesmannen gitt myndighets- og tilsynsansvaret for avfall inkludert gjenvinningsmetall. Fylkesmannens rolle innen HMS er gitt i *Internkontrollforskriften*, der også foretakenes ansvar og plikter er gitt.

### Definisjoner

*AVVIK* er overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivning.

*ANMERKNINGER* er forhold som ikke omfattes av definisjonen for avvik, men inkluderer faktorer som tilsynsmyndigheten likevel mener det er nødvendig å påpeke for at bedriften på en bedre måte skal kunne ivareta helse, miljø og sikkerhet.

## 2. Dokumentunderlag

Følgende krav og dokumenter lå til grunn for kontrollen:

- Forurensningsloven
- Avfallsforskriften
- Internkontrollforskriften
- Utslippstillatelse av 29.6.2006

## 3. Funn

**Avvik/anmerkninger etter kontroll ved Remiks Tromsø KF (ved TMP) den 3. juni 2008.**

### Avvik 1: Virksomheten blander farlig avfall sammen med annet avfall

Brudd på avfallsforskriften § 11-5 om Forsvarlig oppbevaring mv. av farlig avfall (*jf. avfallsforskriften vedlegg 2 om standardiserte krav for kommunale mottak pkt. 6.2 om forebygging, jf. utslippstillatelse av 29.6.2006 vilkår 2.7 om Farlig avfall*)

### Kommentarer:

Vi fant trykkimpregnert trevirke sammen med annet trevirke tømt i en avfallskontainer på miljøstasjonen hvor kundene selv sorterer avfallet. Det var ikke satt opp egen kontainer for

trykkimpregnert trevirke (*ikke egen merking*). Vi fant heller ikke skilt eller annen merking som indikerte at det var et system for innlevering av sortert trykkimpregnert trevirke. Kundene har således ikke mulighet for å sortere ut denne typen farlig avfall ved levering. Det ble opplyst at trevirket ble sortert senere etter levering til avfallsmottaket i Tromsdalen (*maskinell sortering*). Erfaringsmessig mener vi imidlertid at kun maskinell sortering i ettertid, ikke vil være like god som sortering ved miljøstasjonen av kundene selv i eventuell kombinasjon med maskinell sortering i ettertid. Dette mottaket er også betjent slik at kundene kan veiledes for å sikre god og trygg sortering.

Sammenblanding av farlig avfall med annet avfall er ikke tillatt etter bestemmelsene i avfallsforskriften.

### Avvik 2: Mangler i virksomhetens internkontroll (IK)

Det er mangler i dokumentasjonen i henhold til kravene i Internkontrollforskriften § 5

#### Kommentarer:

Virksomhetens plikt til å innføre og utøve internkontroll er gitt i internkontrollforskriften § 4. I forskriften § 5 er det listet en rekke punkter (1-8) som omhandler innholdet i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet som skal utføres.

Vi foretok en kort gjennomgang av virksomhetens skriftlige internkontroll (IK). Innledningsvis gjør vi imidlertid oppmerksom på at denne gjennomgangen ikke er å betrakte som fullstendig, siden vi kun har fokusert på enkelte områder i IK og da bare for deler av forhold som gjelder for ytre miljø.

#### Vi fant mangler ved følgende forhold:

- HMS-ansvarlig for anlegget ikke synliggjort på organisasjonskart (*jf. pkt. 5*)
- Systematisk opplæring av arbeidstakerne på ytre miljø og IK er ikke gjennomført (*jf. pkt. 2*). Det synes imidlertid som om opplæring på farlig avfallsområdet er bra ivaretatt.
- Det er ikke dokumentert at det er foretatt en kartlegging og risikovurdering for ytre miljø.

### Avvik 3: Manglende informasjon til kundene

Ved innkjørsel til anlegget mangler skilt/oppslagstavle som angir åpningstider, informasjon om hvilke typer avfall som kan tas i mot ved anlegget og andre relevante leveringsbetingelser.

Brudd på vilkår 2.8 i utslippstillatelsen av 29.6.2006 om *Beskyttelsestiltak og rutiner*

### Anmerkning 1: Registreringer i databasen NORBAS for farlig avfall

Remiks Tromsø KF ble etablert som et kommunalt foretak fra 1.1.2007 med sammenslåing av *Renovasjonen, Miljøxpert KF og Avfallsbehandling Tromsø KF* til ett selskap.

Avfallsbehandling Tromsø KF var tidligere registrert som aktør for håndtering av farlig avfall (*husholdning og næringsliv*). Dette selskapet (*org. nr 984440405*) ble slettet i Enhetsregisteret (Brønnøysund) 5.9.2007. All håndtering av farlig avfall skjer nå fysisk i regi av Remiks Tromsø KF. Virksomheten er imidlertid, så langt vi kan se, ikke registrert i myndighetenes database (NORBAS) over aktører på håndtering av farlig avfall. Alle deklarasjoner av farlig avfall skal registreres i denne basen. På listen over aktører i Troms fylke for 2008 er ikke Remiks Tromsø KF oppført, mens Avfallsbehandling Tromsø KF fremdeles står registrert som aktiv aktør.

Remiks Tromsø KF er kun registrert som avfallsprodusent. Siste registrering for 2007 som produsent var 17.12.2007 med Avfallsbehandling Tromsø KF som aktør. Med forbehold om forsinkelse i registreringene av deklarasjoner for 2008, finner vi ingen registreringer for Remiks Tromsø KF som produsent så langt i 2008.

-----