



Fylkesmannen i Østfold



Gundersen Galvano
Helgebyv 33

1734 HAFSLUNDSØY

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2007/7255 461.3 KAB

Vår dato: 22.04.2013

Inspeksjonsrapport

Oppfølging etter inspeksjon ved Gundersen Galvano

Dato for inspeksjonen: 18.04.2013

Rapportnummer: 2013.016.IFMOS

Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger under inspeksjonen. Kontrollen avsluttes med dette brevet.

Med hilsen

Dette dokumentet er elektronisk godkjent av

Bjørn Ketil Gudevold e.f.
senioringeniør

Karsten Butenschøn
senioringeniør

Informasjon om virksomheten (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: Gundersen Galvano	
Organisasjonsnr: 980018083	Bedriftsnummer: 871598622
Postadresse Helgebyveien 33, 1734 Hafslundøy	Telefon:
Bransjenr. (NACE-kode): 25.610 - Overflatebehandling av metaller	E-post: Gry@gundersengalvano.no

Kontrollert anlegg

Navn: Gundersen galvan	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0105.0013.01
Besøksadresse: Helgebyveien 22, Sarpsborg	Anleggsaktivitet: Kjemisk/elektrolyttinsk overflatebehandling
Tillatelse sist oppdatert: 06.04.2011	Risikoklasse.: 3

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:

Gry Andersson, HMS/Kjemi

Espen Aarum, Ordre/kvalitetssikring

Tore Gundersen, Administrasjon

Fra Fylkesmannen:

Karsten Butenschøn, kontrollør

Tema for tilsynet

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- Prosesser og prosessstyring
- Kjemikalier; oversikt, bruk og lagring
- Utslipp og utslippskontroll
- Farlig avfall; lagring og levering
- Internkontroll; risikovurdering og avviksbehandling

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

Regelverk

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på www.klif.no og www.regelhjelp.no

Definisjoner

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Rapportens status

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Oppfølging etter kontrollen

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Orientering om kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter uten tillatelse. Virksomheten er plassert i risikoklasse 3 jf utslippstillatelsen og skal betale gebyr på kr 11 700 for den gjennomførte kontrollen. Faktura ettersendes fra Klima- og forurensningsdirektoratet.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).