



Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

SETESDAL MILJØ & GJENVINNING IKS  
Setesdalsvegen 1073  
4735 Evje

Arendal / Kristiansand, 24. april 2018

Deres ref.:  
Svend Petersen

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/2801  
Saksbehandler:  
Lillian Raudsandmoen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - Syrtveitmoen

### Kontrollnummer: 2018.064.I.FMAV

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Svend Petersen

*Fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Lillian Raudsandmoen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder:*  
Ildikò Nordensvan

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - Syrtveitmoen (SMG IKS) den 16.02.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten har mangler ved internkontroll
- Mellomlagring av trykkimpregnert treverk er ikke risikovurdert
- Virksomheten mangler journalføring av mottatt og viderelevert farlig avfall

#### Anmerkninger:

- Virksomheten bør forbedre kompetansen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

24. april 2018	Lillian Raudsandmoen	Veronica Skjævestad
dato	kontrollør	seniorrådgiver
	Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder	

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SETESDAL MILJØ & GJENVINNING IKS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 888584862	<b>Eies av:</b> 988575941
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - Syrtveitmoen	<b>Anleggsnr.:</b> 0937.0022.02
<b>Kommune:</b> Evje og Hornnes	<b>Fylke:</b> Aust-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 10. juni 2009	<b>Sist endret:</b> 2. november 2011

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen hos Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS - Syrtveitmoen er en del av Fylkesmannens aksjon for mottak av farlig avfall.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Mottak av farlig avfall
- Mellomlagring av farlig avfall
- Deklarering av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

SMG IKS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må SMG IKS innen 30. mai 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder v/Lillian Raudsandmoen.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. februar 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten har mangler ved internkontroll

##### **Avvik fra:**

Tillatelse av 10.06.2009 (endret 7.08.15) pkt. 2,5 og pkt. 6 første avsnitt.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5.

##### **Kommentarer:**

Virksomheten kunne kun fremvise deler av internkontrollsystemet ved tilsynet. Dette grunnet en spesiell situasjon knyttet til brann i hovedbygningen der det meste av det

skriftlige systemet forsvant. Noen prosedyrer og miljørisikovurdering ble fremvist eller ettersendt. Miljørisikovurderingen var fra 2013 og må oppdateres.

Fylkesmannen krever ikke tilbakemelding på dette konkrete avviket, men vil følge opp med et nytt tilsyn om et års tid for å kontrollere om internkontroll er reetablert og tilstrekkelig.

## **Avvik 2**

Mellomlagring av trykkimpregnert treverk er ikke risikovurdert

### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Kapittel 11. Farlig avfall § 11-5 og vedlegg 3 pkt. 6.3.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, pkt. 6.

### **Kommentarer:**

Alt farlig avfall, uavhengig av mengde, bør lagres under tak og på tett dekke med oppsamling av ev. avrenning. Det kan godtas annen lagringsmåte dersom bedriften kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse.

Impregnerte trevirke var lagret i store hauger på området. Denne lagringsmåten og ev. konsekvensene for ytre miljø har ikke blitt risikovurdert.

## **Avvik 3**

Virksomheten mangler journalføring av mottatt og viderelevert farlig avfall

### **Avvik fra:**

Tillatelse av 10.06.2009 (endret 7.08.15) pkt. 6 avsnitt om journalføring.

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall Vedlegg 3. Standardiserte krav for kommunale mottak, punkt 9. Journalføring.

### **Kommentarer:**

I henhold til tillatelsen skal virksomheten ha et dokumentert system for registrering av farlig avfall. Et slikt system skal gi en oversikt over hva som er lagret og hvor lenge de ulike fraksjonene har vært lagret ved anlegget. Journalene skal tillegg ha informasjon om mottak og opplysninger om viderelevering av det farlige avfallet (sted, dato og deklarasjonsnummer). Journalen skal være lett tilgjengelig ved inspeksjon, og skal oppbevares i minst 3 år.

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS har rutiner for rask viderelevering av farlig avfall og tilstreber å ha lite farlig avfall på lager. Virksomheten har også oversikt over årlig mengde farlig avfall og kan rapportere avfallsregnskap for anlegget ved årsskiftet, men

det foreligger ikke journal som viser oppdatert opplysninger om f.eks. hvor lenge farlig avfall er lagret på anlegget eller dokumentert lagerbeholdning for farlig avfall.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### **Anmerkning 1**

Virksomheten bør forbedre kompetansen

### **Kommentarer:**

Virksomheten opplever det nye elektroniske deklarasjonssystemet som noe utfordrende, og kan med fordel utbedre kompetansen innenfor dette tema.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen