



## **Inspeksjon ved Figgjo AS**

Dato for inspeksjonen: 05.06.2013  
Rapportnummer: 2013.040.I.FMRO.  
Saksnr.: 2013/4749

### **Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:

Ove Wik, Gunnar Hetland og Åge Berge

Fra Fylkesmannen i Rogaland:

Margareta Skog og Kristin Espeset

## **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos Figgjo AS den 05.06.2013.

Fylkesmannen avdekket 1avvik og 3 anmerkninger under inspeksjonen.

Rapport godkjent: 01.07.2013

Marianne Størksen  
fung. seksjonsleder

Kristin Espeset  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent av Fylkesmannen i Rogaland

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Organisasjonsnr. (underenhet):</b> 971687623	<b>Eies av:</b> 911623986
<b>Besøksadresse:</b> Åslandsbakken 1	<b>Telefon:</b> 51683500
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 23.410, Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander	<b>E-post:</b> <a href="mailto:ove.wik@figgjo.no">ove.wik@figgjo.no</a>

### Kontrollert anlegg

<b>Navn:</b> Figgjo AS	<b>Anleggsaktivitet:</b> Mineralsk industri, unntatt pukkverk
<b>Besøksadresse:</b> Åslandsbakken 1	
<b>Postadresse:</b> Åslandsbakken 1, 4332 Figgjo	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Kommune:</b> Sandnes	<b>Tillatelse gitt:</b> 19.07.2011
<b>Sist kontrollert:</b> 11.01.2008	<b>Tillatelse sist oppdatert:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

### Inspeksjonstema

- internkontroll
- risikovurdering
- utslippskontroll
- farlig avfall
- tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## 3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester ([produktkontrollloven](#)) med underliggende forskrifter
- korrespondanse mellom virksomheten og Fylkesmannen
- virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

- tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Rogaland av 18.07.2011

#### **4. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

##### **Figgjo har mangler i rutinene for håndtering av farlig avfall**

**Avvik fra: Avfallsforskriften § 11-12, § 11-8 og internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 7.**

##### **Kommentarer:**

Noen deklarasjonsskjema for farlig avfall var fylt ut med alle opplysninger, mens andre manglet for eksempel EAL-kode, organisasjonsnummer og opplysninger om avfallets innhold. For å sikre at deklarasjonsskjemaene blir fylt ut korrekt og likt hver gang forutsettes det at bedriften lager en deklarasjonsskjemamal for de ulike typene av farlig avfall som oppstår og at disse brukes hver gang.

Farlig avfall skal leveres årlig når mengden overstiger 1 kg. Spraybokser har ikke blitt levert årlig.

Figgjo AS sine kopier av levert deklarasjonsskjema skal oppbevares samlet (inkludert deklarasjonsskjema for levert spillolje) og i minimum 5 år.

#### **5. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

##### **Anmerkning 1**

Det oppbevares blyglasur ved bedriften som det er tvilsomt om har noen anvendelse. Bedriften bør derfor vurdere om den skal leveres som farlig avfall.

##### **Kommentarer:**

Figgjo AS kjøpte i 2002 blyglasur som inneholder 16 % blyoksid. Noe av denne blyglasuren er brukt, men en god del står nå bare på lager. Figgjo AS har endret produksjonen slik at den nå foregår uten bruk av bly. Bedriften har derfor ikke selv bruk for den. Videre ble det under tilsynet opplyst at det var tvilsomt om blyglasuren har noen anvendelse i utlandet heller. Fylkesmannen oppfordrer bedriften til å avklare hva som skal skje med blyglasuren relativt raskt. Dersom blyglasuren ikke har noen anvendelse må den leveres som farlig avfall.

##### **Anmerkning 2**

I miljøgjennomgangen for 2013 står det at vrakgods leveres til TS som så leverer dette videre til godkjent deponi. Dette er ikke riktig håndtering.

##### **Kommentarer:**

I forbindelse med forrige kontroll ved Figgjo AS var det en del korrespondanse i etterkant vedrørende riktig håndtering av vrakgods. I e-post av 01.09.2009 er det lagt ved et brev der TS bekrefter at vrakgodset blir gjenvunnet og brukt som erstatningsprodukt for pukk og

tilsvarende. Fylkesmannen presiserer at det er ikke lovlig håndtering å legge vrakgodset på TS sine massefyllinger (ofte omtalt som deponier). Dersom det ved neste kontroll blir konstatert disponering på deponi vil dette være et avvik.

### **Anmerkning 3**

Det brukes svært helse- og miljøfarlige kjemikalier i produksjonen. Disse oppbevares i et rom som er definert som flomsone. Det bør være en bedre informasjon til alle ansatte om hvordan kjemikaliene skal håndteres ved en eventuell flom, jamfør pkt 10.3 i tillatelsen.

### **Kommentarer:**

Figgjo AS stilte seg spørrende til beregningene som er gjort av NVE vedrørende hvor høyt 10-års og 100 – årsflommen vil gå. Det ble hevdet at det aldri har vært vann inn i fabrikkens ved flom. Fylkesmannen har formidlet denne informasjonen videre til NVE. NVE skal vurdere å se på tallene en gang til. Et prosjekt lenger opp i elva viste imidlertid at mer grundige utredninger bekreftet den type beregninger som er gjort utenfor Figgjo AS. Fylkesmannen vil gi beskjed til Figgjo AS dersom NVE kommer til nye konklusjoner vedrørende flom.

Fylkesmannen henstiller til at bedriften å sikre seg at alle ansatte får nok informasjon om hvor de farlige stoffene er oppbevart, og hvordan de skal håndteres ved en eventuell flom.

## **6. Andre forhold**

- Figgjo er sertifisert under ISO 14 001, ISO 9001 og ISO 50001 (energiledelse)
- Figgjo AS har sluttet med bly i glasuren
- Det er positivt at bedriften jobber med substitusjon av kjemikalier.
- Fra mai 2013 ble prosessvann fra Figgjo AS ført på offentlig nett
- Figgjo AS inngikk avtale med Westco Miljø AS om levering av slam. Westco Miljø AS videre formidlet oppdraget til SJT Miljø AS. SJT Miljø har mellomlagret og behandlet avfallet på et ikke godkjent anlegg. Fylkesmannen vil følge opp dette direkte i forhold til SJT Miljø AS. Figgjo AS kan ikke lastes for dette.
- Utslipp fra gassbrennere var ikke tema ved denne kontrollen. Dette vil bli tatt opp ved neste kontroll.
- Figgjo AS stilte også spørsmål ved om det er nødvendig å ha så hyppige målinger av CN og Hg. Dette er kostbare målinger fordi de må analyseres separat. Figgjo AS kan søke Fylkesmannen om å få endret dette kravet. Søknaden må sendes på høring til Sandnes kommune og IVAR IKS.
- Slammet fra renseanlegget er som nevnt over fjernet. Det er levert med endelig disponering på Svåheia avfallsdeponi. Analyser viste at slammet inneholdt høye verdier av bly. Dette var forventet, ut fra at slammet stammer fra en periode der det har vært brukt bly i glasuren. Det ble imidlertid også funnet olje i slammet. Dette var ikke forventet. Prøven må analyseres på nytt for å få en kontroll på om det kan ha skjedd en feil ved analysen av det prøvetatte slammet.

Når det nå samler seg nytt slam i renseanlegget må det tas prøver som må analyseres før videre håndtering kan avgjøres. Det må analyseres på bly, for å sjekke at alle kilder til bly i fabrikkens er eliminert (inkludert bly avsatt i avløpsrør). Dersom det viser seg at det er olje i slammet må også dette følges opp og analyseres på i slammet som samler seg opp. I tillegg må det da kartlegges om det er kilder til oljeforurensning i

fabrikken. Figgjo AS må avklare håndteringen av slammet med Fylkesmannen. Dette vil følges opp ved ordinær saksbehandling, og ikke som en del av kontrollen.

## **7. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Sandnes kommune

-----