



Fylkesmannen i Telemark

NORSK GJENVINNING AS AVD KRAGERØ  
Postboks 567 Skøyen (JE)  
0214 Oslo

Skien, 19.06.18

Deres ref.:  
Rune Stenhaug

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/2083  
Saksbehandler:  
Guri Ravn

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Nilsbukjerr avfallsanlegg Kontrollnummer: 2018.017.I.FMTE**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Frode Morten Tønnesland

*Fra Fylkesmannen i Telemark:*  
Guri Ravn

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Rune Stenhaug  
Ellen Palmgren

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Nilsbukjerr avfallsanlegg den 12.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Telemark avdekket 2 avvik og 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

- Journalføring av farlig avfall og kasserte kjøretøyer er mangelfull
- Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

#### **Anmerkninger:**

- Virksomheten har ikke fulgt opp handlingsplanen i miljørisikoanalysen når det gjelder lagring av impregnert trevirke.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

19.06.18	Guri Ravn	Ingvar Oland
dato	kontrollør	underdirektør Fylkesmannen i Telemark

---

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NORSK GJENVINNING AS AVD KRAGERØ	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 971896892	<b>Eies av:</b> 937270062
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Norsk Gjenvinning AS, Nilsbukjerr avfallsanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 0815.0102.01
<b>Kommune:</b> Kragerø	<b>Fylke:</b> Telemark
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomlagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 24.06.2010	<b>Sist endret:</b> 13.01.2012

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Håndtering av farlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning AS, Nilsbukjerr avfallsanlegg (Norsk Gjenvinning) plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk Gjenvinning, innen 19. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtepost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Telemark v/Guri Ravn.

## 4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 22. mai 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Telemark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Telemark (jf. offentleglova).

## 6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

Journalføring av farlig avfall og kasserte kjøretøyer er mangelfull

#### Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning avd. Kragerø – Nilsbukjerr datert 13.01.12

Vilkår 3.4 Avfallsregistrering

Vilkår 3.8 Mellomlagring av ubehandlede kasserte kjøretøy

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-12 og vedlegg 4 minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, 6 journalføring

#### Kommentarer:

Avfallsforskriften og tillatelsen etter forurensningsloven krever at virksomheten skal føre journal over opplysninger om mottak, lagring og viderelevering av alt farlig avfall som virksomheten mottar. Virksomheten fører ikke journal for mottak eller viderelevering av kasserte kjøretøy. Det føres heller ikke journal som viser andre fraksjoner farlig avfall som mottas og føres ut av anlegget. Som en følge av dette kan virksomheten heller ikke dokumentere at farlig avfall ikke lagres lengre enn 6 måneder.

## **Avvik 2**

Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall

### **Avvik fra:**

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall §§ 11-5 og 11-12

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Norsk Gjenvinning avd. Kragerø – Nilsbukjerr datert 13.01.12

Vilkår 3.7 lagring/mellomlagring av avfall og utsortert materiale

Vilkår 3.8 Mellomlagring av ubehandlede kasserte kjøretøy

### **Kommentarer:**

- Virksomheten feildeklarerer noe farlig avfall. Noe av det farlige avfallet fra næringsdrivende som har vært mellomlagret på anlegget er blitt deklarerert med Norsk Gjenvinning i Pasadalen som avfallsmottak istedenfor med Norsk Gjenvinning Kragerø som avfallsmottak. Dette gjelder for virksomheter der Norsk Gjenvinning deklarerer på vegne av virksomheter. Det er uklart om alt farlig avfall fra virksomheter som leveres på anlegget blir deklarerert med virksomheten som avfallsprodusent og Norsk Gjenvinning Kragerø som avfallsmottak.
- Ikke alle beholder for mellomlagring av farlig avfall fra næringsvirksomheter er merket med hva de inneholder
- Virksomheten har tillatelse til mellomlagring av inntil 15 kasserte kjøretøy. Ved kontrollen var det 19 kasserte kjøretøy på anlegget, 18 personbiler og en lastebil henger

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen.

### **Anmerkning 1**

Virksomheten har ikke fulgt opp handlingsplanen i miljørisikoanalysen når det gjelder lagring av impregneret trevirke.

### **Kommentarer:**

I følge vedlegg 4 minimumskrav til anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall 1.d i avfallsforskriften skal lagring av farlig avfall skje under tak og på fast dekke med oppsamling av eventuell avrenning. Annen lagringsmåte kan benyttes dersom virksomheten kan dokumentere at den valgte lagringsmåten gir minst like lav risiko og like god miljøbeskyttelse. Virksomheten lagrer impregneret trevirke i krokkasser som står ute uten tildekking og som ikke er helt tette. Krokkassene står på asfaltert dekke som ikke er et tett dekke. I følge virksomhetens risikovurdering skulle det settes inn tiltak med å dekke til krokkassene for hindre tilførsel av nedbør. Dette har ikke blitt fulgt opp i praksis.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## 9. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Avfallsdeklarerer.no (M421/2015)
- Avviksbehandling: Det er bedre å lære av en feil enn å gjenta den
- Gebyr ved kontroll (TA-2608)
- Håndtering av farlig avfall (M284)
- Kontroll med risiko gir gevinst
- Har virksomheten din farlig avfall (M-550)
- Drift av oljeutskillere (M-30)