



MEKVIK MASKIN AS
Postboks 2254
6503 KRISTIANSUND N

Mekvik Maskin AS - inspeksjonsrapport 2018.098.I.FMMR

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 06.06.18 ved Mekvik Maskin AS. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Per Mekvik

Einar Mekvik

May M. Eriksen

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:

Guro E. Gjenstad

Gunnhild Austvoll

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 6 avvik og ga 3 anmerkninger under inspeksjonen. Avvikene gjelder:

1. Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø er mangelfull.
2. Virksomheten mangler tidslogg for innkjøringer til anlegget.
3. Årlige produserte mengder pukkverksprodukter overskrider tillatte mengder i virksomhetens tillatelse.
4. Returasfalt lagres slik at det er fare for utglidning av massene til sjøen.
5. Returasfalt lagres lenger enn grensen i virksomhetens tillatelse.
6. Virksomheten har ikke sendt inn årsrapport for returasfalt for 2017.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Mekvik Maskin AS må innen 01.10.18 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Guro Eidskrem Gjenstad

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

KRISTIANSUND KOMMUNE Postboks 178 6501 KRISTIANSUND N

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Mekvik Maskin AS	Anleggsnummer: 1502.0123.02 (anlegg for pukkverk) og 1502.0123.01 (anlegg for returasfalt)
Bedriftsnr. for underenheten: 971735406	Eies av (organisasjonsnr.): 914240980
Kommune: Kristiansund	Anleggsaktivitet: pukkverk
Kontrollnummer: 2018.098.I.FMMR	Tillatelser gitt: 23.08.96 til knuseverk, 12.12.13 til returasfalt

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven og forurensningsforskriften overholdes. Kontrollen er en del av en landsdekkende tilsynsaksjon som gjelder pukkverk.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslippskontroll
- Avfall
- Internkontroll
- Overholdelse av krav i tillatelser

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens risikovurdering for ytre miljø er mangelfull.

Avvik fra:

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd nummer 6.

Kommentarer:

Mulige hendelser som kan påvirke ytre miljø, må vurderes når det gjelder sannsynlighet og konsekvens. Den resulterende risikovurderingen må legges til grunn for iverksettelse av

aktuelle risikoreduserende tiltak. Det må også lages rutiner for hvordan risikovurderingen skal oppdateres og følges opp.

Både forhold som er omfattet av virksomhetens tillatelser og andre forhold må med i risikovurderingen. Eksempler på forhold som ble observert under tilsynet, er utendørs lagring av batterier og drivstofftank som står ute uten oppsamlingskar.

Avvik 2

Virksomheten mangler tidslogg for innkjøringer til anlegget.

Avvik fra:

SFTs klageavgjørelse av 10.11.04 som erstatter punkt 2 i virksomhetens tillatelse for knuseverk av 23.08.96.

Kommentarer:

Klageavgjørelsens bestemmelser om kjøretider omfatter et krav om at ut- og innkjøring av masser skal loggføres. Mekvik Maskin AS har logg over tidspunkter for utkjøring, men mangler tilsvarende logg over tidspunkter for innkjøring.

Avvik 3

Årlige produserte mengder pukkverksprodukter overskrider tillatte mengder i virksomhetens tillatelse.

Avvik fra:

Virksomheten tillatelse for knuseverk av 23.08.96.

Kommentarer:

Tillatelsen gjelder produksjon av inntil 75 000 m³ pukkverksprodukter per år, mens faktisk produksjon ble opplyst til å være mer enn dette. Produktene blir kun transportert ut med bil og ikke med båt. Tillatelsen setter en grense på 37 500 m³ som kan kjøres ut med bil.

Det bør søkes om en ny og oppdatert tillatelse som er i samsvar med dagens forhold på anlegget. Søknaden bør bl.a. inneholde informasjon om produserte mengder og mengder utkjørt med bil da begge disse forholdene ser ut til ikke å stemme overens med den gamle tillatelsen som ennå er gjeldende. Den ble gitt i 1996 og har diverse tillegg i form kjøretidsbegrensinger og en klageavgjørelse fra 2004. Fylkesmannen vil samle de gjeldende vilkårene i en ny tillatelse i 2019. Dersom Mekvik Maskin AS ønsker endringer i forhold til gjeldende vilkår, må det sendes inn en begrunnet søknad i løpet av 2018.

Avvik 4

Returasfalt lagres slik at det er fare for utglidning av massene til sjøen.

Avvik fra:

Virksomhetens tillatelse til mottak og mellomlagring av returasfalt.

Kommentarer:

Mekvik Maskin AS har tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt. I søknadsprosessen sendte virksomheten inn et kart som viser omtrentlig plassering av lager for returafalt. Dette lagerstedet ligger i god avstand til sjøen og er lagt til grunn for tillatelsen. På tilsynsdagen lå asfalt lagret på kanten mot sjøen der det var fare for at asfaltrester kan gli ut i vannet. Lagring av returafalt må skje slik at det ikke er risiko for at massene havner i sjø eller vassdrag. Plasseringen av lageret var ikke risikovurdert, jf. avvik 1. Lagersted for asfalt må flyttes slik at det samsvarer med kartet som var ettersendt søknaden om tillatelse. Alle asfaltrester ved sjøkanten må fjernes.

Avvik 5

Returafalt lagres lenger enn grensen i virksomhetens tillatelse.

Avvik fra:

Virksomhetens tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt.

Kommentarer:

Maksimal lagringstid er satt til 1 år i tillatelsen, mens det under tilsynet ble opplyst at en del asfalt lagres lenger enn dette.

Mekvik Maskin AS kan søke om endringer av vilkår i tillatelsen dersom det er behov for det. Søknaden må være begrunnet, og resultat av de ønskede endringene må være risikovurdert.

Avvik 6

Virksomheten har ikke sendt inn årsrapport for returafalt for 2017.

Avvik fra:

Virksomhetens tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt.

Kommentarer:

Det er et krav i tillatelsen at årsrapport skal sendes inn innen 1. mars påfølgende år. Mekvik Maskin AS har ikke sendt inn årsrapport for 2017. Rapporteringsskjema for årsrapport til Fylkesmannen for returafalt og/eller returbetong finnes på nettsidene til Fylkesmannen i Møre og Romsdal: <https://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Skjema1/?c=Milj%c3%b8+og+klima>.

4. Anmerkninger

Anmerkning defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomhetens avvikssystem kan bli bedre.

Kommentarer:

Det finnes et avvikssystem, og dette bør i større grad tas i bruk. Også forhold som gjelder ytre miljø må avviksregistreres.

Anmerkning 2

Vilkår i virksomhetens tillatelser bør være kjent for de ansatte.

Kommentarer:

Under tilsynet kom det fram at flere sentrale vilkår i de tillatelsene som Mekvik Maskin AS har, ikke var godt kjent i virksomheten. Alle gjeldende vilkår må overholdes, og da må de være kjent for de ansatte og være en del av internkontrollsystemet.

Anmerkning 3

Virksomheten bør vurdere å gjennomføre oppfølgende støvmålinger.

Kommentarer:

Det ble gjennomført målinger av støvnedfall i 2012-2013. Det ble da målt i 2 prøvepunkter over 12 perioder på en måned hver. I det ene målepunktet som lå innenfor produksjonsområdet, var støvnedfallet over utslippskravet i 4 av 12 måleperioder. I det andre målepunktet som lå ved nærmeste nabo, var støvnedfallet over utslippskravet i 1 av 12 perioder. Det er mange år siden det ble gjort målinger, og i en periode var det for høye nivåer hos naboen. Endringer i anlegget siden den gang kan påvirke støvutslippene, og virksomheten bør vurdere å gjennomføre nye målinger for å avdekke om resultatene fra 2012-2013 fremdeles er representative for dagens støvutslipp.

5. Oppfølging etter inspeksjonen

Mekvik Maskin AS har plikt å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Mekvik Maskin AS innen 01.10.18 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet. Innsending av eventuell søknad om endringer i vilkår i tillatelse for knuseverk må gjøres i løpet av 2018.

Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2010/4888.

6. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet i e-post av 25.05.18 at Mekvik Maskin AS vil bli ilagt et gebyr på kr 17 200 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

7. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Utslippsløyve for knuseverk på Husøya gitt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 23.08.96 med senere tillegg: Tillatelse som gjelder utkjøring gitt av Møre og Romsdal fylke 02.03.04 og klageavgjørelse fra SFT av 10.11.04.
- Tillatelse til mottak og mellomlagring av returafalt gitt av Fylkesmannen i Møre og Romsdal 12.12.13.

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Drift av oljeutskillere (M 30 - 2013)
- Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
- Avfallsdeklarerings.no (M-421/2015)
- Marint søppel (informasjonsark fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal)