



FYLKESMANNEN
I ROGALAND

Deres ref.:

Vår dato: 20.06.2018
Vår ref.: 2018/5255
Arkivnr.: 461.3

BJELLAND AS
Orstadvegen 122
4353 KLEPP STASJON

Att. Ole Bjelland

Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00
E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Bjelland AS, Pukkverk Skurve

Kontaktpersoner ved inspeksjonen

Fra virksomheten:
Ole Bjelland
Mariusz Panczyk

Fra Fylkesmannen i Rogaland:
Johan Tore Rødland
Tone Ankarstrand

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Bjelland AS, Pukkverk Skurve den 8.6.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Virksomheten hadde ikke utarbeidet måleprogram for utslippsmålinger.
2. Virksomheten har mangler ved mellomlagring og merking av farlig avfall

Anmerkninger:

1. Det framgår ikke hvilke risikoreducerende tiltak som er gjennomført og hvilke som planlegges gjennomført på bakgrunn av virksomhetens risikovurdering.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Bjelland AS må sende en skriftlig bekreftelse **innen 1. september 2018** som dokumenterer at avvik er rettet.

Vi ber også virksomheten om å sende inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan den vil bli fulgt opp. Oppfølgingen etter inspeksjonen er beskrevet på side 5.

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Kontrollert virksomhet

Navn: Bjelland AS Pukkverk Skurve	Anleggsnr.: 1122.0066.01
Organisasjonsnr.: 976752422	Eies av: 984560443
Kommune: Gjesdal (gjelder pukkverket)	Sist kontrollert: Ikke kontrollert
Anleggsaktivitet: Pukkverk	Risikoklasse: 4
Tillatelse gitt: Forskriftsregulert	Sist endret
Postadresse: Orstadvegen 122, 4353 Klepp stasjon	
Besøksadresse: Skurvemarka, 4330 Ålgård	
E-postadresse: ole@bjelland-as.no	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført som en del av Fylkesmannens oppfølging av Miljødirektoratets landsdekkende *Aksjon Pukkverk 2018* for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Inspeksjonen var varslet.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslippskontroll
- Risikovurdering
- Farlig avfall
- Avfall
- Prosess og renseutstyr

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og Fylkesmannen å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon fra virksomheten som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Risikovurdering
- Internkontroll

4. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten hadde ikke utarbeidet måleprogram for utslippsmålinger.

Avvik fra:

Forurensningsforskriften § 30-9 *Måling og beregning av utslipp*.

Kommentarer:

Pukkverket har etablert sedimenteringsbasseng i bunnen av uttaksområdet (bilde 1) og pumper vann fra dette til kommunalt felles overvannsnett for Skurveområdet for felles utløp i Straumsåna (bilde 2), som er en del av Figgjovassdaget.



Bilde 1: Inntakspunkt for pumping av vann til kommunal ledning. Bilde 2: Utløp fellesledning til resipient

Virksomheten har ikke etablert system for prøvetaking av vannet som pumpes til kommunal overvannsledning eller fastsatt frekvens for analyse av vannprøver. Vannet som ble pumpet opp virket visuelt å ha lite innhold av suspendert stoff, men det forelå ikke analyseresultater.

Vi gjør oppmerksom på at tilsynet ble gjennomført i slutten av en ekstrem tørkeperiode, slik at vannmengden som framgår av bilde 1 og 2 ikke vil være representative for en normal situasjon.

Bjelland AS opplyste i meldeskjema til Fylkesmannen mottatt 12.8.2016 at virksomheten straks ville begynne måling av nedfallstøv. I måleskjemaet ble det også opplyst at virksomheten oppfylte krav til støy i forurensningsforskriften kapittel 30, selv om støymålinger ikke var gjennomført.

Det er riktig som virksomheten påpekte ved tilsynet at begrepet nabo i forurensningsforskriften § 30-1 ikke omfatter annen næringsvirksomhet på Skurve.

Avstanden til nærmeste nabo i henhold til forskriftens nabodefinisjon er over 500 m, slik at målinger ikke er påkrevet. I tillegg ville støy og støv både fra pukkverk på Øvre Kluge og Auestad samt E39 kunne påvirke målingene.

Selv om måleprogrammet på bakgrunn av vilkårene i forurensningsforskriften kapittel 30 dermed kan begrenses til å omfatte suspendert stoff i vann, vil Fylkesmannen anbefale at Bjelland AS inkluderer kartlegging av støy og nedfallstøv på industriområdet på Skurve i måleprogrammet.

For å lukke avviket må virksomheten oversende Fylkesmannen et internkontrolldokument som beskriver hvor og hvordan vannprøver for analyse av suspendert stoff tas ut, frekvens for prøvetaking, samt navn på analyselaboratorium.

Fylkesmannen anbefaler at måleprogrammet også omfatter utløp av rør til Straumsåna, gjerne i samarbeid med andre som er tilkobla dette overvannsrøret.

Dersom det skal gjennomføres målinger av støy og/eller nedfallstøv skal også disse beskrives i måleprogrammet. I motsatt fall må det framgå av internkontrollens miljørisikovurdering hvorfor slike målinger ikke er påkrevet.

Avvik 2

Virksomheten har mangler ved mellomlagring og merking av farlig avfall

Avvik fra:

Avfallsforskriften § 11-5.

Kommentarer:

Det oppstår generelt få fraksjoner av farlig avfall ved pukkverket på skurve. Spillolje lagres i egen tank merket «Spillolje» (bilde 3).



Bilde 3: Spillolje



Bilde 4: Verkstedscontainer



Bilde 5: Umerket oppsamling av spraybokser.



Bilde 6: Uklart hva som er produkt eller avfall

Anlegget har et lite verksted i en brakke (bilde 3), hvor det benyttes en del spraybokser. I tillegg medfører aktiviteten på verkstedet at det oppstår farlig avfall i form av oljeholdige filler (bilde 4). De fleste brukte sprayboksene ble mellomlagret i en umerket bøtte (bilde 5).

Det lå spraybokser og kanner i verkstedet som det var vanskelig å vite om var produkter i bruk eller var avfall. Generelt framsto verkstedet rotete med uoversiktlig merking av hva som var produkter og hva som var avfall.

Farlige avfall og produkter skal oppbevares adskilt og tydelig merket. Det er følgelig behov for en opprydding og oppgradering av virksomhetens praksis for forsvarlig lagring og håndtering mv. av farlig avfall og produkter.

Virksomhetens skriftlige prosedyrer for avfallshåndtering er i seg selv tilfredsstillende, men befaringen på anlegget bar preg av manglende etterlevelse av disse i den daglige drift ved anlegget.

For å lukke avviket må virksomheten sende dokumentasjon på at farlig avfall er tydelig merket og mellomlagres tydelig adskilt fra produkter.

5. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Det framgår ikke hvilke risikoreducerende tiltak som er gjennomført og hvilke som planlegges gjennomført på bakgrunn av virksomhetens risikovurdering.

Kommentarer:

Virksomheten har gjennom ført en generell risikovurdering for Pukkverk Skurve. Det er definert en risikomatrise med en 5-delt skala for sannsynlighet og konsekvens og definert akseptkriterier basert på denne.

Ytre miljø inngår i risikovurderingen, men kunne med fordel vært supplert med flere punkter, f.eks. knyttet til avfallshåndtering og uforutsette utslipp til vann.

Virksomheten skal på grunnlag av risikovurderingen utarbeide en handlingsplan for risikoreducerende tiltak. Den framlagte risikovurderingen lister opp 4 uønskede hendelser med uakseptabel risiko (rød sone) og 14 hvor tiltak bør vurderes (gul sone).

Fylkesmannen oppfatter den gjennomførte kartleggingen som en «førsituasjon» og «Eksisterende vern/tiltak» som gjeldende rutiner ved virksomheten.

En risikovurdering skal holdes oppdatert, slik at den viser risikosituasjonen (risikotall) for nåsituasjonen, og en oppdatert handlingsplan hvor det framgår hvem som er ansvarlig for gjennomføring og når frist for gjennomføring av tiltaket.

6. Andre forhold

Bjelland AS er sertifisert etter standarden ISO 9001, og arbeider for sertifisering også etter 14001.

Virksomheten tar ikke imot returmasser av asfalt eller betong.

Deler av finstoffraksjonen vaskes til et salgbart produkt. Resten mellomlagres eller benyttes til tilbakeføring i henhold til driftsplan.

Fylkesmannen registrert ved kontrollen 2 større hekkekolonier av sandsvale, som er karakterisert som *Nær truet* (NT) i Norsk rødliste 2015. Kolonien var ikke registrert i artskart ved konsesjonsbehandling etter mineralloven, og er dermed ikke omtalt verken i reguleringsplanen eller i virksomhetens konsesjon etter mineralloven.

Virksomheten opplyste at det ikke pågikk uttak av masse som påvirket kolonien i hekketida, og at fuglene ikke lot til å reagere på aktiviteten i bruddet.

7. Oppfølging etter inspeksjonen

Bjelland AS plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten, jf. forurensingsloven § 49.

For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **1. september 2018** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkningen er vurdert, eventuelt hvordan den vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmropostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Rogaland v/Johan Tore Rødland.

8. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen varslet 24.5.2018 at Bjelland AS avd. Forus AS vil bli ilagt et gebyr på kr 17.200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Gebyret størrelse fastsettes på bakgrunn av ressursbruk, som for denne kontrollen tilsvarer 3 dagsverk inkludert forarbeid, kontrollbesøk og etterarbeid.

Vi har ikke mottatt kommentarer til valg av gebyrsats, og fatter herved vedtak om gebyr i samsvar med varselet.

Klageadgang Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

9. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannen sin postjournal (jf. offentleglova).

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- Internkontrollforskriften

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Faktaark M-297 | 2015 Gebyr ved kontroll
- Faktaark -M-284 Håndtering av farlig avfall

Vedlegg:

Brosjyre «Kontroll med risiko gir gevinst»

Med hilsen

Marit Sundsvik Bendixen
ass. fylkesmiljøvernssjef

Johan Tore Rødland
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Johan Tore Rødland
Saksbehandler telefon: 51 56 89 38
E-post: fmrojtr@fylkesmannen.no

Kopi til:

Gjesdal kommune Rettedalen 1 4330 Ålgård