



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

NOCAS AS  
Herbergåsen Industriområde, Industrivegen 25 (JE)  
2166 Oppaker

Oslo, 27. juni 2018

Deres ref.:  
Øystein Lystad

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2018/13022  
Saksbehandler:  
Kjersti Aastorp Hirth

## **Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Nocas AS - Industriveien 25 - Herbergåsen - Nes kommune Kontrollnummer: 2018.042.I.FMOA**

### **Kontaktpersoner ved inspeksjonen:**

*Fra virksomheten:*  
Øystein Lystad

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:*  
Kjersti Aastorp Hirth

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo  
og Akershus:*  
Anette Strømme

### **Resultater fra inspeksjonen**

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Nocas AS - Industriveien 25 - Herbergåsen - Nes kommune den 13.06.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 4 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### **Avvik:**

Nocas AS har ikke etablert driftsrutiner for utslipp til vann  
Nocas AS mangler et måleprogram for utslipp til vann  
Nocas AS mangler rutiner for farlig avfall  
Nocas AS har mangelfull lagring av dekk med hensyn til klimavern

#### **Anmerkninger:**

Miljøriskovurderingen kan forbedres  
Oversikt over ledningsnett, kummer, sandfang og prøvetakingspunkt kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

27. juni 2018	Kjersti Aastorp Hirth	Jens Hertzberg
dato	kontrollør	fagsjef
	Fylkesmannen i Oslo og Akershus	

Kopi av rapporten sendes til:

- Nes i Akershus kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NOCAS AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 979976941	<b>Eies av:</b> 979913958
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

## Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Nocas AS - Industriveien 25 - Herbergåsen - Nes kommune	<b>Anleggsnr.:</b> 0236.0050.01
<b>Kommune:</b> Nes i Akershus	<b>Fylke:</b> Akershus
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avfall - mottak, mellomagring og sortering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 14.12.2017	<b>Sist endret:</b>

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Prosess og rensutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

# 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Nocas AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Nocas AS innen 15. oktober 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Kjersti Aastorp Hirth.

#### **4. Pålegg om opplysninger**

Nocas AS må sende Fylkesmannen i Oslo og Akershus følgende opplysninger innen 15. oktober 2018 (jf. forurensningsloven § 49):

- Driftsrutiner for utslipp til vann
- Måleprogram for utslipp til vann
- Rutine for avfallshåndtering som sikrer riktig lagring og levering av farlig avfall
- Dokumentasjon på klimavern for avfall

Det er satt krav om at avfall skal lagres med klimavern. Med avfall regnes alle dekk på anlegget (før og etter behandling) unntatt de som er sortert ut for gjenbruk. Felger og annet som tas ut ved behandling er også avfall. Det er mulig for virksomheten å søke om forlenget frist for å utbedre avviket eller endring av tillatelsen. I den sammenheng bør virksomheten beskrive tiltak som gjøres for å redusere forurensningen til det ytre miljø.

Det er viktig at virksomheten kan dokumentere ved representative prøver at den overholder grenseverdier for utslipp av olje og suspendert stoff og at den ikke slipper ut miljøgifter som kan ha betydning for miljøet. Ved oppstart av nye anlegg er det naturlig å starte med relativt hyppig prøvetaking som eventuelt kan reduseres noe etter hvert dersom det viser seg å være mulig å få representativ prøvetaking med færre målinger.

#### **Klageadgang**

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 13. juni 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Nocas AS bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men

sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## 6. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

## 7. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### Avvik 1

#### **Nocas AS har ikke etablert driftsrutiner for utslipp til vann**

##### **Avvik fra:**

*Tillatelsen punkt 3.5.2 og 5.3*

##### **Funn:**

- Nocas AS mangler skriftlige rutiner for drift og overvåking av fordrøyningsbasseng og sandfang
- Nocas AS mangler skriftlige rutiner for drift og vedlikehold av oljeutskiller
- Nocas AS mangler skriftlige rutiner for feiing av ute og innearealer

##### **Kommentarer:**

Utfra tillatelsen skal Nocas AS etablere rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking som sikrer at vilkårene satt i tillatelsen og annet relevant regelverk i forhold til ytre miljø overholdes. Rutinene skal dokumenteres og det skal fremgå hvem som er ansvarlig for at disse følges. Frist for etablering var satt i 1.april 2018.

### Avvik 2

#### **Nocas AS mangler et måleprogram for utslipp til vann**

##### **Avvik fra:**

*Tillatelsen punkt 6.1*

##### **Kommentarer:**

Virksomheten skal holde oversikt over samtlige utslipp fra anlegget. Utfra tillatelsen skal det etableres et system for å vurdere hva som er relevante utslipp og gjennomføre målinger av utslipp til luft og vann. Rutiner for prøvetaking av sandfang skal inngå i måleprogrammet.

Målinger skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp og skal som et minimum omfatte:

- Komponenter som er uttrykkelig regulert gjennom grenseverdier i tillatelsen eller forskrifter
- Virksomheten må dokumentere at den overholder grenseverdier
- Andre relevante komponenter som følger av bedriftens virksomhet og som det ikke er satt spesifikke grenser for

Måleprogrammet skal inngå i virksomhetens internkontroll og minst inneholde en tydelig fremgangsmåte på hvordan kravene skal følges opp. Programmet bør inneholde prøvetype, prøvetakingsfrekvens, planlagt tidspunkt for prøvetaking, parametere som skal måles, skriftlig rutiner for lagring og innsending av prøver, ansvarlig person for prøveuttak / innsending av prøver o.l.

Utarbeidelse av måleprogram skal utføres av kvalifisert uavhengig konsulent eller av personell med dokumentert kompetanse. Frist for etablering var satt i 1.april 2018.

### **Avvik 3**

#### **Nocas AS mangler rutiner for farlig avfall**

##### **Avvik fra:**

*Tillatelsen punkt 3.5.2 og 4.1.2*

##### **Kommentarer:**

Fra Nocas AS sitt anlegg oppstår det farlig avfall som f.eks. spillolje (hydraulikkolje), oljeforurenset masse (absolutt med oljesøl) og oljeforurenset masse fra oljeutskiller. Det var ingen beholdere merket for farlig avfall ved tilsynet, og virksomheten oppga at farlig avfall var blitt deklarerert på Ragn Sells AS fram til og med 2017, når de var lokalisert på Gardermoen.

Farlig avfall skal tas hånd om på en forsvarlig måte og skal ikke blandes med annet avfall. Farlig avfall skal oppbevares i hel og tett emballasje, som er godt merket også med avfallsstoffnummer. Avfallet skal lagres forsvarlig, slik at det ikke medfører fare for forurensning, spill eller skade på personer. Flytende farlig avfall skal stå på tett dekke med mulighet for oppsamling eller barrierer.

Det farlige avfallet skal leveres til lovlig mottak minst 1 gang pr år og deklarereres i avfallseklarerer.no ved levering. Plikten inntreffer når den totale mengden overstiger 1 kg.

### **Avvik 4**

#### **Nocas AS har mangelfull lagring av dekk med hensyn til klimavern**

##### **Avvik fra:**

*Tillatelsen punkt 1.3 og 1.4*

##### **Funn:**

- Dekk lagres uten klimavern
- Dekk og felg lagres uten klimavern etter demontering

##### **Kommentarer:**

Nocas AS sitt anlegg på Herbergåsen er nytt og startet opp i vinter. Demontering av dekk er ikke startet opp i produksjonshallen ennå, da det er leveringsproblemer med utstyret. Demontering av dekk fra felg gjøres pr dags dato ved bruk av gammel maskin i eget telt, og felg og dekk lagres ute i binger uten klimavern. Det var synlig rustfarget slam i bingen hvor det ble lagret felger.

Mottakskontroll av dekk levert på anlegget gjøres i binger, hvor det er en visuell sortering av dekk som skal selges videre eller som skal demonteres og behandles.



Visuell mottakskontroll i binger



Dekk for videre salg

*Lagring av dekk. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus*



Felger av stål



Dekk

*Lagring etter demontering. Foto: Fylkesmannen i Oslo og Akershus*

Det ble også oppgitt under tilsynet at det hadde vært liten aktivitet i vinter, men at det var mottatt store mengder dekk nå på våren.

Anlegget til Nocas AS er ikke i full aktivitet, fordi det ikke er drift i produksjonshallen ennå. Det ble oppgitt av daglig leder at dette skulle være på plass i løpet av høsten 2018.

## 8. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Miljøriskovurderingen kan forbedres

#### Kommentarer:

Nocas AS har gjort en miljørisikovurdering. Risikovurderingen var noe mangelfull når det gjeldt snøhåndtering og utslipp av slokkevann fra brann. Tiltak som virksomheten hadde gjort var lite synliggjort og var ikke dokumentert opp mot virksomhetens miljørisikovurdering. Dette må på plass ved neste gjennomgang av miljørisikovurderingen.

### Anmerkning 2

Oversikt over ledningsnett, kummer, sandfang og prøvetakingspunkt kan forbedres

#### Kommentarer:

Nocas AS hadde en oversikts kart som var tatt fram til søknaden for tillatelsen. Daglig leder var usikker på om kartet var oppdatert etter at fordrøyningsbassenget og sandfang var etablert på anlegget.

## **9. Andre forhold**

Nocas AS var før lokalisert på Gardermoen hvor de leide arealer av Ragn Sells AS. Denne aktiviteten er nå avviklet og all aktivitet foregår på anlegget Herbergåsen.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

## **11. Informasjon til virksomheten**

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Forventninger til virksomheters utslippskontroll (TA-2748)
- Gebyr ved kontroll (M297)