



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvernavdelingen

Saksbehandler, innvalgstelefon, adresse  
Bjørn Wattne Østerhus, 38176671, Serviceboks 513, 4605 Kristiansand

### Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2009.008.I.MVAVA  
Saksnummer: 2009/1191

#### Informasjon om virksomheten

Navn: Frustøl AS	Dato for inspeksjonen: 17/2-09
Adresse: Songdalsvegen 7, 4647 Brennåsen	Telefon/e-post: 38184700
Besøksadresse: Songdalsvegen 7, 4647 Brennåsen	Organisasjonsnr.: 935665264 Anleggsnr.:
Kommune/kommunenr.: Songdalen/1017	Bransjenr. (NACE-kode): 45.110

#### Tilstede under kontrollen

Fra virksomheten: Svein Frustøl	Fra Fylkesmannen: Bjørn Wattne Østerhus
------------------------------------	--

#### Rapportens innhold

Rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble konstatert under kontrollen. Hovedtema for kontrollen var risikovurdering, kjemikalier og håndtering av farlig avfall.

#### Resultater fra kontrollen

Fylkesmannen avdekket 3 avvik\* og 0 anmerkninger\*, under kontrollen. Se vedlegget til rapporten.

#### Oppfølging etter kontrollen

Ingen tilbakemelding.

Pålegg om tilbakemelding.

Fylkesmannen pålegger virksomheten å sende Fylkesmannen en skriftlig tilbakemelding for å bekrefte at forholdene er brakt i orden og redegjøre for de gjennomførte tiltakene når det gjelder avvikene.

Frist for skriftlige tilbakemelding er: 1. April 2009

Pålegget om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49 og/eller produktkontrollloven § 5. Vedtaket kan påklages innen 3 dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen. Dersom Fylkesmannen ikke mottar den pålagte, skriftlige tilbakemeldingen innen den gitte frist kan vi fatte vedtak om tvangsmulkt. For mer informasjon om et eventuelt vedtak om tvangsmulkt, se side 2 i rapporten.

Kristiansand

17. Februar 2009

Sted

Dato

Fylkesmannen i Vest-Agder  
(etter fullmakt)

\* Avvik og anmerkninger er definert på side 2 i rapporten

## Definisjon på avvik og anmerkninger

**Avvik:** overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, eller forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

**Anmerkning:** et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik

## Informasjon om vedtak om tvangsmulkt

Dersom Fylkesmannen ikke mottar den skriftlige tilbakemeldingen innen den fristen som er fastsatt, har vi mulighet for å fatte vedtak om tvangsmulkt. Vedtak om tvangsmulkt fattes med hjemmel i forurensningsloven § 73 eller i produktkontrollloven § 13. En eventuell tvangsmulkt kan fastsettes som et engangsgebyr eller et løpende dagsgebyr som gjelder så lenge tilbakemeldingen ikke er mottatt.

## Farlig avfall og kjemikalier

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige kjemikalier som ikke skal håndteres sammen med forbruksavfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr. Farlig avfall på avveier kan føre til at miljøgifter spres og hoper seg opp i naturen. Spredningen kan skje gjennom forurenset sigevann fra deponier eller gjennom utslipp av forurensete avgasser, slagg eller aske fra forbrenningsanlegg. Hvis vi heller farlig avfall i kloakken, kan det gjøre at kloakkrensningene ikke fungerer som de skal slik at mer forurensning kommer ut i sjø og vassdrag.

## Farlig avfall

”Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall” (avfallsforskriften) har i kapittel 11 regler for farlig avfall. Her er det regler for forsvarlig oppbevaring med videre av farlig avfall (§ 11-5), krav om tillatelse (§ 11-6 og § 11-7), leveringsplikt (§ 11-8), deklarerer (§ 11-12) og tilsyn (§ 11-15). I tillegg fins regelverk knyttet til bestemte typer farlig avfall. Dette gjelder blant annet for batteri, spillolje, oljeholdig avløpsvann, PCB-holdig avfall som kondensatorer og isolerglassvinduer og lignende.

## Kjemikalier

Informasjon om hvilke kjemikalier som er regulerte/forbudte fins i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften). Regulerer fins blant annet på bromerte flammehemmere, kortkjedede klorparafiner, kadmiumforbindelser, nonyl- og oktylfenol og deres etoksilater.

## Aktuelt regelverk:

Se lover og forskrifter på SFTs hjemmeside [www.sft.no](http://www.sft.no) eller via [www.Regelhjelp.no](http://www.Regelhjelp.no).

Aktuelle hjemler for avvik som avdekkes gjennom kontrollen finnes i følgende regelverk:

- Forskrift om systematisk, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter Internkontrollforskriften, av 6.desember 1996 med senere endringer
- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven), av 13.mars 1981, med senere endringer
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven), av 6.november 1976, med senere endringer
- Forskrift om begrensning i bruk av helse og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften), av 1.juni.2004, med senere endringer
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11 Farlig avfall, av 1.juni 2004, med senere endringer

## Vedlegg til inspeksjonsrapport ved Frustøl AS

**Avvik 1: Virksomheten har mangler ved sin håndtering av farlig avfall.**

### Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 11

Grunnlag for avviket:

- a)** Virksomheten overholder ikke leveringsplikten for farlig avfall, jf. § 11-8
- b)** Virksomheten leverer ikke farlig avfall videre til godkjent innsamler/mottaker jf. § 11-8
- c)** Deklarasjonsskjemaet er ikke tilfredsstillende utfylt jf. § 11-12
- d)** Virksomheten kan ikke dokumentere at farlig avfall er levert, jf. §§ 11-8 og 11-12
- e)** Virksomheten har ikke tilfredsstillende emballering og/eller merking av lagret farlig avfall, jf. § 11-12
- f)** Virksomheten har ikke tilfredsstillende lagring av farlig avfall, jf. § 11-5
- g)** Virksomheten foretar ulovlig behandling av eget/andres farlig avfall, jf. § 11-6
- h)**

---

### Kommentarer:

Farlig avfall skal levers minst en gang per år om den genererte mengden overstiger 1 kg per år. Det bør inngå en rutine for dette, med fastlagt ansvarsperson, i et internkontrollsystem. Dette kan gjerne være som en del av en eller flere rutiner for håndtering av farlig avfall. Det er viktig å sikre seg at tanker av denne typen ikke fylles helt opp, da vanninntrengning kan resultere i at kummen renner over med resultat at mye olje slippes ut.

---

## Vedlegg til inspeksjonsrapport ved Frustøl AS

### **Avvik 2: Virksomheten har mangler ved sin kjemikaliehåndtering.**

Grunnlaget for avviket:

a) Virksomheten har ikke en oppdatert kjemikaliedokumentasjon, for eksempel HMS-datablad.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7 og produktkontrollen § 3

b) Virksomheten mangler en skriftlig dokumentasjon på at det er gjort en systematisk vurdering av substitusjon av kjemikalier.

#### **Avvik fra:**

Produktkontrollen § 3a og forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, § 5, annet ledd, punkt 7.

c) Virksomheten har/bruker kjemikaliet .....  
som er forbudt.

#### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften).

- c<sub>1</sub>)  § 2-8 Organiske tinnforbindelser
- c<sub>2</sub>)  §§ 2-11, 2-12, 2-13 Kadmium
- c<sub>3</sub>)  § 2-15 Klorerte løsemidler
- c<sub>4</sub>)  § 2-17 Kortkjedede klorparafiner
- c<sub>5</sub>)  § 2-18 Nonyl-/oktylfenoler og deres etoksilater
- c<sub>6</sub>)  § 2-20 Penta- og oktaBDE
- c<sub>7</sub>)  Kap. 6. Regulering av ozonreduserende stoffer §.....

---

#### **Kommentarer:**

Det kunne under inspeksjonen ikke fremvises noen rutiner for å bytte ut/substitusjon av farlige kjemikalier med mindre helse- og miljøfarlige kjemikalier. Miljøvernavdelingen ber Frustøl AS om å undersøke med leverandør/Statoil om det er noe de gjør for virksomhetene. I så fall må Frustøl AS ha en kopi av dette.

---

## Vedlegg til inspeksjonsrapport ved Frustøl AS

**Andre avvik**

**Avvik fra:**

---

**Kommentarer:**

Det gis også et avvik for manglende støykartlegging. Av følgebrev til tillatelsen, skulle dette vært gjennomført innen 1. Juni 2008. Om dette inngår som en del av risikovurderinger gjort av kommunen/Sørlandskonsult anses dette for gjennomført om det aktuelle området for drift hos Frustøl AS omfattes. Vi ber uansett om å få tilsendt disse rapportene som det ble diskutert under inspeksjonen.

---

**Andre kommentarer/utdypninger:**

---

Det er positivt at vedlikehold på maskiner nå foregår innendørs med fall/sluk til oljeutskiller. Det fremgår også at virksomheten tar betongknusing på alvor. PCB problematikken er godt kjent og miljøvernavdelingen ber Frustøl AS også i fremtiden kreve dokumentasjon fra leverandør selv om det skulle vise seg at analyseresultater tar tid å fremskaffe.

---