



INSPEKSJONSRAPPORT

FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDE
5363 Ågotnes

Oslo, 4. mai 2018

Deres ref.:
Hilde Nymark Rasmussen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2016/524
Saksbehandler:
Leni Lødøen Grebstad

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning, Eide

Kontrollnummer: 2018.085.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Hilde Nymark Rasmussen

Fra Miljødirektoratet:

Leni Lødøen Grebstad

Andre deltagere fra virksomheten:

Svein Tore Torvund

André Kausland

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:

Henning Gøhtesen

Rita Romsås Fjeldberg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning, Eide (Franzefoss Gjenvinning) den 18. april 2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomhetens forebyggende vedlikehold av tankanlegget har mangler
- Virksomheten har mangler i sin håndtering og rapportering av farlig avfall
- Virksomheten måler ikke sine utslipp til vann som angitt i tillatelsen

Anmerkninger:

- Prosedyre for mottak av avfall kan med fordel inkludere en beskrivelse av vurderingene som gjøres av avfallet før det mottas

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

4. mai 2018	Leni Lødden Grebstad	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Hordaland ved miljøvernavdelingen

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FRANZEFOSS GJENVINNING AS AVD EIDE	
Organisasjonsnr.: 980888525	Eies av: 975265412
Bransjenr. (NACE-kode): 38.220 - Behandling og disponering av farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Franzefoss Gjenvinning, Eide	Anleggsnr.: 1246.0011.01
Kommune: Fjell	Fylke: Hordaland
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 25. januar 2006	Sist endret: 5. januar 2017

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for behandlingsanlegg for farlig avfall.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Utslipp til vann
- Prosess og renseutstyr
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Franzefoss Gjenvinning plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Franzefoss Gjenvinning innen 30. juni 2018 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Leni Lødøen Grebstad.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 18. april 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Franzefoss Gjenvinning avd. Eide bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomhetens forebyggende vedlikehold av tankanlegget har mangler

Avvik fra:

- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning AS, avd. Eide (Tillatelsen). Sist endret 05.01.2017. Kapittel 2.9 Plikt til forebyggende vedlikehold
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Kapittel 18 Tanklagring § 18-6. Forebyggende tiltak
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) § 5, 2.ledd punkt 7

Kommentarer:

For å holde de ordinære utslipp på et lavest mulig nivå og for å unngå utilsiktede utslipp skal bedriften sørge for forebyggende vedlikehold av utstyr som kan ha utslippsmessig betydning. System og rutiner for vedlikehold av slikt utstyr skal være dokumentert. Videre fremgår det av forurensningsforskriftens kapittel 18 at tankanlegg og de tekniske barrierene til enhver tid skal ha en tilfredsstillende tilstand for å forebygge forurensning, og det skal utarbeides kriterier for hva

som regnes som tilfredsstillende teknisk tilstand. Tankanlegget utgjør tanker med tilknyttet utstyr så som rørledninger, ventiler, pumper, måleinstrumenter etc. Internkontroll er en viktig del av dette arbeidet, og internkontrollforskriften er sentral i tolkningen av tankforskriften.

Franzefoss Gjenvinning, Eide har tillatelse til å motta, mellomlagre og behandle spesifiserte typer avfall med opprinnelse i offshorevirksomheten og landbasert industri, blant annet oljeboringsavfall, oljeholdig avfallsvann og oljeforurenset masse. Mye av avfallet som mottas lagres i virksomhetens to tankparker og i to bassenger før behandling.

Virksomheten har en prosedyre for drift og vedlikehold av tanker (ID: 12860) og en prosedyre for daglig og ukentlig sjekkrutine for tankpark (ID: 13246). Til arbeidet med det forebyggende vedlikeholdet av tankparkene har virksomheten også etablert et excelbasert system som angir utstyr og frekvens for vedlikehold. De ulike tankene er lagt inn i systemet for forebyggende vedlikehold, men noe av det tilhørende utstyr mangler, som for eksempel rørstuss, røroppheng, en automatisk pumpe for drenering, alarmsystem tilknyttet tankene og to bassenger med tilknyttet slanger for lagring av farlig avfall.

Virksomheten informerer under tilsynet om at de er i en overgangsfase til å etablere et nettbasert vedlikeholdssystem.

Ved stikkprøve for gjennomført 5.årskontroll av en av tankene, ble det observert i sjekklisten at akseptkriteriet for tanktykkelse er satt til minimum 50 % av ståltykkelsen. Det fremkom under tilsynet at dette akseptkriteriet måles mot en verifikasjon av tanken som ble gjennomført etter at tanken var ny (rapport TS-B-Ta-08-006), og ikke mot opprinnelig tykkelse. Sjekklstens beskrivelse av akseptkriteriet for tanktykkelse ved 5.årskontroll er ikke som gjeldende praksis.

Avvik 2

Virksomheten har mangler i sin håndtering og rapportering av farlig avfall

Avvik fra:

- Tillatelsens kapittel 3.1 Deklarering av avfall, kapittel 3.4 Vilkår ved lagring av farlig avfall, 13.5 Avfallsoversikt og 13.6 Rapportering til Miljødirektoratet
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11-6 Tillatelse til håndtering av farlig avfall

Kommentarer:

Mottak

I tillatelsen gis en liste over avfallsfraksjoner med avfallsstoffnummer, avfallstype og EAL-kode som kan mottas, behandles og lagres. For flere av avfallsfraksjonene som virksomheten har mottatt, stemmer ikke avfallsstoffnummer og EAL-kode overens med det som virksomheten har tillatelse til å ta imot.

Miljødirektoratet informerte under tilsynet om at virksomheten kan søke om å få fjernet EAL-kodene i tillatelsen, og bare bli regulert på stoffnummer.

Lagring

I tillatelsen og avfallsforskriften fremgår det at alt farlig avfall, uavhengig av mengde skal lagres under tak. Ved befaring ble det observert to paller med malingsspann, kanner med oljerester og batterier som var lagret utendørs. Det farlige avfallet var ikke lagret under tak.

Merking

I samsvar med tillatelsen skal lageret for farlig avfall merkes slik at det fremgår hva som er lagret. Virksomheten lagrer noen tønner med farlige avfall i en hall vest for administrasjonsbygget og noen tønner i produksjonsbygget ved kaia. Tønnene var ikke tilstrekkelig merket.

Avfallsdeklarerer

Ved mottak av farlig avfall fra virksomheter skal den som driver mottaket påse at avfallsbesitter har deklarerert det farlige avfallet.

Ved gjennomgang av de registreringer som er gjort av mottatt farlig avfall for 2017 i Avfallsdeklarerer.no ble det observert noen fraksjoner av asbest (avfallskode 7050) som virksomheten ikke har tillatelse til å motta. Det fremkom under tilsynet at avfallet er levert til deponi, og at riktig avfallsmottaker er Franzefoss Gjenvinning, Eide avfallsdeponi, som har en egen tillatelse fra Fylkesmannen i Hordaland.

Virksomheten har ikke i tilstrekkelig grad fulgt sitt ansvar med å påse at avfallet er deklarerert til riktig mottaker.

Rapportering

Virksomheten skal årlig utarbeide en avfallsversikt som gjør rede for mengder og typer farlig avfall som er mottatt, behandlet, sendt videre og lagret. Denne oversikten er en del av den årlige egenkontrollrapporteringen til Miljødirektoratet. Se også punkt 13.6 i tillatelsen.

Ved gjennomgang av avfallsregnskapet for mottatt avfall til behandling ble det observert at virksomheten mangler rapportering av noen avfallsfraksjonen, for eksempel 7025, 7031, 7144, 7145 og 7165. Virksomheten informerte under tilsynet at mengden farlig avfall er rapportert riktig, men at noen av avfallskodene som er rapportert består av flere avfallsfraksjoner.

I avfallsregnskapet for levering av avfall mangler rapportering av noen fraksjoner, som for eksempel avfall med stoffnummer 7042 Organiske løsemidler uten halogen (deklarasjonsnummer 300262264) og 7121 Polymeriserende stoff, isocyanater (deklarasjonsnummer 300262244).

Avvik 3

Virksomhetens måler ikke sine utslipp til vann som angitt i tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Franzefoss Gjenvinning avd. Eide, kapittel 5
Utslipp til vann

Kommentarer:

I tillatelsen er det angitt utslippsgrenser til vann med konsentrasjonsgrenser for døgnmiddel av ulike utslippskomponenter (TOC, olje, krom, nikkel, kobber, kadmium, kvikksølv, bly, sum PFAS).

I måleprogrammet til virksomheten er det beskrevet at det tas månedlige blandeprøver av rensert vann, og at prøvene sendes til ekstern laboratorium for analyse. Videre fremkommer det av måleprogrammet at det er virksomhetens månedlige prøveprogram som skal omfatte utslippsparemetere som det stilles spesifikke krav til i tillatelsen.

Kravstillingen i tillatelsen angir imidlertid at det skal analyseres for døgnmidlet konsentrasjon av utslippskomponentene til sjø, og ikke månedsmidlet konsentrasjon av utslippskomponentene.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Prosedyre for mottak av avfall kan med fordel inkludere en beskrivelse av vurderingene som gjøres av avfallet før det mottas

Kommentarer:

Virksomheten har en prosedyre for mottak av oljeboringsavfall og oljeholdig avfallsvann (ID: 9864). I prosedyren står det at formålet er å sikre korrekt innveing registrering og rapportering av oljeboringsavfall som blir levert ved anlegget ihht retningslinjer gitt i konsesjonsvilkår, lover og forskrifter. Ved tilsynet informerer virksomheten om at avfall noen ganger avvises basert på innhold som fremkommer av analyserapporter av avfallet. En beskrivelse av vurderingene som gjøres som en del av mottakskontrollen om hvorvidt et avfall kan tas imot eller avvises kan med fordel gjengis i prosedyren.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensnig av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet