



Fylkesmannen i Oslo og Akershus

AALERUDMYRA AS  
Peder Sletners vei 4  
1410 Kolbotn

Oslo, 10.8.2018

Deres ref.:  
Olav Svardal

Vår ref.(bes oppgitt ved svar):  
2017/1512

Saksbehandler:  
Anne Stine Zakariassen

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser Kontrollnummer: 2018.072.I.FMOA

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Olav Svardal

*Fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus:*  
Anne Stine Zakariassen

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Stian Eriksen  
Per Oskar Mengshoel

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo  
og Akershus:*  
Siri Haug

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser den 14.05.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

### Fylkesmannen ser svært alvorlig på avvikene og har satt kort frist for tilbakemelding.

#### Avvik:

- Aalerudmyra AS har tatt imot større mengder avfall enn angitt i tillatelsen
- Aalerudmyra AS har tatt imot masser som overskrider kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall
- Internkontrollsystemet til Aalrudmyra AS har mangler

Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avviene er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

|      |                                 |              |
|------|---------------------------------|--------------|
|      | Anne Stine Zakariassen          | Kari Skogen  |
| dato | kontrollør                      | seksjonssjef |
|      | Fylkesmannen i Oslo og Akershus |              |

Kopi av rapporten sendes til:  
Ås kommune

# 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

## Ansvarlig enhet

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Navn:</b> AALERUDMYRA AS  |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 999291767   | <b>Eies av:</b> 999508723 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 43.990 - Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet |                           |

## Kontrollert enhet

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser | <b>Anleggsnr.:</b> 0214.0021.03 |
| <b>Kommune:</b> Ås   | <b>Fylke:</b> Akershus          |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Deponering  |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 13.11.2014   | <b>Sist endret:</b> -           |

# 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

## Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Mottakskontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen og pålegg om opplysninger**

Ålerudmyra - deponi for inert avfall og lett forurensede masser plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. Ålerudmyra må sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan ulovlig forhold skal følges opp, samt følgende opplysninger, **innen 3. september 2018** (jf. forurensningsloven § 49):

- Dokumentasjon på hva som gjenstår av fyllingsvolum/-mengder for å nå regulerte volum/høyder.
- Dokumentasjon på hvor stor del av fyllingsvolumet/-mengder som er masser i forbindelse med topptetting (rene naturlige masser)

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmoapostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/Anne Stine Zakariassen.

#### **Klageadgang**

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Oslo og Akershus senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

### **4. Varsel om stans av inntak av masser**

Fylkesmannen varslar at vi vil vurdere å pålegge stans i mottak av avfall, dersom ikke forholdene er rettet opp innen fastsatt frist. Hjemmel for pålegget vil være forurensningsloven § 7 fjerde ledd.

Eventuelle kommentarer til dette varselet må sendes Fylkesmannen innen 2 uker, jf. forvaltningsloven § 16.

### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. juni 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Aalerudmyra bli ilagt et gebyr på kr 22 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men

sendes via Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

## **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Akershus (jf. offentleglova).

## **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

### **Avvik 1**

#### **Aalerudmyra AS har tatt imot større mengder avfall enn angitt i tillatelsen**

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen pkt 1.1 «Tillatelsens rammer»

##### **Kommentarer:**

Aalerudmyra AS har pr 14.5.2018 tatt inn 662 000 tonn forurenset masse og 300 000 tonn betong. Totalt er 962 000 tonn mottatt. Tillatelsens ramme er på 900 000 tonn.

Virksomheten har søkt om å utvide mengden (1,5 år siden) Søknaden har vært på høring, men er ikke ferdigbehandlet da det er uavklart om søknaden er i henhold til gjeldende regulering når det gjelder høyder og volum. Aalerudmyra AS har søkt om mottak av ytterligere 400 000 tonn utover det de allerede har tillatelse til. På tilsynet ble det opplyst at det for å fullføre støyvollene er behov for ca 100.000 tonn i tillegg til det som allerede er deponert.

Det er noe uklart om hvilke mengder det er behov for og om mengdene inkluderer toppdekke i henhold til kravene i tillatelsen. Aalerudmyra AS må derfor dokumentere hva som gjenstår av fyllingsvolum/-mengder for å nå regulerte volum/høyder, samt dokumentasjon på hvor stor andel av fyllingsvolumet/-mengder som er masser i forbindelse med topptetting (rene naturlige masser).

### **Avvik 2**

#### **Aalerudmyra AS har tatt imot masser som overskrider kriterier for mottak av avfall på deponi for inert avfall**

##### **Avvik fra:**

- Tillatelsen pkt 3.1 «avfall som kan deponeres» og «registrering og kontroll ved mottak av avfall til deponi»
- Avfallsforskriften § 9-11 (Mottak av avfall), vedlegg II punkt 1.2-1.4 og 2.1

##### **Kommentarer:**

Det er den driftsansvarlige som skal avgjøre om avfallet kan deponeres ved deponiet på bakgrunn av fremlagt dokumentasjon fra avfallsprodusent. Avfallsprodusenten skal sørge

for at det gjennomføres en basiskarakterisering av avfallet for å kunne vurdere hvordan avfallet skal håndteres, og hvilken deponikategori det hører inn under.

Avfallsforskriften kap. 9, vedlegg II, stiller krav om at det i forbindelse med basiskarakteriseringen både skal foretas en ristetest og en kolonnetest, i tillegg til at konsentrasjon av organiske paramtere dokumenteres dersom relevant. For avfall som oppstår jevnlig, kan imidlertid karakteriseringen over tid begrenses til en av testtypene, dersom basiskarakteriseringen gir grunnlag for det. Dette forutsetter vanligvis at det foreligger et omfattende analysegrunnlag til å avgjøre at kun den ene typen test er tilstrekkelig for å avklare eventuelle kritiske endringer i avfallets utlekkingspotensial over tid, uten fare for å overskride fastsatte grenseverdier og mottakskriterier. For eksempel er det ikke grunnlag for å kutte ut en type utlekkingsstest dersom testresultatene viser verdier nær fastsatt grenseverdi eller stor variasjon.

For helt å utelukke bruk av utlekkingsstester som en del av basiskarakteriseringen, må avfallsprodusent kunne dokumentere at en av unntaksbestemmelsene listet opp i vedlegg II, punkt 1.2, bokstav a-e, blir gjeldene. Deponieier skal i henhold til punkt 1.4 sikre at det kun deponeres avfall som overholder de generelle mottakskriteriene fastsatt i forskriften, samt tilleggskrav satt i driftstillatelsen etter forurensningsloven, ved å gjennomføre mottaks- og stikkprøvekontroll.

Ålerudmyra AS bruker tilstandsklasser iht. TA2553/2009 for å avgjøre om masser kan legges på deponiet. Fylkesmannen presiserer at dette ikke er et verktøy for å basisikarakterisere avfall.

Miljødirektoratet mener at en tiltaksplan for gjennomføring av tiltak i forurenset grunn i henhold til forurensningsforskriften kapittel 2 normalt ikke vil være dekkende for å oppfylle alle punkter i kravet om basiskarakterisering av avfall. Der hvor tiltaksplanen konkluderer med at det vil oppstå overskuddsmasser som skal deponeres, bør tiltakshaver samtidig sørge for at avfallet basiskarakteriseres som en del av denne planen. Dersom det planlegges at noe av overskuddsmassene skal leveres til et deponi for inert avfall, bør dette i praksis føre til at det som en del av disse undersøkelsene tas riste- og kolonnetester av massene. Dette vil føre til en forenklet dokumentasjonsprosess etter at graveprosjektet har startet og før levering til deponi.

I henhold til Ålerudmyra sin rutine skal hvert 100de lass som mottas testes og sendes til analyse av totalinnhold. Hvert 5te av disse igjen skal det gjøres det ristetest på. I tillegg tas det enkeltprøver av massene på deponiet. Ålerudmyra har aldri avvist masser etter egne tester etter mottak eller på grunnlag av utlekkingsstester. Fylkesmannen mener dette ikke dekker kravene gitt i vedlegg II punkt 1.4.

I 2017 er det levert 15 000 lass. Det er rapportert at det er analysert på 14 prøver. I egenrapporteringen skilles det ikke på om det er en prøve fra deponiet eller fra stikkprøvekontrollen. Flere av prøvene viser overskridelser av hva som er tillatt for masser som legges på deponi for inert avfall jf. kravene i avfallsforskriften kapittel 9, vedlegg II punkt 2.1.

### **Avvik 3**

#### **Internkontrollsystemet til Aalrudmyra AS har mangler**

#### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 2. ledd

#### **Funn:**

- Overskridelsene av mengder fastsatt i tillatelsen (avvik 1) og mottakskriterier (avvik 2) er ikke avviksbehandlet.
- Ålerudmyra har ikke gode nok rutiner for å avgjøre om avfallet kan deponeres ved deponiet.

#### **Kommentarer:**

Virksomheten kartla aktiviteter med risiko for ytre miljø ved oppstart av deponiet, men har ikke rutiner for oppfølging av kartleggingen. Det har vært flere hendelser i etterkant av analysen, analysen er ikke blitt oppdatert.

Se også kommentarer til avvik 2.

## **8. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **9. Andre forhold**

Følgende punkter framkom under inspeksjonen men var ikke en del av temaet for inspeksjonen:

- Det foretas utfylling av rene masser på nabotomt
- Det er ikke meldt ifra om ny eierstruktur
- Det foregår utsortering av armeringsjern på anlegget. Metall fraktes til gjenvinning.
- Det lagres asfalt til gjenvinning ved opparbeiding av parkeringsplass.
- Analyser av bekken registreres ikke i databasen Vannmiljø.

## **10. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Tillatelse etter forurensningsloven for deponi for inert avfall og lett forurensete masser på Ålerudmyra i Ås kommune av 13.11.2014
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

## **11. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Veiviser til regelverk for virksomheter, [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)