



---

## Inspeksjon ved Franzefoss Gjenvinning AS i Tananger

*Dato for inspeksjonen:* 27.02.2014  
*Rapportnummer:* 2014.060.I.FMRO  
*Saksnr.:* 2014/1412

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

*Fra virksomheten:*  
Petter Skogheim<sup>1</sup>, Espen Fosse<sup>2</sup>, Sven  
Ruger<sup>3</sup> og Linn Danielsen<sup>4</sup>

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Margareta Skog, Kirsten Allred

## Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket ifm inspeksjonen hos *Franzefoss Gjenvinning AS* på Tananger (FGT).

Fylkesmannen avdekket 2 avvik under inspeksjonen:

- Avvik 1: Bedriftens skrevne rutiner for håndtering av farlig avfall er ikke i samsvar med hvordan dette gjøres i praksis
- Avvik 2: Bedriftens rutiner for å sikre at avfall ved overføring fra tankbil til mindre lager-/transportemballasje ikke renner i nærliggende sluk er utilfredsstillende

Det ble etter denne kontrollen ikke gitt noen anmerkninger.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Margareta Skog  
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift

---

<sup>1</sup> Anleggssjef for Franzefoss Gjenvinning AS anlegg på både Forus og Tananger

<sup>2</sup> Midlertidig driftsleder i Tananger

<sup>3</sup> Har operativ funksjon på kontoret, deriblant nøye oppfølging av WMS

<sup>4</sup> HMS&K-leder ved Franzefoss sitt anlegg på både Forus og Tananger

## Informasjon om virksomheten

<i>Kontrollert anlegg:</i> Franzefoss Gjenvinning AS avd Tananger	<i>Org.nr.:</i> 997 941 209
<i>Eies av:</i> Franzefoss Gjenvinning AS	<i>Org.nr.:</i> 975 265 412

### Kontrollert anlegg:

<i>Besøksadresse:</i> Risavika Havnering 235, 4056 SOLA	<i>Telefon:</i> 51 69 69 50
<i>Postadresse:</i> Franzefoss Gjenvinning AS, Region Vest, Geitaberget 15, 4033 Stavanger	<i>E-post:</i> firmapost@franzefoss.no
<i>Kommune:</i> Sola	<i>Bransjenr. (NACE-kode):</i> 38.120 - Innsamling av farlig avfall
<i>Tillatelser gitt:</i> 07.03.2012 (stykkgodshallen) og 07.01.2014 (lagertankene)	<i>Tillatelsene sist oppdatert:</i> -
<i>Risikoklasse:</i> 3 (stykkgodshallen) og 2 (lagertankene)	<i>Sist kontrollert:</i> 01.10.2013

## Bakgrunn for inspeksjonen

Det ble i uke 38 og 39 i 2013 gjennomført en nasjonal tilsynsaksjon av anlegg som mottar og mellomlagrer farlig avfall. Aksjonen var en oppfølging av tidligere tilsynsaksjoner i 2004, 2006 og 2010. Som del av denne aksjonen ble FGT kontrollert 01.10.2013. Under kontrollen i oktober i fjor ble det avdekket flere alvorlige avvik, jf. kontrollrapport 2013.050.I.FMRO.

FGT redegjorde i brev av 23.12.2013 for sin oppfølging av avvikene. I brevet av 17.01.2014 kommenterer vi FTG sin tilbakemelding om bedriftens oppfølging av det enkelte avvik. Vi konkluderer da med at vi formelt lukker alle 5 avvikene, for så heller å gjennomføre en oppfølgende kontroll av virksomheten på Tananger 27.02.2014.

Målet for den oppfølgende kontrollen var **primært** å verifisere at avvikene som ble gitt etter kontrollen 01.10.2013 nå er rettet opp.

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall ([forurensningsloven](#)) med underliggende forskrifter
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for helse/miljø/sikkerhet

## Avvik

Følgende avvik ble konstatert under Fylkesmannen sin inspeksjon:

### Avvik 1:

**Bedriftens skrevne rutiner for håndtering av farlig avfall er ikke i samsvar med hvordan dette gjøres i praksis**

Avvik fra:

- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7*

### Kommentarer:

Bedriftens rutine ”Mottak for farlig avfall – ID: 11082” er ikke et gjennomarbeidet dokument. Det er til dels mer forvirrende enn avklarende. Blant annet redegjøres det for prøvetaking og analyser av spillolje som aldri har eller vil bli gjort. Noen setninger er ufullstendige og/eller på annen måte vanskelige å forstå.

Det må være samsvar mellom det som beskriver kravene til og hvordan de enkelte oppgavene skal utføres, og hvordan de i praksis gjøres. Dersom det ikke er samsvar, må det gjøres endringer enten i det skriftlige eller i den praktiske utførelsen.

### Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes ved at bedriften bekrefter at rutinen ”Mottak for farlig avfall – ID: 11082” er gjennomgått og endret slik at det er samsvar mellom ”kart og terreng”. Som dokumentasjon ber vi om å få tilsendt kopi av oppdatert prosedyre.

Frist for tilbakemelding: 15. mai 2014

### Avvik 2:

**Bedriftens rutiner for å sikre at avfall ved overføring fra tankbil til mindre lager-/transportemballasje ikke renner i nærliggende sluk er utilfredsstillende**

Avvik fra:

- *Forurensningsloven § 7*
- *Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5, 2. ledd punkt 6 og 7*

### Kommentarer:

Når (flytende) farlig avfall ankommer anlegget på tankbil og skal overføres i mindre mellomlagrings-/og transportemballasje, ofte såkalte IBC-containerer, så skjer dette rett

utenfor stykkgodshallen. Det ble opplyst at denne arbeidsoperasjonen ikke gjøres inne i selve lagerhallen, blant annet fordi arbeidstakerne (inne i hallen) da ville bli plaget av eksos fra tankbilen. Det ble også sagt at det aldri har vært noe uhell eller tilløp til uhell ved overføringen av væske fra tankbil til mindre beholdere. I tillegg er utstyret som pumper væske fra tankbiltanken det samme som suger opp væske hos kundene, sier bedriften. Bedriften sier videre at den har et depot for oppsamling av væske på avvei, inkl. lokk som kan tette til nærliggende sluker, ”rett rundt hjørnet”.

Vårt ankepunkt er at det er **kort** avstand og god helling ned fra der IBC-containerne fylles opp til der overvann og farlig avfall renner ned i sluker som fører vannet rett på kommunalt nett. Utearealene dreneres ikke via oljeutskiller. Vi fikk opplyst at anlegget (”hele området”) ligger så lavt i terrenget at vannet ikke føres direkte til sjø, men må pumpes på kommunalt spillvannnett.

Det forhold at det ennå ikke har skjedd noen uhellsutslipp ved overføringen av flytende farlig avfall fra tankbil til IBC-containerer betyr ikke at det ikke kan skje. Dagens praksis må derfor stanse.

#### Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes ved at bedriften redegjør for de tiltak en har iverksatt/nye rutiner en har implementert som sikrer at farlig avfall som er hentet med tankbil ikke vil kunne renne ut på kommunalt nett ved et uhell.

Frist for tilbakemelding: **15. mai 2014**

## **Anmerkninger**

Det ble etter denne kontrollen ikke gitt noen anmerkninger.

## **Andre forhold**

- Fylkesmannen fikk under kontrollen demonstrert hvordan WMS er implementert ved anleggene i Tananger. Dette ble gjort av den i FGT (Sven Ruger) som har fått tildelt oppgaven med til enhver tid å holde systemet oppdatert. Vårt inntrykk er at han har fått nødvendig opplæring, at han setter sin ære i og får bruke nok tid på å holde systemet oppdatert. Så langt vi kan se klarer ikke bare vedkommende, men også andre nøkkelpersoner i bedriften, raskt å fremskaffe de oversikter vi og bedriften måtte trenge. Iht. bedriftens ledelse, har bedre ”lagerjournal” medført både bedre oversikt og inntjening i bedriften.

Manglende sporbarhet i avfall FGT mottar, mellomlagerer og videreleverer var under kontrollen i oktober i fjor det som bekymret oss aller mest. Etter kontrollen nå i februar i år vurderer vi det slik at FGT i dag klarer å sannsynliggjøre/dokumentere at bedriften har nødvendig kontroll med avfallsstrømmene inn til, i og ut fra både stykkgodshallen og tankparken.

- Bedriften redegjorde under kontrollen 27.02.2014 kort for hvordan en hadde tenkt å gå videre når det gjelder opplæring av egne ansatte. Det ble blant annet sagt at en nå ville ta for seg – ikke bare det som gjelder generelt og alle anleggene i *Franzefoss Gjenvinning*

AS – men også de enkelte stedspecifikke internkontrollprosedyrene, dvs. gjennomgå alle de prosedyrene/skrevne rutinene som konkret gjelder det enkelte anlegg.

- Fylkesmannen ønsker å gi *Franzefoss Gjenvinning AS* anerkjennelse for alle de tiltak som er gjort i perioden 1. oktober 2013 – 27. februar 2014 for å rette avvikene som ble gitt etter vår kontroll av bedriften i oktober i fjor. Dette gjelder ikke minst solid innføring av WMS og en opplæring som tilsier at denne er egnet til å høyne kunnskapsnivået blant alle ansatte hos FGT. I tillegg merker vi oss at bedriften tar på alvor det å lære opp egne kunder/potensielle kunder i forsvarlig avfallshåndtering selv om dette i første omgang er ressurskrevende.

### **Informasjon til virksomheten**

Brosjyrer/faktaark utdelt under kontrollen:

- Ingen

### **Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no) (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes også til:

- Sola kommune

§§§