



Brønnøy kommune

8905 BRØNNØYSUND

RAPPORT FRA TILSYN PÅ TVERRØYA AVFALLSPASS

Vi viser til tilsyn gjennomført på Tverrøya avfallsplass 12.10.2000. Vi viser også til statusrapport oversendt med følgebrev fra Brønnøy kommune av 04.10.2000.

*Under tilsynet ble det fra Fylkesmannen kun registrert en anmerkning. Brønnøy kommunen bes om å redegjøre for oppfølging av anmerkningen **innen 01.03.2001**. Innen samme dato ber vi om ny oppdatering av status for videre gjennomføring av tiltaksplan, spesielt i forhold til overvåking av sivevann og gassutslipp.*

Bakgrunn

Hensikten med tilsynet var å fastslå om kommunen gjennomfører avslutningsarbeidet for Tverrøya avfallsplass i henhold til godkjent plan. Tilsynet inngår i Fylkesmannens rutinemessige oppfølging av nedlagte avfallsplasser. Denne rapporten beskriver eventuelle avvik og anmerkninger som ble avdekket under tilsynet.

- **Avvik** betegnes som overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.
- **Anmerkning** er andre forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse-, miljø- og sikkerhet.

Dokumentgrunnlaget for kontrollen var:

- forurensningsloven med forskrifter
- brev av 14.10.1998 fra Brønnøy kommune med tiltaksplan for nedlagte kommunale avfallsplasser
- brev av 28.01.1999 fra Fylkesmannen med godkjenning av tiltaksplaner for Tverrøya og Mo avfallsplasser i Brønnøy kommune
- brev av 24.03.1999 fra Brønnøy kommune med søknad om deponering av søppelmasser fra Brønnøysund Lufthavn
- brev av 08.04.1999 fra Fylkesmannen med tillatelse til deponering av forbruksavfall fra gammel fyllplass ved Brønnøysund Lufthavn på Tverrøya avfallsplass.

I brev fra Brønnøy kommune er det i ettertid gjort rede for forsinkelser i opprinnelige planer, noe Fylkesmannen har tatt til etterretning.

Gjennomføring

Tilsynet ble gjennomført ved at tegninger og status for området først ble gjennomgått av representanter fra kommunen. Under befaringen deltok Terje Nilsen fra Alstahaug kommune og Marit Torsvik fra Fylkesmannen. I tillegg deltok Åge Kleiven fra Alstahaug kommune på statusgjennomgangen.

Avvik og anmerkninger

Under tilsynet ble det av Fylkesmannen ikke registrert noen avvik. Det ble registrert en anmerkning:

Anmerkning 1: Det sikres ikke at oppsamlingssystemet for sigevann fungerer slik at mest mulig sigevann samles opp og fortløpende ledes videre til utslippsledning.

Referanse: Avslutningsplan kap 5

I følge tiltaksplanen skal det være opparbeidet oppsamlingssystem for sigevann i fyllingsfronten. Under befaringen så dette oppsamlingssystemet ut til å være ferdig etablert. I et område nedstrøms fyllingen kunne det likevel observeres en dam som antas å være oppsamlet sigevann som ikke var blitt ført videre, sannsynligvis som følge av tette grøfter. Kommunen bes om å få dette forbedret.

Generelt

Vi har forståelse for at arbeidet med å ferdigstille avfallsplassen har blitt noe forsinket, spesielt med tanke på de utfordringer kommunen har møtt på i forbindelse med ytterligere deponering av masser fra Brønnøysund Lufthavn. Det meste av arbeidet med toppdekke ser nå ut til å være fullført, noe Fylkesmannen er tilfreds med. Det forutsettes nå at kommunen iverksetter overvåkning av sigevann og gassutslipp i henhold til tidligere gitte krav. For sigevann betyr det at overvåkingen skal iverksettes snarest med prøvetaking fire ganger i løpet av det neste året. Deretter skal resultatene evalueres og nytt overvåkningsprogram fremlegges. Når det gjelder gassovervåkning, er det vesentlig at denne gjennomføres slik at reduksjon av gassutslipp gjennom toppdekke blir dokumentert, det vil si måling av faktiske utslipp. Vi vil her akseptere at plan for slik overvåkning legges fram ved neste rapporteringsfrist som er satt til 01.03.2001.

Med hilsen

Oddlaug E. Knutsen (e.f.)
seksjonsleder

Marit Torsvik
overingeniør