



# Fylkesmannen i Vest-Agder

## Miljøvernnavdelingen

Saksbehandler: Hallvard Berget  
Tlf.: 38 17 62 13

Deres ref.: Sten Otto Tjørve  
Vår ref.: 2014/3194

Vår dato: 17.6.2014  
Arkivkode: 461.2

---

Farsund kommune  
Postboks 100  
4552 Farsund

### Farsund kommune - tilbakemelding etter kontroll ved Huseby renseanlegg

---

**Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Huseby renseanlegg,  
Kontrollnummer: 2014.006.I.FMVA**

#### Kontaktperson ved inspeksjonen:

<i>Fra virksomheten:</i>	<i>Fra Fylkesmannen:</i>
Anders Grimnes	Hallvard Berget
Herold Bjørnestad	Atle Torvik Kristiansen
Berber Korf	
Andreas Kolnes	

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon 22. mai 2014 ved Huseby renseanlegg i Farsund kommune. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen seks uker etter at rapporten er mottatt.

*Fylkesmannen påviste 2 avvik under inspeksjonen.*

*Avvik 1:*

*Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende*

*Avvik2:*

*Kommunen mangler skriftlige rutiner for prøvetaking*

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten. Huseby renseanlegg/Farsund kommune må sende en skriftlig bekreftelse innen **1. oktober 2014** som dokumenterer at avviket er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Med hilsen

Thore Egeland (e.f.)  
sjefingeniør

Hallvard Berget  
senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift.*

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Farsund kommune	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 964 083 266	<b>Eies av:</b> -
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Huseby renseanlegg	<b>Anleggsnr.:</b> 1003.0050.01
<b>Kommune:</b> Farsund	<b>Fylke:</b> Vest-Agder
<b>Anleggsaktivitet:</b> Avløpsnett og –rensing	<b>Risikoklasse:</b> 3
<b>Tillatelse gitt:</b> 6.4.1994	<b>Sist endret:</b> -

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er en del av en aksjon, rettet mot større avløpsanlegg, det vil si renseanlegg som ligger i tettbebyggelser med mer enn 2 000 innbyggere ved ferskvann/elvemunninger og byer med over 10 000 innbyggere ved utslipp til sjø. Tidligere er det gjennomført aksjoner av denne typen i 2008 og i 2010. Aksjonen er landsdekkende og målet er å kontrollere mange av de totalt 380 anleggene i Norge.

Hovedmål for aksjonen er å kartlegge i hvilken grad kommunene konkretiserer og gjennomfører kravene satt i tillatelse og i forurensingsforskriften kapittel 14. Delmål for aksjonen er knyttet opp mot de ulike temaer som arbeidsgruppen har valgt som kjernen i tilsynet:

- Kartlegge om de mangler knyttet til risikovurderinger som ble avdekket sist er fulgt opp, og om Fylkesmannen har gitt veiledning på området
- Finne ut om kommunene har gjennomført konkrete tiltak når det gjelder klimatiltak
- Finne ut i hvilken grad kommunene følger opp egne planer når det gjelder ressursforbruk til fornyelse og oppgradering av anlegg
- Kartlegge årsaker til eventuelle avvik fra planer og ambisjoner
- Hvordan er avvik fra forrige aksjon fulgt opp og se om nye avvik er færre eller av en annen karakter enn tidligere
- Vurdere om avløpsanleggene fungerer godt og stabilt under ulike forhold

### Inspeksjonstema

- Mål for avløpssystemer (kommunens ambisjoner for avløpsanlegget)
- Handlingsplaner/saneringsplaner
- Klimatilpasning
- Overløp
- Ledningsnett
- Organisasjonskart
- Analyseresultater i året 2013
- Driftsstabilitet i avløpsanlegget i 2013
- Miljørisikovurdering av avløpsanlegget

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble påpekt under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

## **Definisjoner**

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Huseby renseanlegg/Farsund kommune plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Huseby renseanlegg/Farsund kommune innen **1. oktober 2014** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmvaPostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen v/Bjørn Wattne Østerhus.

## **4. Vedtak om gebyr for virksomhet med tillatelse**

Fylkesmannen varsler at Huseby renseanlegg/Farsund kommune vil bli ilagt et gebyr på kr **12 000,-** for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-6. Dette tilsvarer risikoklasse 3. Faktura ettersendes. Fylkesmannen viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

## **Klageadgang**

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen seks uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Fylkesmannen.

## **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal (jf. offentleglova).

## **6. Avvik**

*Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:*

### **Avvik 1**

*Overløp av urensset kloakkvann håndteres ikke tilfredsstillende*

*Avvik fra: Forurensningsforskriften § 14-5 Avløpsnett*

### **Kommentar:**

*Forurensningsutslipp av urensset vann via alle overløp blir ikke tallfestet enten ved utslippsmålinger, modellering eller annen beregning.*

**Avvik2**

*Kommunen mangler skriftlige rutiner for prøvetaking av avløpsvann*

*Avvik fra: Internkontrollforskriften av 6.12.1996, § 5 pkt. 7*

**Kommentar:**

*I følge svar fra driftsoperatør ved Huseby renseanlegg mangler det skriftlige rutiner for prøvetaking av avløpsvann.*

**7. Anmerkninger**

*Ingen anmerkninger ble gitt under kontrollen.*

**8. Andre forhold**

*Huseby avløpsrenseanlegg drives på en tilfredsstillende måte. De påviste avvik reduserer ikke dette inntrykket. Vesentlige oppgraderinger er foretatt på silanlegget for ca. 2 år siden. Det fremtrer klart at kommunen tar avvikshåndtering på alvor, og den kan vise til eksempler på tiltak som er gjennomført etter avviksmelding.*

*Tettbebyggelsen er på under 10 000 pe, slik at kommunen i utgangspunktet er myndighet på avløpsområdet. Utslippstillatelsen er imidlertid gitt for 16400 pe, og Fylkesmannen skal derfor defineres som myndighet i følge Miljødirektoratet.*

**Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften), del 4, kapittel 14

Andre dokumenter:

- Organisasjonskart
- Handlingsplan vann og avløp 2014
- Risikovurdering for avløpsanlegget
- Analyseresultater for 2013
- Andre relevante dokumenter som er mottatt under inspeksjonen

