

Informasjon om virksomheten

| | | | |
|--|---|------------------------|----------------|
| Virksomhetens navn: | Veolia Miljø Industri AS | Rapportnummer: | 2009.227.I.SFT |
| Postadresse: | Tveitanveien 77 3928 Porsgrunn | Dato for inspeksjonen: | 4. august 2009 |
| Besøksadresse: Kommune: | Tveitanveien 77 Porsgrunn | Organisasjonsnr.: | 952070533 |
| Telefon: | 35 930030 | SFTs saksnr.: | 2008/1752 |
| Bransjenr. (NACE-kode): | 90.00 | Tillatelse datert: | 24. juni 2004 |
| Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker | <input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert | | |

Informasjon om inspeksjonen

| | |
|--|---|
| Kontaktperson fra virksomheten ved inspeksjonen: Kai Søreid | Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Rune Aasheim |
| Bakgrunn for kontrollen: <input type="checkbox"/> rutine <input type="checkbox"/> særskilt oppfølging <input type="checkbox"/> utrykning | |
| Følgende hovedtema ble kontrollert: | |
| <input checked="" type="checkbox"/> tillatelse | <input type="checkbox"/> vedlikehold |
| <input type="checkbox"/> internkontroll | <input type="checkbox"/> tankanlegg |
| <input type="checkbox"/> risikovurdering | <input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering |
| <input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann | <input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer |
| <input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall | <input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader |
| <input type="checkbox"/> støy | <input type="checkbox"/> substitusjon |
| <input type="checkbox"/> egenrapportering | <input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret |
| <input type="checkbox"/> storulykke | <input type="checkbox"/> annet: |

Resultater fra inspeksjonen

Det ble avdekket ett avvik under inspeksjonen. Avviket er nærmere beskrevet fra side 2 i denne rapporten. Oppfølgingen etter inspeksjon er nærmere beskrevet på side 2. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

| | | | |
|------|-----------|-----------------------------|--------------|
| dato | inspektør | Statens forurensningstilsyn | seksjonssjef |
|------|-----------|-----------------------------|--------------|

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik. Virksomhetens manglende etterlevelse av egne regler som er strengere enn lovkravene, vil fra tilsynsetatenes side ikke betraktes som et avvik, men kan omtales som en anmerkning.

Oppfølging etter inspeksjonen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 1. desember 2009 på at avviket er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp avviket innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 3, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 11 100,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernavdeling i Telemark.

Avvik**Avvik 1:**

Risikoen for utslipp til vann fra et utendørs lagerområdene for farlig avfall er ikke tilstrekkelig beskrevet i virksomhetenes miljørisikoanalyse.

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Kamas AS, kap 2.2 Oversikt og risikoforhold

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), § 5,2 pkt 6

Kommentarer:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Kamas AS, kap 2.2 inneholder krav om at Veolia Miljø Industri AS i Porsgrunn skal ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Virksomheten har byttet navn etter at tillatelsen ble gitt. Veolia Miljø Industri AS og Kamas AS har samme organisasjonsnummer.

Internkontrollforskriften, § 5,2 pkt 6 inneholder krav om at virksomheter skal dokumentere skriftlig kartlegging av farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko og utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

Veolia Miljø Industri AS har utarbeidet en miljørisikovurdering, datert 4. oktober 2007, og en risikoanalyse, datert 25. februar 2008 for anlegget i Pasadalen i Porsgrunn.

Miljørisikovurderingen og risikoanalysen mangler tilstrekkelig kartlegging av risikoforhold ved lagring av farlig avfall på et utendørs lagerområde uten tak. Virksomheten opplyste i mail 6. august 2009 at farlig avfall som er lagret på dette området ikke er godt nok beskrevet i miljørisikovurderingen. De andre lagerområdene på virksomheten er tilstrekkelig kartlagt i miljørisikovurderingen og risikoanalysen.

Under inspeksjonen og i mail 6. august 2009 opplyste virksomheten at evt lekkasjer av farlig avfall fra fat og annet stykkgoods på det utendørs lagerområdet uten tak, har avrenning til en overvannskum og videre til to sandfang, to fangdammer og videre til bekk. Størrelsen på hver av fangdammene er 50 m³, sandfangene er hver på 2 m³. Fangdammene kontrolleres daglig. Oppsamlet avløpsvann i fangdammene under en meters dybde tømmes automatisk til bekken. Farlig avfall som er lettere enn vann og ikke oppløselig i vann, for eksempel olje, og som ikke ligger dypere enn en meter i fangdammene, vil dermed ikke bli tømt i bekken.

I mail 18. august 2009 ga virksomheten en oversikt over hvilke typer farlig avfall som lagres på det utendørs lagerområdet. Oversikten viser at det finnes farlig avfall som er oppløselig i vann. Ved en evt. lekkasje kan dette avfallet bli pumpet ut i bekken fra fangdammen før lekkasjen blir oppdaget og stanset. Eksempler på slikt farlig avfall er plantevernmidler, laboratoriekjemikalier og rengjøringsmidler.

Andre forhold

Oppsamling og behandling av olje etter havariet av båten Full City

Veolia Miljø Industri AS har kontrakt med Kystverket om oppsamling og viderebehandling av olje, oljeholdige masser og lenser fra oljeutslippet etter havariet av båten Full City.

Blanding av olje og vann fra oljeutslippet blir pumpet opp i tankbiler. Vannet, som er forurenset med olje, renses i virksomheten sitt renseanlegg i Pasadalen i Porsgrunn. Oljen transporteres til Renor AS i Brevik. Oljen inneholder en betydelig mengde vann. Vanninnholdet blir analysert på Renor AS.

Oljeforurensede masser fra oljeutslippet er i hovedsak olje blandet i sand/stein, tang/tare og klær/utstyr som er benyttet i arbeidet med oppsamlingen av oljen. Disse massene blir lagret på Veolia Miljø Industri AS i Porsgrunn på tette underlag med avrenning til renseanlegget eller fangdammer. Oljeholdige absorberende lenser blir malt opp, andre lenser vaskes hos Veolia. Oljeholdige masser og oppmalte lenser blir sendt til viderebehandling, blant annet hos NSO Oljegenbruk i Moss og Kommunekemi AS i København.

Under inspeksjonen ble det gjennomført en befarings på Veolia Miljø Industri AS, og virksomheten redegjorde for systemet med innsamling og behandling av oljen fra oljeutslippet. Virksomheten har rutiner som gir god sikring mot avrenning av forurensning til ytre miljø fra olje og oljeholdige masser og lenser. Evt lekkasjer av olje har avrenning til renseanlegget eller fangdammer. Lagerområdet er sikret mot adgang for uvedkommende ved gjerder og låsbare porter.

Dokumentunderlag**Aktuelle lover og forskrifter, tillatelser, egenrapporter, utdelt dokumentasjon**

1. Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall, 27. juni 2006
2. Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Kamas AS, datert 24. juni 2004
3. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften), sist endret 1. februar 2005
4. Miljørisikovurdering – akutt forurensning Veolia Miljø Kamas AS, region sør anlegg Pasadalen, datert 4 oktober 2007
5. Risikoanalyse for Pasadalen avfallsanlegg, datert 25. februar 2008