



---

## Uanmeldt kontroll ved Statens vegvesen Region vest sine anleggsarbeider på Buøy og Hundvåg, Stavanger kommune

Dato for kontrollen: 23.10.2014  
Rapportnummer: 2014.087.I.FMRO (endelig rapport)  
Saksnr: 2014/10881

### Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra Statens vegvesen:  
Mette Alsvik  
Inge Drarvik

Fra Fylkesmannen:  
Einar Haualand  
Marte Kjelby

### Resultater fra kontrollen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen hos Statens vegvesen Region vest (SVV).

Rapporten gjelder virksomhet regulert av:

- Tillatelse av 16.05.2014 til utslipp fra midlertidig anleggsdrift og fra driftsfasen for entreprisen E05 Hundvågtunellen.

Fylkesmannen avdekket følgende avvik under kontrollen:

1. Vaskevann fra betongbiler renses/sedimenteres ikke før utslipp.

Fylkesmannen har ingen anmerkninger etter kontrollen.

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 2 og utover i rapporten

Rapport godkjent:

Marit Sundsvik Bendixen  
ass. fylkesmiljøvernssjef

Einar Haualand  
senioringeniør

*Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrifter.*

## 1. Informasjon om virksomheten

<b>Kontrollert anlegg:</b>	
Statens vegvesen Region vest	<b>Org. nr.:</b> 971 032 081
Anleggsarbeider Buøy og Hundvåg	<b>Bedr. nr.:</b> 974 744 414

<b>Besøksadresse:</b> Buøy, Stavanger	<b>E-post:</b> mette.alsvik@vegvesen.no
<b>Postadresse:</b> Askedalen 4, 6863 Leikanger	<b>Sist kontrollert:</b> Ikke kontrollert tidligere
<b>Kommune:</b> Stavanger	<b>Bransjenr, (NACE-kode):</b> 84.130
<b>Tillatelse:</b> Tillatelse til utslipp fra midlertidig anleggsdrift og fra driftsfasen for entreprisen E05 Hundvågtunellen.	<b>Tillatelse gitt:</b> 16.05.2014

## 2. Bakgrunn for kontrollen

Denne inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere at SVV har tilfredsstillende styring med aktiviteter og utstyr som har betydning for ytre miljø ved at lover, forskrifter og tillatelser overholdes.

### Kontrolltema

- Håndtering av avløpsvann fra tunneldriving (Buøy og Hundvåg)
- Avfallshåndtering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen avvik.

## 3. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Virksomhetens egen dokumentasjon knyttet til den daglige driften og til forhold av betydning for ytre miljø
- Tillatelsene etter forurensningsloven

## 4. Avvik

Fylkesmannen fant følgende avvik under kontrollen:

### Avvik 1:

**Vaskevann fra betongbiler renses/sedimenteres ikke før utslipp.**

Avvik fra:

Tillatelsens vilkår 3.6 – Utslipsreducerende tiltak

#### Kommentarer:

Det framgår av tillatelsens vilkår 3.6 at vaskevann fra betongbiler skal renses/sedimenteres før utslipp til sjø.

Under kontrollen ble betongbil rengjort og tømt i område skiltet «Vaskeplass for betongbiler» ved siden av slambassenget i forskjæringen. Vannet fra vaskeplassen ledes dermed ikke til rensenanlegg.

Bileieren Ølen Betong AS opplyser i e-post til Fylkesmannen 30.10.2014 at i følge avtale med entreprenør skal vaskevann fra betongbiler skal tilføres «pumpesykn» i tunnelen.

#### Tilbakemelding om retting av avviket:

Avviket lukkes når SVV oversender oppdatert prosedyre for håndtering av vaskevann fra betongbiler.

### **5. Anmerkninger**

Fylkesmannen har ingen anmerkninger etter kontrollen.

### **6. Analyseresultater**

#### Avløpsvann fra rensenanlegg

Innsendte analyseresultater for 11 ukeblandprøver i perioden uke 31 til uke 41 viser lave verdier for olje (THC) under utslippsgrensen. For suspendert stoff (SS) viser to ukeblandprøver mindre overskridelse av utslippsgrensen.

### **7. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Fylkesmannens postjournal på [www.fylkesmannen.no](http://www.fylkesmannen.no), jf offentlighetsloven.

Kopi av rapporten sendes også til:

- Stavanger kommune
- Rogaland politidistrikt
- Naturvernforbundet i Rogaland
- Norges Miljøvernforbund