



Lillesand bilopphogging DA

Saksbehandler, innvalgstelefon

Ildiko Nordensvan, 37 01 75 51

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Lillesand bilopphogging

Kontrollnummer: 2018.109.I.FMAG

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Polis Zaia

Fra Fylkesmannen i Agder:

Ildikó Nordensvan

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Agder:

Martin Eie

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Lillesand bilopphogging den 11.12.2018. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Agder avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Internkontrollen har fortsatt mangler når det gjelder miljørisikovurdering.
- Overvannshåndtering ved virksomheten er ikke tilfredsstillende.
- Vedlikehold av betongdekke er ikke tilfredsstillende.

Anmerkninger:

- Lillesand biloppfogging bør forbedre kunnskap om miljøsanering med hensyn til kvikksølvholdige komponenter.
- Virksomheten bør forbedre rutiner for merking av biler som skal repareres og står på utsiden av bedriften.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 5 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

25. januar 2019	Ildikó Nordensvan	Martin Eie
dato	kontrollør	rådgiver

Fylkesmannen i Agder

Kopi av rapporten sendes til:
Lillesand kommune

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: LILLESAND BILOPPHOGGING	
Organisasjonsnr.: 890797652	Eies av: 990625107
Bransjenr. (NACE-kode): 46.770 - Engroshandel med avfall og skrap	

Kontrollert enhet

Navn: Lillesand bilopphogging - biloppsamlingsplass	Anleggsnr.: 0926.0028.02
Kommune: Lillesand	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy	
Tillatelse gitt: 3. februar 2010	Sist endret:

Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Fylkesmannen har de siste årene fulgt opp virksomheten ved Lillesand bilopphogging og gjennomført tilsyn hvert år. Flere avvik fra inspeksjonen 19.10.2017 var alvorlige og det ble varslet om mottaksstop og trekking av tillatelse. Det var derfor nødvendig å gjennomføre ny inspeksjon ved virksomheten. Avvikene fra forrige tilsynet var:

- Lillesand bilopphogging lagrer flere kasserte biler enn tillatt.
- Lillesand bilopphogging sine driftsrutiner for betongdekke og oljeutskillere er ikke tilfredsstillende.
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er ikke i tråd med regelverket.
- Overvann på anlegget medfører fare for forurensning.
- Internkontrollen er mangelfull.
- Virksomhetens rapportering til Fylkesmannen er mangelfull.

Flere av disse avvikene var gjentakende avvik fra tidligere inspeksjoner. Omfanget av avvikene ble ansett som alvorlig.

Inspeksjonstema

Internkontroll

Prosess og rensutstyr

Utslipp til luft

Utslipp til vann

Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Lillesand bilopphogging plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Lillesand bilopphogging innen 11. mars 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmavpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Agder v/Ildikó Nordensvan.

Pålegg om opplysninger

Lillesand bilopphogging må sende Fylkesmannen i Agder følgende opplysninger **innen 11. mars 2019** (jf. forurensningsloven § 49):

- Plan for overvannshåndtering.

Klageadgang

Dere har rett til å klage på pålegg om opplysninger dersom dere mener at dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene. En klage bør begrunnes og skal sendes Fylkesmannen i Agder senest 3 dager etter mottakelsen av denne rapporten (jf. forvaltningsloven § 14). En klage kan fremsettes både skriftlig og muntlig.

Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. november 2018. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Lillesand bilopphogging bli ilagt et gebyr på kr 17 200,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Agder. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Agder (jf. offentleglova).

Kopi av rapporten sendes til:

- Lillesand kommune

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Internkontrollen har fortsatt mangler når det gjelder miljørisikovurdering.

Avvik fra:

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 6

Kommentarer:

Lillesand bilopphogging har ved tilsynet fremvist en miljørisikovurdering fra 2015. Miljørisikovurderingen har ikke vært oppdatert og bedriften har ikke et bevisst forhold til å bruke risikovurdering i den daglige driften.

Det er flere forhold ved virksomheten som må inngå i en risikovurdering for ytre miljø. Håndtering av overvann, miljøsanering, farlig avfall og drift av oljeutskiller er eksempler på slike forhold. Bedriften skal vurdere situasjoner og forhold ved virksomheten for at det skal kunne iverksettes forebyggende tiltak for å minimalisere faren for forurensning til ytre miljø.

Fylkesmannen forventer at Lillesand bilopphogging dokumenterer alle aktiviteter som kan medføre forurensning til ytre miljø er risikovurdert.

Avvik 2

Overvannshåndtering ved virksomheten er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Tillatelse av 3.2.2010, punkt 2.1.1, IV.
Forurensningsloven § 7

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 punkt 7

Kommentarer:

Fylkesmannen ga avvik ved forrige tilsyn fordi virksomhetens overvannshåndtering var uforsvarlig. Vi observerte den gangen mye overvann på virksomhetens område. Under tilsynet i 2018 fikk vi opplyst at Lillesand bilopphogging har plan for å bedre overvannshåndtering og har gjort noen små midlertidige tiltak. Vi observerte ved tilsynet at det er fortsatt var mye overvann i området. Det er nødvendig at Lillesand bilopphogging utfører flere tiltak, f.eks. i form av avskjærende grøfter for å hindre forurensing fra overvann. Bedriften skal etablere en plan for forsvarlig håndtering av overvann, jf. avsnitt om Pålegg om opplysninger.

Avvik 3

Vedlikehold av betongdekke er ikke tilfredsstillende.

Avvik fra:

Tillatelse av 3.2.2010, punkt 2.1.1, VI.

Kommentarer:

Tillatelsen setter krav om tett fiberarmert dekke. Dette er også presisert i avfallsforskriften kapittel 4 vedlegg 1 Minimumskrav. I tillatelsen står det at det skal tilstrebes å holde det tette dekket så rent som mulig, slik at det lett kan identifiseres og skilles fra områdene uten tett dekke, og slik at eventuelle sprekker kan avdekkes og utbedres.

Det ble observert sprekker i betongdekke både i området hvor det pågår pressing og i området hvor vrak miljøsaneres.

Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Lillesand bilopphogging bør forbedre kunnskap om miljøsanering med hensyn til kvikksølvholdige komponenter.

Kommentarer:

Bedriften hadde tidligere rutinebeskrivelse og liste over fraksjoner som skal tas ut av hvert bilvrak. Denne listen var tilgjengelig for alle ansatte. Ved dette tilsynet i 2018 kunne bedriften ikke vise frem denne. Det fremkom også ved tilsynet at bedriften har mangelfull kunnskap om kvikksølvholdige komponenter. Vi mener at Lillesand bilopphogging bør forbedre sin kunnskap om miljøsanering og forbedre tilgjengeligheten for rutinebeskrivelse og liste over fraksjoner som skal saneres fra bilene.

Anmerkning 2

Virksomheten bør forbedre rutiner for merking av biler som skal repareres og som står på utsiden av bedriften.

Kommentarer:

Vi observerte flere biler utenfor bedriftens område. Lillesand bilopp hogging opplyste imidlertid om at disse bilene vil bli reparert i bedriftens verksted. Fylkesmannen understreker at bedriften ikke har anledning til å lagre kasserte kjøretøyer utenfor anleggets inngjerda område. Bedriftens rutiner og register bør forbedres med hensyn til tydelig merking og registrering på hvilke biler som skal kasseres og hvilke som repareres.

Vi understreker også at bedriftens tillatelse etter forurensningsloven kun gjelder aktivitet innenfor bedriftens avgrensede inngjerda område.

Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen