

# Inspeksjonsrapport

**Inspeksjonsrapport nummer:** 2009.011.I.FMST **Inspeksjonsdato:** 8.7.2013

## Informasjon om virksomheten

Navn: Elektrogjenvinning Midt-Norge AS	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: Pb 32, 2801 Gjøvik	Besøksadresse: Hegstadmyra 1C Trondheim
Telefon:	E-post:
Kommune: Trondheim	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: Nei	

## Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Ronny Gudbrandsen	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Gunhild Flaamo og Tore Haugen
--	--

## Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Mottak av EE-avfall
- Håndtering av avfall – farlig avfall
- Miljørisikovurderinger
- Overholdelse av utslippstillatelsen

## Resultater av kontrollen

Det er gitt 3 anmerkninger.

## Oppfølging etter kontrollen

Fylkesmannen pålegger virksomheten å gi en skriftlig kommentar på anmerkningene. Frist for skriftlig tilbakemelding er **2.9.2013**

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

## Dokumentunderlag

- Bedriftens utslippstillatelse av 11.1.2012
- Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift av 1. juni 2004 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverket finner du på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no).

## Definisjoner

**Avvik:** Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

**Anmerkning:** Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

## Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentleglova.

## Nedenfor følger resultatet fra Fylkesmannens kontroll

### Avvik

Det ble ikke funnet avvik på de kontrollerte områdene ved anlegget

### Anmerkninger

Fylkesmannen har følgende anmerkninger som resultat av kontrollen:

#### **Anmerkning 1:**

**Rutiner for håndtering av farlig avfall og gjeldende miljørisikovurdering var ikke tilgjengelig under kontrollen**

#### **Kommentarer:**

Bedriften har et elektronisk internkontrollsystem. Dette systemet er felles for hele Elektrogjenvinning AS, ikke bare for anlegget på Heimdal. Under kontrollen framsto dette systemet noe uoversiktlig og det var vanskelig å finne de rutinene som gjaldt for anlegget på Heimdal.

Vi etterspurte rutiner for hva slags farlig avfall som skal plukkes ut av EE-avfallet, og hvordan det farlige avfallet skal håndteres og mellomlagres før det leveres til godkjent mottaker.

Videre ønsket vi å se risikovurderingen for anlegget, og eventuelt en oppfølgende handlingsplan. Denne var visstnok revidert i juni, men ikke tilgjengelig i det elektroniske systemet.

Vi ber om å få oversendt;

- Rutine for hva slags farlig avfall som skal plukkes ut av mottatt EE-avfall og den videre håndteringen og lagringen av dette
- Gjeldende risikovurdering, samt handlingsplan for oppfølging av denne

**Anmerkning 2:****Bedriften må bedre rutinen for oversendelse av årsrapporter****Kommentarer:**

Det er ikke mottatt årsrapport fra mottaket av EE-avfall for 2012, og denne må oversendes. Vi minner om at resultatene fra prøvetaking av avløpsvann fra oljeutskilleren skal inkluderes i årsrapporten.

**Anmerkning 3****Mellomlagring av sortert avfall ute kan gjøres bedre****Kommentarer:**

Noen ferdigsorterte fraksjoner mellomlagres på grusdekke utenfor hallen hvor alt mottak og all behandling av avfallet skjer. Det meste av avfallet var lagret i containere, men kabler var lagret i en haug direkte på det faste dekket. Jf. tillatelsen skal avfall lagres i hallen eller i containere.

Området må også få fast dekke slik at det blir enklere å rydde/rengjøre etter mellomlagringen, samt hindre at små avfallsbiter blandes i grusdekket.