



Inspeksjonsrapport: Stormoen deponi

Dato for inspeksjonen: 26.09.14

Saksnummer hos Fylkesmannen: 2007/1725-95.

Kontrollnummer: 2014.015.I.FMTR

Kontaktpersoner ved kontrollen:

Fra virksomheten:	Fra Fylkesmannen:
Stein Erik Nilsen (daglig leder) Robin Gaut (driftsleder) John Barlindhaug	Per Kristian Krogstad Lisa Bjørnsdatter Helgason

1. Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble konstatert hos Stormoen fyllplass (Perpetuum Circuli AS) under inspeksjonen 26.09.14.

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Fylkesmannen avdekket ett avvik under inspeksjonen:

- Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets vannbalanseregnskap.

Avvik er nærmere beskrevet fra side 3.

Vi ber Perpetuum Circuli AS om en skriftlig bekreftelse innen 20.12.14 på at avviket er rettet. Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Vi takker for god mottagelse og godt samarbeid på kontrolldagen.

14.11.2014

Per Kr. Krogstad

Dato

Fylkesmannen i Troms

Kontrollør

(etter fullmakt)

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer.

2. Informasjon om virksomheten

Organisasjonsnr (underenhet): 874062022	Eies av (org.nr): 984118848
Besøksadresse: 9050 Storsteinnes	Telefon: 400 02929
Bransjenr. (NACE-kode): 90.020	E-post: SN@perpetuum.no

Kontrollert anlegg

Navn: Stormoen fyllplass	Anleggsnummer: 1933.0020.03
Kommune: Balsfjord	Saksnummer: 2007/1725-95

3. Bakgrunnen for inspeksjonen:

Denne inspeksjonen inngår i en landsdekkende tilsynsaksjon rettet mot aktive og nedlagte deponier for ordinært avfall og deponier for inert avfall som har krav til sigevann- og avfallsdeponigasshåndtering. Hensikten med kontrollen er å undersøke om deponiregelverket og utslippstillatelsene følges opp av avfallsdeponiene, samt kontrollere håndteringen av deponigass og sigevann.

Inspeksjonen ble gjennomført 26.09.14. Kontrollen omfattet en gjennomgang av dokumenter (skriftlige og elektroniske), intervju av sentralt plasserte personer i organisasjonen og befaring på anlegget.

Kontrollen inngår også som en del av miljøvernmyndighetenes arbeid med å håndheve gjeldende krav med hensyn til beskyttelse av det ytre miljø. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav og rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket under kontrollen. Følgende områder ble dekket under inspeksjonen:

- Mottak og mottakskontroll
- Oppfylling og drift av deponiet
- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Overvåkning av sigevann, overflatevann og grunnvann
- Internkontroll med hovedvekt på risikovurdering og avviksbehandling

Fylkesmannen har under inspeksjonen ikke vurdert andre forhold ved virksomheten. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

4. Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber Perpetuum Circuli AS om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 20.12.14 på at avviket er rettet.

5. Regelverk og definisjoner

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), kapittel 9 og 11
- Forskrift 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5

Informasjon om regelverk finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik: overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven og forskrifter hjemlet i disse lovene eller krav og vilkår fastsatt i tillatelse).

Anmerkning: et forhold som miljøvernmyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse og miljø og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

6. Kontrollgebyr

Virksomheten skal betale gebyr for kontroller fra Fylkesmannen, jf. forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet i virksomheter med tillatelse. Størrelsen på gebyret er knyttet til virksomhetens risikoklasse som er gitt i tillatelsen.

Stormoen fyllplass er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3, og skal betale et gebyr på NOK 12 000,-.

7. Avvik

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1

Virksomheten har ikke tilstrekkelig oversikt over deponiets vannbalanseregnskap.

Avvik fra: Vilkår 3.12.1 i tillatelsen fra 07.07.09.

Kommentarer: I tillatelsen er det satt følgende vilkår (vilkår 3.12.1): På bakgrunn av resultater fra øvrig overvåking, skal bedriften utarbeide et vannbalanseregnskap for siste kalenderår.

Vannbalanseregnskap er ikke utarbeidet ved Stormoen fyllplass. Vi ber om at dere utarbeider vannbalanseregnskap for de siste tre år (2012-2014).