



LERØY MIDT AS
Industriparkveien 31
7246 SANDSTAD

Saksbehandler, innvalgstelefon
Anne Grete Kleven, 71 25 84 77

Inspeksjonsrapport ved Botn settefisk

Denne rapporten handler om resultatet fra en inspeksjon gjennomført 21.02.2019 ved Botn settefisk. Rapporten regnes som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Disse personene var til stede under inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Morten Lerøy
Erik Daaland

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Magnus Tornes
Anne Grete Kleven

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avviker gjelder:

- Plassering av avløpsledninger er ikke i tråd med krav stilt i tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet i punkt 3 og 4 i rapporten.

Botn settefisk må innen 01.05.2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.

Med hilsen

Anne Melbø (e.f.)
fagansvarlig

Anne Grete Kleven
senioringeniør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
HALSA KOMMUNE Liabø 6683 VÅGLAND



1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Navn: Botn settefisk	Anleggsnummer: 1571.0017.01
Bedriftsnr. for underenheten: 985848718	
Kommune: Halså	Anleggsaktivitet: 03.211 Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur
Kontrollnummer: 2019.060.I.FMMR	
Tillatelse gitt: 12.09.2007	

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannen i Møre og Romsdals risikobaserte industritilsyn for 2019. I 2018 startet Fylkesmannen i Møre og Romsdal en inspeksjonsrunde på landbasert fiskeoppdrett. I 2018 ble 12 anlegg besøkt. Dette tilsynet er en fortsettelse på denne runden, som kommer til å fortsette i 2019 og inn i 2020.

Formålet med inspeksjonen var å vurdere om det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet fungerer tilfredsstillende, og om virksomheten har en tilfredsstillende styring med aktiviteter som er viktige for det ytre miljøet.

Tema for inspeksjonen var:

- Utslippskontroll
- Håndtering av kjemikalier og farlig avfall
- Internkontroll knyttet til ytre miljø med risikovurdering og rutiner

Rapporten dreier seg om avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig vurdering av tilstanden til virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

3. Avvik

Avvik defineres som manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Fylkesmannen fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Plassering av avløpsledninger er ikke i tråd med krav stilt i tillatelsen

Avvik fra:

Utsleppsløyve for akvakulturanlegg for settefisk av laks og aure på lokaliteten Botn i Halså kommune av 12.09.2007, vilkår 1.6

Kommentarer:

Det er satt krav i utslippstillatelsen om at avløpsvannet skal føres ut i resipienten til utslippsdybde på minst 53 m dyp meters dyp.



Under inspeksjonen ble det observert at virksomheten har 4 ledninger som fungerer som prosessavløp. Ingen av disse ligger på minimum 53 meters dyp. Ett av avløpspunktene lå i dagen og et rett under vannflaten.

I tillatelser vi gir til akvakulturanlegg på land i dag er det ikke satt detaljerte krav om utslippspunktet med hensyn på dybde og avstand fra land. Det blir nå stilt krav om «at avløpsvannet skal føres ut i resipienten på en slik måte at innblandingen i vannmassene blir best mulig». Det virker derfor ikke rimelig å stille krav om at Botn settefisk skal endre utslippspunktet til minst 53 meters dybde. Vi ber om at det blir gjort en vurdering av faglig kompetent person hvor det er best å legge utslippet med tanke på å minske mulige negative effekter på resipienten. En slik vurdering vil legge grunnlag for å gjøre nødvendige endringer i tillatelsen.

4. Anmerkninger

Anmerkninng defineres som et forhold som tilsynsetaten mener er nødvendig å påpeke for å ivareta det ytre miljøet, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Disse forholdene ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkninng 1

Det mangler opplysning om avløpsledning på sjøkart

Kommentarer:

Avløpsledning er ikke avmerket på kart. Plassering av avløpsledning må avmerkes i samråd med Kystverket.

5. Andre forhold

Andre forhold omfatter saker som kom fram under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan det også være kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Andre forhold ved Botn settefisk som Fylkesmannen vil omtale:

- Forurensningsforskriftens kapittel 20 «*Levering og mottak av avfall og rester fra skip*» krever at alle havner har en avfallsplan godkjent av Fylkesmannen. Under tilsynet ble det delt ut faktaark for hva som må være med i avfallsplanen ved innsending til Fylkesmannen. Mer informasjon om avfallsplanen finner dere på Fylkesmannen i Møre og Romsdal sine nettsider:

<https://www.fylkesmannen.no/nb/More-og-Romsdal/Miljo-og-klima/Forurensning/Navigering-Forureining/Rettleiing-for-bransjar-og-aktivitetar/Hamner-og-avfallsplaner---informasjonside/>

6. Oppfølging etter inspeksjonen

Botn settefisk har plikt å rette opp det avviket som er beskrevet i denne rapporten så snart som mulig. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må Botn settefisk innen 01.05.2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avviket er rettet.



Vi ber om at dere sender svarbrev på e-post til fmmrpostmottak@fylkesmannen.no eller på papir til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer. Saksnummeret er 2019/1088.

7. Vedtak om gebyr

Fylkesmannen i Møre og Romsdal varslet i e-post datert 15.02.2019 at Botn settefisk vil bli ilagt et gebyr på kr 19 700 for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer sats 3. Faktura blir sendt fra Miljødirektoratet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Mulighet for klage

Dere har rett til å klage på valget av gebyrsats innen tre uker etter at dere har mottatt denne rapporten. Klagen skal angi den eller de endringer som ønskes. Klagen bør begrunnes og skal sendes til Miljødirektoratet.

8. Offentlighet

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, jf. offentlighetsloven. I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no. En kopi er også sendt til Halså kommune

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal

10. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/informasjonsark som ble delt ut under inspeksjonen:

- Håndtering av farlig avfall (M-284/2014)
- Har virksomheten din farlig avfall? (M-550/2016)
- Substitusjonsplikten (M-104/2014)
- Avfallsdeklarerings.no (M-421/2015)
- Sikkerhetsdatablad for farlige kjemikalier (M-285/2014)
- Forventninger til industriens utslippskontroll (2748/2010)
- Gebyr ved kontroll (M-297/2015)
- Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forsøpling og mikroplast? (M-992/2018)



- Forurensningsmyndighetenes forventninger til oppdrettsanlegg i sjø (M-735/2017)
- Hamna må ha avfallsplan