



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Saksbehandler
Tore Haugen
Miljøvernavdeling

Innvalgstelefon
73 19 92 00

Vår dato
18.02.2015
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2010/4540-461.3
Deres ref.

Slakthuset Eidsmo Dullum

7228 KVÅL

Slakthuset Eidsmo Dullum - kontroll av utslippsforhold og avfallsbehandling

Vedlagt følger inspeksjonsrapport. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at dette brev er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Bedriften er plassert i risikoklasse 3 og skal betale et gebyr på kr. 12.200,-, for kontrollen.

Vi viser til kontroll ved virksomheten 13.02.15.

Vedlagt følger en rapport som er blitt utarbeidet på grunnlag av kontroll ved virksomheten. Dersom virksomheten mener at rapporten inneholder faktiske feil, ber vi om tilbakemelding på dette innen 2 uker etter at dette brev er mottatt. Dersom vi ikke har hørt noe innen denne fristen, regner vi med at det ikke er noe å bemerke og rapporten regnes som endelig.

Vi ber om skriftlig tilbakemelding innen 20.03.15 på hvordan bedriften vil følge opp avvik og anmerkninger.

Vedtak om kontrollgebyr

Bedriften er i brev fra Fylkesmannen av 12.11.09 plassert i risikoklasse 3.

Med hjemmel i forurensningsforskriften § 39-6 vedtar Fylkesmannen med dette at bedriften vil bli ilagt gebyr for kontrollen med gebyrsats 3 på kr 12.200,-.

Faktura med innbetalingsblankett til bedriften vil bli ettersendt av Miljødirektoratet. Gebyret forfaller til betaling 30 dager etter fakturadato.

Siden gebyrstørrelsen følger av vedtatt risikoklasse er gebyrstørrelsen ikke et vedtak som kan påklages.

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at en oversikt over forskrifter til forurensningsloven og produktkontrollloven er lagt ut på internett under følgende adresse: <http://www.miljodirektoratet.no/> under regelverk.

Reglene om innkreving av gebyrer til statskassen for Fylkesmannens konsesjonsbehandling og kontroll finnes i denne oversikten under forurensningsforskriften. Papirversjon av forskriften kan fås ved henvendelse til Fylkesmannen.

Med hilsen

Marit Lorvik (e.f.)
ass. miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

vedlegg

Kopi m/vedlegg: Melhus kommune, 7224 Melhus



Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim

Sentralbord: 73 19 90 00

Telefaks: 73 19 91 01

Inspeksjonsrapport

Inspeksjonsrapport nummer: 2015.032.I.FMST **Inspeksjonsdato:** 13.02.15

Informasjon om virksomheten

Navn: Slakthuset Eidsmo Dullum	Bedriftsnummer: Foretaksnr. (morselskap):
Adresse: 7228 Kvål	Besøksadresse:
Kommune/kommunenr.: Melhus	Bransjenr. (NACE-kode):
Kontrollert tidligere: 2011	

Tilstede under inspeksjonen

Fra virksomheten: Rune Dullum	Fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Torill Espedal Tore Haugen Jan H. Dahl (Melhus kommune)
----------------------------------	--

Følgende hovedtema ble kontrollert ved bedriften

- Internkontroll (risikovurdering og avviksbehandling)
- Utslipp til vann og drift av renseanlegg
- Avfallsbehandling
- Overholdelse av utslippstillatelsen

Resultater av kontrollen

Det ble gitt 4 avvik og 1 anmerkning.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen ber om at bedriften sender inn en plan for hvordan avvikene skal rettes **innen 20.03.15**.

Dato: 18.02.2015

Marit Lorvik (e.f.)
ass.miljøverndirektør

Tore Haugen
senioringeniør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen
(for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).

Anmerkning: Et forhold som miljømyndighetene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten, jf. offentlighetsloven.

Informasjon om regelverk og hjelpemidler

Forurensningsloven = Lov om forurensninger og om avfall

Avfallsforskriften = Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall

Internkontrollforskriften = Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter

Forurensningsforskriften = Forskrift om begrensning av forurensning

Produktkontrollloven = Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester

Ytterligere informasjon om regelverk og hjelpemidler finner du på www.miljodirektoratet.no og www.regelhjelp.no

Avvik

Det ble funnet følgende avvik som resultat av Fylkesmannens kontroll:

Avvik 1 Bedriftens internkontrollsystem for ytre miljø (utslipp og avfallsbehandling) har mangler innen risikovurdering og avviksbehandling.

Avvik fra Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5.

Kommentarer:

Bedriften har utarbeidet en risikovurdering for ytre miljø i 2011. Denne omhandler ikke forhold som fare for overløp fra avløpssystemet og det er her heller ikke vurdert om alle avløp fra bedriften er koblet på renseanlegget (det er et forholdsvis gammelt bygg hvor det er utført flere ombygninger og oversikt over ledningsnett er noe mangelfull).

Risikovurderingen skal gås gjennom regelmessig og minst en gang hvert år. Det kom fram under kontrollen at denne ikke er oppdatert siden 2011.

Det kunne ved kontrollen ikke bekreftes at det fylles ut avvik som går på ytre miljø, bl.a. hendelser med observert slakteavfall og sagmugg i kommunens fellestank nedstrøms slakteriet.

Avvik 2 Utslippskontrollen er ikke tilfredsstillende

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 og bedriftens utslippstillatelse av 18.05.12, pkt. 3.1 og 11.1

Kommentarer:

Det finnes en rutine for når og hvor mange utslippsprøver som skal tas, men det mangler en skriftlig rutine for hvordan utslippsprøvene skal utføres (inkl. prøveoppbevaring og bedriftens egenkontroll av prøveresultat). Følgende er eksempler på forhold som må med i en slik rutine:

Krav til maksimal mengde organisk stoff

Bedriften har krav om å slippe ut maks 0,1 tonn BOF pr. døgn. Det foretas ikke noen jevnlig gjennomgang for å sjekke om dette kravet oppfylles. Det må derfor, når resultatet fra utslippsprøvene foreligger, lages en sammenstilling om dette kravet blir oppfylt.

Prøvetakingsprosedyre

Virksomheten har ikke installert automatisk døgnblandeprøver. Det tas derfor manuelle stikkprøver i løpet av utslippsdøgnet. Her må det beskrives hvor ofte

slike prøver skal tas i løpet av døgnet og hvor stort prøveuttaket (i ml) skal være.

Oppbevaring av prøver

Bedriften har brukt uegnede prøveflasker og prøvene er blitt oppbevart for lenge før analyse. I hht. analyserapport fra Eurofins har prøvene av fett blitt oppbevart på flasker som ikke egner seg for denne analysen (antagelig på plastflasker) og prøvene av organisk stoff har blitt oppbevart for lenge (mere enn 1 døgn). Det anbefales å ta kontakt med utførende analyselaboratorium for nærmere opplysninger her.

Avvik 3 Drift av renseanlegg (inkl. vaskehall for biler) kan gjøres bedre

Avvik fra Internkontrollforskriften § 5, pkt. 7 og bedriftens utslippstillatelse av 18.05.12, pkt. 2.6

Kommentarer:

Det foreligger ikke en skriftlig rutine for daglig kontroll av renseanlegget og hvem som har ansvaret for dette. Eksempler på forhold som må sjekkes er nivå på tanker og evt. pumpefeil. Andre forhold må også inkluderes som følge av bedriftens kartlegging og risikovurdering for ytre miljø.

Det er også utslipp til kommunalt nett fra bedriftens vaskehall for dyrebiler. Utslipet består av store mengder sagmugg innblandet gjødsel. Når bilene vaskes, spyles dette til oppsamlingskum med avløp til kommunalt nett. Denne tømmes en gang hver uke. Det kan se ut som at store mengder av sagmugg/gjødsel renner av til kommunalt nett og kommunens felles slamavskiller nedenfor slakteriet. Bedriften må derfor utføre tiltak for å begrense dette utslippet.

Avvik 4 Det fylles ikke ut godkjent deklarasjonsskjema ved levering av farlig avfall som oppstår i virksomheten

Avvik fra: Avfallsforskriften kap. 11 (farlig avfall), § 11-12.

Kommentar:

Det produseres mindre mengder farlig avfall som følge av virksomheten. Dette avfallet leveres på miljøstasjon i Melhus kommune uten at det fylles ut deklarasjonsskjema.

Virksomhet som leverer farlig avfall skal gi tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse, innhold og egenskaper, slik at den videre håndteringen av avfallet kan skje på en forsvarlig måte. Når avfallet leveres, skal virksomheten fylle ut et deklarasjonsskjema som er godkjent av Miljødirektoratet.

Anmerkninger

Anmerkning 1 Deler av oppsamlet blanding av sagmugg og gjødsel er deponert utenfor slakteribygningen.

Kommentar:

Det ble opplyst at blandingen av sagmugg og gjødsel som blir samlet opp i vaskehall blir deponert i gjødselkjeller. Ved kontrolldagen ble det observert at deler av dette avfallet var lagt i hauger utenfor slakteriet med fare for avrenning til omgivelsene.

Andre forhold

Bedriften har nå installert sil (salsnesfilter) i tillegg til eksisterende renseanlegg for prosessvannet. Prøvetakingsprosedyren er forbedret ved at det nå tas prøver av rennende vann etter siste rensetrinn, men dette kan ennå gjøres bedre, jf. avvikene.

Det ble ved kontrollen opplyst at Eidsmo kjøtt (utfører ikke slakting, men foredling) fører sitt avløp inn på slakteriet sitt renseanlegg. Fylkesmannen har i utgangspunktet ingen kommentarer til dette hvis avløpsvannet fra denne bedriften passerer de samme rensetrinn som avløpsvann fra slakteriet.

Hvis slakteriet mener dette skaper problemer for behandling av eget avløpsvann bør dette i første omgang tas opp med aktuelle bedrift. Hvis dette ikke fører fram kan Fylkesmannen ta det opp med aktuelle bedrift.

Det blir opplyst fra kommunen at overføring av avløp (inkludert slakteriavløp) til andre siden av elva og videre til Høvringen renseanlegg ikke blir gjennomført før slutten av 2016.