

Informasjon om virksomheten

Virksomhetens navn: RENOR AS, Aurskog	Rapportnummer: 2008.453 I.SFT
Postadresse: Postboks47, 1930 Aurskog	Dato for kontrollen: 04.11.2008
Besøksadresse: Holtet 2 Kommune: Aurskog- Høland	Organisasjonsnr.: 935906865
Telefon: 63862620	SFTs saksnr.: 2008/438
Bransjenr. (NACE-kode):	Tillatelse datert: 14.12.1998 med endringer av 16.01.2007
Virksomheten er: <input type="checkbox"/> importør <input type="checkbox"/> forhandler <input type="checkbox"/> produsent <input type="checkbox"/> bruker <input checked="" type="checkbox"/> Annet: Håndtering av farlig avfall	<input checked="" type="checkbox"/> ISO-14001-sertifisert <input type="checkbox"/> EMAS-registrert

Informasjon om kontrollen

Kontaktperson fra virksomheten ved kontrollen: Jan Ove Ødegård	Fra Statens forurensningstilsyn (SFT): Britt Endre
Følgende hovedtema ble kontrollert:	
<input checked="" type="checkbox"/> internkontroll	<input type="checkbox"/> støy
<input checked="" type="checkbox"/> risikovurdering	<input type="checkbox"/> forbudte og strengt regulerte stoffer
<input checked="" type="checkbox"/> utslipp luft og/eller vann	<input checked="" type="checkbox"/> substitusjon
<input checked="" type="checkbox"/> farlig avfall	<input type="checkbox"/> klassifisering, merking og emballering
<input type="checkbox"/> storulykke	<input type="checkbox"/> deklarerer til Produktregisteret
<input checked="" type="checkbox"/> egenrapportering	<input type="checkbox"/> sikkerhetsdatablader
<input checked="" type="checkbox"/> tillatelse	<input checked="" type="checkbox"/> tankanlegg
<input type="checkbox"/> vedlikehold	<input type="checkbox"/> annet:

Resultater fra kontrollen

Det ble avdekket 2 avvik og 2 anmerkninger under kontrollen. Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 i denne rapporten.

Dato	Britt Endre inspektør	Statens forurensningstilsyn	Bjørn Bjørnstad seksjonssjef
------	--------------------------	-----------------------------	---------------------------------

Definisjoner

Avvik: Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, produktkontrollloven, forskrifter hjemlet i disse to lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner.)

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Oppfølging etter kontrollen

Virksomheten plikter snarest å rette opp avvik beskrevet i denne rapporten. SFT ber om en skriftlig bekreftelse innen 01.02.2009 på at avvik er rettet. Dersom virksomheten mener at det ikke lar seg gjøre å rette opp disse avvikene innen denne fristen, skal det redegjøres for årsaken og fremlegges en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Varsel om tvangsmulkt

SFT varslers herved at dersom vi ikke har mottatt en tilbakemelding innen 01.02.2009 med de pålagte opplysninger og/eller en bekreftelse på at avvikene er rettet, vil vi vurdere å fatte vedtak om tvangsmulkt, jf. forurensningsloven § 73. En eventuell tvangsmulkt vil tre i kraft etter en fastsatt frist og være i størrelsesorden kr 30 000. Kommentarer til varslet kan sendes til SFT innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten er plassert i risikoklasse 2, jf. forurensningsforskriften § 39-6 om gebyr for kontroll av inntil en dags varighet. Dette innebærer at virksomheten skal betale kr 13.300 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med innbetalingsblankett ettersendes.

Offentlighet i forvaltningen

Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven. Rapporten sendes også til Fylkesmannens miljøvernaveidning i Oslo og Akershus og til Aurskog-Høland kommune.

Avvik**Avvik 1: Renor AS har farlig avfall lagret over tillatt lagringstid på 12 måneder**

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.01.2007 pkt.1.2 og pkt. 5.4

Kommentarer:

Renor AS opplyser under kontrollen at de har farlig avfall som er lagret over 12 måneder og at mengden har økt i løpet fra ca 30 tonn ved nyttår og til 84,2 tonn pr. 30.09.2008 jfr. oversikt gitt under inspeksjonen. Oversikten viser at avfallet er fordelt på mange avfallstyper og de største mengdene er:

- 17,5 tonn sprayflasker
- 12 tonn oljefilter
- 9 tonn uorganiske løsninger og bad
- 4,3 tonn uorganiske syrer
- 3,2 tonn uorganiske baser
- 2 tonn surt organisk avfall
- 1 tonn organisk avfall uten halogen

Virksomheten opplyser at det har hatt mye avfall lagret over flere år blant annet på grunn av vanskeligheter med behandling av enkelte avfallstyper og videre levering. Det er en målsetning å få ned mengden gammelt avfall raskest mulig. I henhold til delmål for 2008 skal lagret farlig avfall over krav i tillatelsen reduseres til 30 tonn.

Avvik 2: Virksomhetens håndtering og lagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Tillatelse til håndtering av farlig avfall av 14.12.1998 med endringer av 16.01.2007 og pkt 5.4 og internkontrollforskriften § 5 annet ledd pkt 7.

Kommentarer:

Verifikasjoner ute på mottak og lager avdekket følgende forhold:

H3

- Her sto det lagret farlig avfall i fat som var klart til å behandles. Ca 10 av fatene var fra gammelt lager. Fatene var i svært dårlig forfatning, rustne og delvis ødelagte. Enkelte av fatene sto lagret slik at de ikke kunne inspiseres fra alle sider for å avdekke evt. lekkasjer. De ble opplyst at avfallet blir behandlet fortløpende, men at de rustne fatene ikke var prioritert først.

H10

- Her behandles oljefilter. Under inspeksjonen var det en del oljesøl på gulvet som muligens kom fra en plastcontainer og enkelte oljefilter lå på gulvet i oljesøl. Det var også noe oljesøl på gulv under oppheng av spader og utstyr.

H15

- Farlig avfall fra Oslo REN blir sortert i hallen. Avfallet var dårlig eller mangelfull merket på emballasje. Det var heller ikke plakater på vegger som viste hvor de ulike farlige avfallstypene var lagret. Enkelte fat og emballasje var overfylte.

V14

- For plashallen er det utarbeidet en ny lagerinndeling og skilt på vegger viser hvor de ulike farlige avfallstypene skal stå lagret. Lagret farlig avfall var ikke plassert på korrekt sted i forhold til lagerplanen.

Alle områder for lagring av farlig avfall

- Det var gjennomgående for alle områder for lagring av farlig avfall i fat eller fat i pallekarmer ikke tilrettelagt for inspeksjonganger mellom fatene. Det gir ikke mulighet for å kunne sjekke emballasjen på alle sider for å avdekke svakheter i emballasjen eller lekkasjer. Slik avfallet er lagret vil det først oppdage en lekkasje når avfall har rent utover gulvet.

Anmerkninger**Anmerking 1: Virksomheten mangler vedlikeholdsplaner for tankanlegget.****Kommentarer:**

Renor AS har ikke etablert en dokumentert vedlikeholdsprosedyre for tankanlegget, og heller ikke angivelse av intervaller for tilstandskontroll med akseptkriterier.

Anmerking 2: Renor AS har ikke gjennomført luftmålinger for å vurdere om håndtering av farlig avfall gir utslipp til luft av betydning.**Kommentarer:**

Renor AS opplyser at de har hatt arbeidsmiljørelaterte utslipp til luft. I forbindelse med håndtering av farlig avfall vil det være diffuse utslipp til luft. Det opplyses under inspeksjonen at det er installert kullfilter i rommet der oljefilter behandles og at Molab AS skal ta måling før og etter kullfilter skift for å se effekten av kullfilteret. Renor AS kunne under kontrollen ikke framlegge planer for andre luftmålinger for å vurdere om utslipp gir utslipp til luft av betydning fra andre deler av virksomheten.

Kommentarer/andre forhold:Elektronisk håndtering av deklarasjonsskjema

Renor AS har utarbeidet et elektronisk system for håndtering av deklarasjonsskjema. Det gjenstår noe arbeid før det kan tas i bruk.

Ombygging

Virksomheten skal bygge nytt administrasjonsbygg og kantine utenfor anleggsområdet og dette vil stå ferdig våren 2009. Gammelt administrasjonsbygg og verksted blir revet for å gi bedre lagerplass og organisering av farlig avfall.

Oversiktlig dokumentasjon

Renor AS har god oversiktlig dokumentasjon for blant annet avvikshåndtering, målsetninger, lageroversikt, rutiner, HMS-planer og kart over området. SFT ser positivt på dette og at tilsynsmyndighetene lett kan få oversikt over virksomheten gjennom god dokumentasjon.