



SULDAL RENOVASJON AS  
Gåsavikja 17  
4230 Sand

Saksbehandler:  
Margareta Skog

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon

#### Kontrollnummer: 2019.049.I.FMRO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Rigmor Erfjord

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Margareta Skog

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Bengt Erfjord  
Ole Andre Erfjord

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Rogaland:*  
Mariann Størksen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon den 22.05.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Umerket tønne av dårlig kvalitet står utendørs med ukjent innhold

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

23. mai 2019	Margareta Skog	Mariann Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Suldal kommune
- Rymi Miljøverk IKS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> SULDAL RENOVASJON AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974207559	<b>Eies av:</b> 983252869
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon	<b>Anleggsnr.:</b> 1134.0054.01
<b>Kommune:</b> Suldal	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Farlig avfall - mottak og mellomlagring	
<b>Tillatelse gitt:</b> 06.01.2012	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til vann
- Avfall
- Tillatelsen til Suldal Renovasjon å drive mottak av farlig avfall på Gåsavika gjenvinningsstasjon

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon plikter snarest å rette opp avviket som er beskrevet i denne rapporten. Fylkesmannen forutsetter at forholdene rettes opp slik at virksomheten drives i samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven.

Vi anser med dette oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 7. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Rymi, Gåsavika gjenvinningsstasjon v/Suldal Renovasjon AS bli ilagt et gebyr på kr 6 600,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 5 for *tilsyn av inntil en dags varighet*. Når vår ressursbruk for et tilsyn er mellom 0,5 og 1 dagsverk, er det gebyrsats 5 i forurensningsforskriften § 39-7 vi skal benytte.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

#### **Avvik 1**

Umerket tønne av dårlig kvalitet står utendørs med ukjent innhold

#### **Avvik fra:**

Forurensningsloven § 7

Internkontrollforskriften § 5, 2. ledd punkt 6 og 7

**Kommentarer:**

Det sto en del tomme fat på anlegget, utenfor haller der farlig avfall lagres. Ett umerket fat av dårlig kvalitet hadde åpenbart blitt stående «bortgjemt/-glemt under en buske/et tre». Fatet var tungt/åpenbart ikke tomt. Hva som er oppi fatet er ukjent. Se Bilde 1.



Bilde 1: Tønne med ukjent innhold og av dårlig kvalitet står «bortgjemt/-glemt» på gårdsplassen.

Bedriften forutsettes snarest mulig å fjerne fatet/levere det til lovlig mottak. Inneholder tønner farlig avfall forutsettes fatet sikret/plassert i «sikringsfat» før det sendes videre.

Fylkesmannen forventer og forutsetter at Suldal Renovasjon gjennomfører dette/fjerner tønna uten noen form for oppfølging fra oss. Dette betyr at bedriften også slipper å melde tilbake til oss når jobben er fullført.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

Fylkesmannen presiserer at det ved dette anlegget riktignok kan tas imot farlig avfall også fra næringsdrivende, men at dette avfallet ikke kan komme fra Suldal Renovasjon sine «private» kunder. Dette fordi Suldal Renovasjon på dette anlegget (gjenvinningsstasjonen) ikke har stilt noen finansiell sikkerhet for farlig avfall fra sine egne private kunder.

Suldal Renovasjon har egen tillatelse til å motta og mellomlagre farlig avfall ved sitt eget anlegg som ligger på nabotomta til gjenvinningsstasjonen. For farlig avfall som Suldal Renovasjon lagrer der, har Suldal Renovasjon stilt finansiell sikkerhet.

Vi presiserer i tillegg at det på Gåsavika gjenvinningsstasjon ikke er anledning til å motta og mellomlagre mer enn 75 tonn farlig avfall i løpet av ett år, jf. tillatelsens vilkår 1.1. Ifølge Avfallsdeklarering.no ble det på anlegget i 2018 mottatt ca. 60 tonn farlig avfall. Dette betyr at rammen raskt sprenges dersom også næringsdrivende skal levere «større mengder» farlig avfall her. Suldal Renovasjon uttalte under tilsynet (nå 22. mai) at Rymi/IVAR ikke ønsker at næringsdrivende skal levere farlig avfall på gjenvinningsstasjonen. Dette betyr at tillatelsens ramme på 75 tonn pr. år, også en tid fremover bør kunne overholdes dersom farlig avfall kun mottas fra husholdninger.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

- §§§ -