



MILJØ-
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

RENOR AS HOVEDKONTOR
Kompveien 1353 (JE)
1930 Aurskog

Oslo, 28. mai 2019

Deres ref.:
Birthe Hartvedt

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):
2019/195
Saksbehandler:
Alexander Kristiansen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Renor Aurskog

Kontrollnummer: 2019.079.I.miljodir

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Birthe Hartvedt

Fra Miljødirektoratet:
Alexander Kristiansen

Andre deltagere fra virksomheten:
Cathrine Aarstad Olsen
Tone Delerud
Oddvar Martila

Andre deltagere fra Miljødirektoratet:
Jone Rivrud Rygg

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Renor Aurskog den 20. mai 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

Virksomheten har utilstrekkelige rutiner for å sikre at oljen som mottas er refusjonsberettiget

Anmerkninger:

Virksomheten kan sende oppdatert informasjon om anlegget og kalibreringsbevis til Miljødirektoratet

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. mai 2019	Alexander Kristiansen	Einar Knutsen
dato	kontrollør Miljødirektoratet	seksjonssjef

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: RENOR AS HOVEDKONTOR	
Organisasjonsnr.: 971893400	Eies av: 935906865
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Renor Aurskog	Anleggsnr.: 0221.0006.01
Kommune: Aurskog Høland	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - behandling	
Tillatelse gitt: 14. desember 1998	Sist endret: 16. november 2010

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Avgrensning av tema for inspeksjonen:
Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Godkjenningen som refusjonsanlegg for spillolje med tilhørende vilkårsdokument av 1. oktober 2018

Befaringer på anlegget

Det ble utført befaring til følgende områder/utstyr:

- Mottaksstasjon for tankbiler med spillolje
- Sorteringshaller for småkolli-inkludert stasjon for tømning og overføring til ny emballasje
- Refusjonstank 1, 2 og 3
- Mellomlagrinstank
- Mellomlagringslokasjoner
- Nansenprøvetaker for uttak av prøve
- Låst kjøleskap for oppbevaring av B-prøver
- Kalibrert målebånd for peiling av tanker
- Stasjon for avlesning av oljetemperatur

Forklaringer

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Renor Aurskog plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Renor Aurskog innen 15. september 2019 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Alexander Kristiansen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. mai 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Renor Aurskog bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på www.miljodirektoratet.no (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten har utilstrekkelige rutiner for å sikre at oljen som mottas er refusjonsberettiget

Avvik fra:

Godkjenning som refusjonsanlegg for spillolje, datert 17. desember 2010

Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak spillolje, datert 1 oktober 2018, punkt 2.1 og 3.4

Kommentarer:

Kontroll med at olje som mottas som refusjonsberettiget spillolje overholder de gitte kravene til å være refusjonsberettiget spillolje er sentralt i refusjonsordningen.

Virksomheten har en plikt til å påse at avfallsprodusenten og eventuelle mellomledd leverer i henhold til kravene.

Som en del av arbeidet med å påse dette inngår virksomheten skriftlige avtaler med de som mottar spillolje fra.

I disse avtalene inngår ikke krav til at oljen som mottas som refusjonsberettiget spillolje er av typene gitt i vilkårsdokumentet punkt 1.1.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan sende oppdatert informasjon om anlegget og kalibreringsbevis til Miljødirektoratet

Kommentarer:**Mellomlagringstanker**

Mellomlagring av spillolje skal kun skje på mellomlagringstanker som er registrert hos Miljødirektoratet (vilkårsdokumentet punkt 2.3 og 4.2). Hos Miljødirektoratet var det registrert 8 mellomlagringstanker, men virksomheten har redusert dette til 1 tank. Dette er en av de opprinnelige 8 registeret.

Virksomheten kan sende oppdatert oversikt over mellomlagringstanker til Miljødirektoratet.

Kalibreringsbevis for refusjonstanker

Virksomheten har oversendt kalibreringsbevis for refusjonstanker til Miljødirektoratet, men i disse manglet volum tom tank. Det foreligger oppdaterte kalibreringsbevis der volum tom tank er oppgitt. Virksomheten kan sende disse til Miljødirektoratet.

8. Andre forhold

Mellomlagringstanker

Virksomheten har redusert antall mellomlagringstanker fra 8 til 1.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Fremlagt dokumentasjon som ble benyttet for å verifisere faktiske forhold:

- Kart over virksomhetens anlegg som viser refusjonstanker, mellomagrinstant og mellomagringsslokasjon
- Kalibreringsbevis for refusjonstank 1, 2 og 3
- Kalibreringsbevis for målebånd (2 stk)
- Prosedyre: Håndtering av spillolje
- Internt arbeidsdokument: Retningslinjer spillolje
- Vedlegg til avtale med leverandør av refusjonsberettighet spillolje, tekniske krav