



NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM  
Postboks 567 Skøyen  
0214 Oslo

Saksbehandler:

Sigrid Lund Drage

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Norsk Gjenvinning, Hauka deponi

Kontrollnummer: 2019.040.I.FMTL

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Håvard Sunde

*Fra Fylkesmannen i Trøndelag:*

Sigrid Lund Drage

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Jeanette Syversen

Morten H. Sande

Thomas Eriksen

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i*

*Trøndelag:*

Ida Frøya Svendsen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Norsk Gjenvinning AS avd. Trondheim, Hauka deponi den 28. mai 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Trøndelag avdekket 1 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- Det er ikke utarbeidet en rutine for drift og vedlikehold av renseanlegget

Avvik er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

|               |                   |                    |
|---------------|-------------------|--------------------|
| 20. juni 2019 | Sigrud Lund Drage | Marit Lorvik (e.f) |
| dato          | kontrollør        | seksjonsleder      |

---

Fylkesmannen i Trøndelag

Kopi av rapporten sendes til:

- Midtre Gauldal kommune
- Norsk Gjenvinning AS

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

|  |                           |
|--|---------------------------|
| <b>Navn:</b> NORSK GJENVINNING AS AVD TRONDHEIM  |                           |
| <b>Organisasjonsnr.:</b> 988550566   | <b>Eies av:</b> 937270062 |
| <b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning |                           |

### Kontrollert enhet

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Navn:</b> Norsk Gjenvinning, Hauka deponi | <b>Anleggsnr.:</b> 5027.0014.01 |
| <b>Kommune:</b> Midtre Gauldal               | <b>Fylke:</b> Trøndelag         |
| <b>Anleggsaktivitet:</b> Deponering          |                                 |
| <b>Tillatelse gitt:</b> 6. november 2015     | <b>Sist endret:</b>             |

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Sedimenter og grunnforurensning
- Utslipp til luft
- Avfall
- Utslipp til vann
- Etablering og drift av renseanlegg

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Norsk Gjenvinning AS av. Trondheim, Hauka deponi, plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Norsk

Gjenvinning AS avd. Trondheim, Hauka deponi, **innen 15. august 2019** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtlpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Trøndelag v/Sigrid Lund Drage.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 29. mars 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Norsk Gjenvinning, Hauka deponi bli ilagt et gebyr på kr 26 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 2 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Trøndelag. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Trøndelag (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Det er ikke utarbeidet en rutine for drift og vedlikehold av renseanlegget

##### **Avvik fra:**

Tillatelsen til drift av deponi, vilkår 3.8.2

**Kommentarer:**

Det skal være etablert prosedyrer og rutiner for drift, vedlikehold, kontroll og overvåkning av deponiet i driftsfasen.

Bedriften kan på tilsynsdagen ikke vise rutiner for drift eller vedlikehold av renseanlegget.

Norsk Gjenvinning AS avd. Trondheim må oversende rutiner for drift og vedlikehold av renseanlegget ved Hauka deponi innen fristen.

**7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

**8. Andre forhold**

Anlegget har ikke egen bruker i avfallsdeklarering.no. dersom det skal tas i mot farlig avfall i tråd med tillatelsen, må det opprettes egen bruker i Miljødirektoratet sin database for anlegg som er godkjent for mottak av farlig avfall.

**9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

**10. Informasjon til virksomheten**

Regelverk som det ble informert om:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)