



NOT PULVERLAKK AS  
Forusbeen 210  
4313 Sandnes

Saksbehandler:

Margareta Skog

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved NOT Pulverlakk AS

### Kontrollnummer: 2019.110.I.FMRO

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Ivar Salte

*Fra Fylkesmannen i Rogaland:*

Margareta Skog

*Andre deltagere fra virksomheten:*

Kari-Anne Thu

Magnar Vagle (delvis)

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i*

*Rogaland:*

Kirsten Allred

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved NOT Pulverlakk AS sitt anlegg på Kvål den 22.08.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Rogaland avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

## Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

2. september 2019	Margareta Skog	Mariann Størksen
dato	kontrollør	fung. seksjonsleder

---

Fylkesmannen i Rogaland

Kopi av rapporten sendes til:

- Sandnes kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> NOT PULVERLAKK AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 973151789	<b>Eies av:</b> 988517976
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 25.610 - Overflatebehandling av metaller	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> NOT Pulverlakk - Galvano	<b>Anleggsnr.:</b> 1102.0038.01
<b>Kommune:</b> Sandnes	<b>Fylke:</b> Rogaland
<b>Anleggsaktivitet:</b> Kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling	
<b>Tillatelse gitt:</b> 14.09.2007	<b>Sist endret:</b> 27.07.2012

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for 2019. I tillegg er denne inspeksjonen en videreføring av en nasjonal tilsynsaksjon for virksomheter som driver med kjemisk/elektrolytisk overflatebehandling, ofte kalt «galvano-bransjen». Den nasjonale aksjonen ble ledet av Miljødirektoratet og gjennomført av Fylkesmenn over hele Norge i perioden 13. mai – 14. juni 2019.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Prosess og renseutstyr
- Utslipp til vann og luft
- Avfall
- Kjemikalier
- Grunnforurensning
- Støy og støv
- Energieffektivitet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

### **3. Oppfølging etter inspeksjonen**

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. juni 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil NOT Pulverlakk AS bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for *tilsyn av inntil en dags varighet* jf. forurensningsforskriften § 39-7. Når vår samlede ressursbruk for et tilsyn er inntil 2 dagsverk, er det gebyrsats 4 vi skal bruke.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Rogaland. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Rogaland (jf. offentleglova).

### **6. Avvik**

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

### **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

### **8. Andre forhold**

- Det er 24 ansatte på anlegget. (Under tilsynet var det i tillegg 5 innleide fordi bedriften i en kort periode (5 uker) kjørte to skift.)

- Produksjonslokalet er ca 3 500 m<sup>2</sup>.
- Det er samme daglig leder på NOT Pulverlakk AS i Sandnes og NOT Pulverlakk Haaland AS. Det er behov for begge pulverlakkanleggene, ikke minst grunnet størrelsen på emnene som kan behandles.
- Anlegget (på Kvål) er plassert i et industriområde, uten boliger, skoler, etc. i umiddelbar nærhet. Bedriften driver normalt kun på hverdager, 6:30 – 15:00 (12:00 på fredager). Bedriften har ikke mottatt noen naboklager på virksomheten, i hvert fall siden forrige kontroll fra oss.
- Det er ingen utslipp til vann fra anlegget. Vannet renses i en vakuum-inndamper. Det rensede vannet går tilbake til forbehandlingen og inndampningsrestene leveres som farlig avfall; flytende eller fast (kjørt gjennom filterpresse). I sommer ble vannrenseanlegget/ vakuum-inndamperen bygget om og flyttet på.
- Ved dette anlegget har det aldri vært brukt 3-verdig krom, men fremdeles brukes 6-verdig krom (Garbobond C723 A, fra Chemetall). For å klare den tøffeste korrosjonsklassen (C5) er det forbehandling med 6-verdig krom som må brukes, sier bedriften. NOT Pulverlakk AS tilbyr i dag også et kromfritt alternativ, men det klarer bare å oppfylle kravene til korrosjonsklasse C4. Det er kunden som bestemmer hvilken forbehandling som skal brukes. Det er kun på aluminiumlinjen at 6-verdig krom brukes.
- Bedriften har siden forrige kontroll mer enn halvert den prosentvise andelen av pulverlakk som blir/må behandles som avfall. Pulverlakkavfallet leverer bedriften enten som farlig avfall (til Specon) eller herder det og leverer det som restavfall. Det er varmen i herdeovnen før og etter normal produksjon som da utnyttes.
- Bedriften måler energieffektiviteten som brukt kWh/kg brukt pulver. Det er gass som brukes til herdeovnene, og strøm brukes til alt annet. Bedriften tilstrever stadig mer energieffektiv produksjon. Dette både av miljøhensyn og av økonomiske grunner.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) §§ 3 og 3a
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

Bedriften delte ut under tilsynet eller ettersendte følgende dokumentasjon:

- Oversikt over bedriftens kjemikalier
- Oversikt over prosesslinjene, inkl. hvilke produkter som brukes i de forskjellige badene
- Oversikt over utviklingen når det gjelder energieffektivitet

- Oversikt over hva bedriften i 2018 leverte (som farlig avfall) av pulverlakk, i tillegg til og fast og flytende hydroksydslam

- §§§ -