



Rapport etter kontroll ved Skjørtdalen avfallsanlegg i Verdal

Virksomhet	Skjørtdalen avfallsanlegg	Deltagere fra virksomheten	Bjørn Heggelund Arnstein Heggdal Marthe Liaklev Olav Gudding
Virksomhetens Adresse	7652 Verdal		Deltagere fra Fylkesmannen
Organisasjonsnummer	974703076		
Tidsrom for kontrollen	12.9.2014		

Rapportens innhold

Kontrollen omfattet følgende tema:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Mottakskontroll
- Internkontroll

Rapportens status

Rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil/mangler i rapporten innen to uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

Hovedkonklusjon

Fylkesmannen avdekket et avvik under kontrollen.

Avvik

1. Overdekking av asbest etter deponering er ikke tilfredsstillende.

1. Innledning

Rapporten er utarbeidet etter kontroll ved Skjørddalen avfallsanlegg i Verdal 12.9.2014. Kontrollen var en del av en landsdekkende deponiaksjon.

Kontrollen fokuserte på virksomhetens oppfyllelse av krav innenfor oppgitte emner, og rapporten viser avvik avdekket under kontrollen. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomheten.

Definisjoner:

- Avvik: Mangel på oppfyllelse av krav i eller i medhold av lov eller forskrift
- Anmerkning: Forhold som ikke omfattes av definisjon for avvik, men som påpekes for å oppnå forbedringer

2. Dokumentunderlag

Dokumentunderlaget ved kontrollen var:

- Lov om forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Utslippstillatelse for Skjørddalen avfallsanlegg i Verdal av 5.3.2009

3. Kontrollens omfang

Tema for kontrollen var:

- Håndtering av deponigass
- Håndtering av sigevann
- Mottakskontroll
- Internkontroll

4. Avvik

Følgende avvik ble avdekket under kontrollen:

Avvik 1

Overdekking av asbest etter deponering er ikke tilfredsstillende

Avvik fra: Punkt 3.2b i utslippstillatelsen for Skjørddalen avfallsanlegg, av 5.3.2009.

I henhold til punkt 3.2b i virksomhetens utslippstillatelse skal asbest overdekkes med hensiktsmessig materiale umiddelbart etter deponering. Avfallet skal være emballert ved mottak og leveranser skal som hovedregel være varslet. Asbest skal deponeres i egen celle avsatt til dette formål.

Asbestavfallet som deponeres i Skjørddalen avfallsanlegg overdekkes i liten grad, noe som kan medføre utslipp og spredning av asbestfiber. Dette utgjør en helseisiko for de som arbeider/oppholder seg på deponiet.