Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgstelefon
Senioringeniør Reidun Sofie Schei, 71 25 85 11

Vår dato: 21.05.2015
Deres dato:
Vår ref.: 2013/1054/RESC/472
Deres ref.:

Metallco Møre AS
Postboks 13
6301 ÅNDALSNES

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Metallco Møre AS
Kontrollnummer: 2015.046.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Hans-Petter Staurset

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Reidun Sofie Schei

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Metallco Møre AS den 13.05.15. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

1. Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for biloppsamlingsplassen
2. Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Reidun Sofie Schei		Anne Melbø
kontrollør	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Rauma kommune Vollan 8A 6300 ÅNDALSNES

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Metallco Møre AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 982990122	**Eies av (org.nr):** 98295026
Besøksadresse: Øran Vest	**Telefon:** 71221346
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	**E-post:** hans-petter@metallco.com

Kontrollert anlegg

Navn: Metallco Møre AS	**Anleggsnr.:**1539.0056.01
Kommune: Rauma	**Anleggsaktivitet:** Gjenvinning av metall- og EE-avfall
Kontroll nr.: 2015.046.I.FMMR	**Risikoklasse:** 3
Tillatelse gitt: 11.04.2014	**Tillatelse sist oppdatert:** -

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomfører i mai 2015 en aksjon rettet mot biloppsamlere. Dette er en del av en landsomfattende aksjon. Inspeksjonen blir gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av tillatelse overholdes.

Inspeksjonstema

- Miljøsanering
- Håndtering av farlig avfall
- Forurensning til omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Risikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner
Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Forhold som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Metallco Møre AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen **15.8.2015** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Metallco Møre AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at dere skal betale kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1
Det er ikke utarbeidet en skriftlig miljørisikoanalyse for biloppsamlingsplassen

Avvik fra:
Tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal punkt 2.2 og 9.1
Internkontrollforskriften § 5 punkt 6

Kommentarer:
Bedriften skal ha en oversikt over de miljøressurser som blir berørt ved akutt forurensning og de helse- og miljømessige konsekvenser slik forurensning kan medføre. På basis av miljørisikoanalysen skal bedriften iverksette miljømessige tiltak.

Under inspeksjonen delte vi ut en brosjyre som viser et eksempel på gangen i en risikoanalyse

Avvik 2
Rutiner for drift av oljeutskiller er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:
Tillatelsens punkt 4.1 og 2.6
Internkontrollforskriften § 5 punkt 7

Kommentarer:
Under inspeksjonen kom det fram at oljeutskilleren ikke har montert nivåkontroll for olje. Derfor skal det finnes en skriftlig rutine for periodisk manuell kontroll av oljelagets tykkelse i oljeutskilleren. Resultatet av kontrollen skal føres inn i en journal.

Rutiner og måleresultat av oljeinnholdet i utløp fra oljeutskiller, kunne ikke framlegges under inspeksjonen.

Anmerkninger
Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1
Deklarasjonsskjema blir sendt til andre for rapportering til myndighetene. Anlegget skal ha en kopi liggende av de deklarasjonsskjemaene som er sendt videre.

Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
Biloppsamlingsplassens utslippstillatelse gitt i medhold av forurensningsloven § 11, jf § 29
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften):
- Kapittel 4 Kasserte kjøretøy
- Kapittel 11 Farlig avfall
- Kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn, klage og straff mv.

Forurensningsloven §§ 7, 50, 49, 73

Informasjon til virksomheten
Brosjyrer/informasjonsark som ble utdelt:

- Drift av oljeutskiller, M-30
- Håndtering av farlig avfall, M- 284
- Kontroll med risiko gir gevinst, DSB
- Eksport av brukte produkter, M - 326
- Biloppsamlingsplasser, M- 327
- Informasjon om gebyr, M-297