



ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS
Ørasvegen 85 (JE)
2054 Mogreina

Saksbehandler:
Anne Stine Zakariassen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Miljøstasjon Dal Skog – avfallshåndtering - sortering og mellomlagring av næringsavfall Kontrollnummer: 2019.157.I.FMOV

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Vetle Kjensli

Fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Anne Stine Zakariassen

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Oslo og Viken:
Siri Haug

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Miljøstasjon Dal Skog med tema «sortering og mellomlagring av næringsavfall» den 25.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Oslo og Viken avdekket 3 avvik under inspeksjonen.

Avvik:

- ØRAS mellomlagrer flere avfallsfraksjoner enn det er gitt tillatelse til
- Lagring av næringsavfall er ikke i henhold til tillatelsen
- ØRAS kunne under tilsynet ikke framvise en miljørisikovurdering som omhandler mellomlagring av næringsavfall

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

30. oktober 2019 Anne Stine Zakariassen

dato

kontrollør

senioringeniør

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Ullensaker kommune
- Miljødirektoratet

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: ØVRE ROMERIKE AVFALLSSELSKAP (ØRAS) IKS	
Organisasjonsnr.: 974706814	Eies av: 971040610
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Miljøstasjon Dal Skog - annen avfallshåndtering	Anleggsnr.: 0235.0030.01
Kommune: Ullensaker	Fylke: Akershus
Anleggsaktivitet: Håndtering av næringsavfall	
Tillatelse gitt: 12.09.2008	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen gjennomføres for å følge opp melding om spesielle hendelser.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mellomlagring/sortering/omlastning av næringsavfall
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

ØRAS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må ØRAS innen **15. desember 2019** sende oss en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmovpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Oslo og Viken v/Anne Stine Zakariassen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. oktober 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil ØRAS bli ilagt et gebyr på kr 13 100,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Oslo og Viken. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

ØRAS mellomlagrer flere avfallsfraksjoner enn det er gitt tillatelse til

Avvik fra:

Tillatelsens pkt 4.1, 1. ledd

Kommentar:

I henhold til tillatelsen pkt 4.1 tillates det mellomlagring av følgende fraksjoner på Dal Skog i påvente av ekstern disponering, intern bruk eller deponering:

- sortert trevirke (rent, behandlet og impregnert)
- hageavfall
- utsortert møbler/tepper
- restavfall til forbrenning fra husholdninger

Under kontrollen kom det fram at det mellomlagres følgende fraksjoner på Dal Skog:

Deponiområde 2 (fraksjoner merket* er på asfaltert plate; **rødt: farlig avfall**):

- plast*
- papp/papir*
- gips*
- isolasjon*
- ikke brennbart/deponifraksjon*
- **vinylbelegg (i konteiner)**
- **PUR- skum (i konteiner)**
- Kunstgress i ruller (på duk)
- Sand og gummigranulat i storsekker (på duk)
- kvernet trevirke*
- ubehandlet trevirke*
- behandlet trevirke*
- metall (i konteiner)
- **impregnert treverk (i konteiner)**
- blandet næringsavfall for sortering (utsortert EE-avfall i åpent bur)
- møbler (i telt)
- poser med husholdningsavfall (i telt)

Deponiområde 1:

- betong
- betong m/armering
- forurenset jord

Ved gjenvinningsstasjon:

- sortert husholdningsavfall (asfaltert plate, tak)
- hageavfall

Komposteringsområde:

- hageavfall
- kvernet hageavfall

Det mellomlagres dermed flere fraksjoner næringsavfall som det ikke er gitt tillatelse til.

Fylkesmannen ser spesielt alvorlig på at konteinere med farlig avfall (Vinyl og PUR) ble lagret i inntil 1 måned i åpne konteinere på grusdekke. Under kontrollen var konteinerne overfylt (se bilde 1).



Figur 1 Konteinere med gulvbelegg og PUR skum

Avvik 2

Lagring av næringsavfall er ikke i henhold til tillatelsen

Avvik fra:

Tillatelsens pkt 4.1, 4. ledd.

Kommentar:

I henhold til tillatelsen skal de ulike fraksjonene lagres separat og overdekkes/emballeres etter behov for å unngå forurensning og nærmiljøulemper. Mellomlagringen skal skje slik at avfallet ikke tilføres overflatevann.

Under kontrollen kom det fram at mange fraksjoner lagres under åpen himmel/i åpne konteinere (se avvik 1) og at lagringen ikke er tilstrekkelig miljørisikovurdert (se avvik 3).

Avvik 3

ØRAS kunne under tilsynet ikke framvise en miljørisikovurdering som omhandler mellomlagring av næringsavfall

Avvik fra:

Tillatelsens pkt 2.3

Internkontrollforskriften § 5 pkt 6

Kommentar:

I henhold til tillatelsen pkt 2.3 plikter virksomheten til enhver tid å ha oversikt over alle aktiviteter som kan medføre forurensning og kunne redegjøre for risikoforhold. Det skal foreligge oppdaterte kart som viser hvilke aktiviteter som foregår på avfallsanlegget. Alle aktivitetene skal ha egne driftsrutiner som inngår i internkontrollen.

Under kontrollen kunne ØRAS vise til at det er utarbeidet en egen miljørisikovurdering for anlegget, men aktiviteten med hensyn til mellomlagring, sortering og kverning var ikke tilstrekkelig dokumentert.

7. Anmerkninger

Det ble ikke gitt anmerkninger under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Denne inspeksjonen omfattet kun mellomlagring mellomlagring/sortering/omlastning av næringsavfall. Vi ønsker likevel å anmerke at det på arealet til det nedlagte deponiet på ØRAS (deponiområde 1) drives det flere aktiviteter deriblant knusing/kverning av betong. Denne aktiviteten inngår ikke i dagens tillatelse fra Fylkesmannen hvor det kun tillates kverning av følgende fraksjoner:

- Utsortert trevirke
- Utsortert hageavfall
- Møbler/tepper

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

10. Informasjon til virksomheten

Regelverk som det ble informert om:

- [Lov om vern mot forurensninger og om avfall \(forurensningsloven\)](#)
- [Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall \(avfallsforskriften\)](#)
- [Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter \(internkontrollforskriften\)](#)

Annen informasjon om lovverk og regjeringens arbeid finnes på www.lovdatabasen.no og www.regjeringen.no.

Link til brosjyrer/infoark som ble delt ut under kontrollen:

- [Gebyr ved kontroll \(m-297\)](#)
- [Mellomlagring og sluttdisponering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset \(m-1243\)](#)
- [Hva kan min virksomhet gjøre for å begrense marin forurensning og mikroplast? \(m-992\)](#)

Andre faktaark finnes på miljødirektoratets hjemmeside: www.miljodirektoratet.no