



Norsk Gjenvinning Metall AS avd Moss  
Att. Hans Skjelin  
Pb 567 Skøyen  
0214 OSLO

Miljøvernavdelingen

Deres ref.:

Vår ref.: 2009/6207 472 KAV

Vår dato: 1.6.2015

## Inspeksjonsrapport

### Oppfølging etter inspeksjon ved Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Moss

Dato for inspeksjonen: 5.5.2015

Rapportnummer: 2015.008.I.FMOS

#### Resultater fra inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket følgende avvik og anmerkninger under inspeksjonen

- **Avvik 1: Uforsvarlig lagring av batterier**
- **Avvik 2: Feil i utfylling av deklarasjonsskjema**

Avvikene er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse innen 1.7.2015 på at avvikene er eller blir rettet. Dette er nærmere beskrevet på side 3.

#### Vedtak om endring av risikoklasse

Fylkesmannen vedtar å plassere Norsk Gjenvinning Metall avd. Moss i risikoklasse 3, vedtaket er nærmere beskrevet under andre forhold.

Med hilsen

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent av*

Karsten Butenschøn e.f.  
miljøverndirektør

Karoline Sivertsen  
overingeniør

Vedlegg

1 Endret tillatelse - NG Metall avd Moss

Saksbehandler: Karoline Sivertsen

**Informasjon om bedriften** (Kilde: Enhetsregisteret)

Navn: NORSK GJENVINNING METALL AS AVD MOSS	
Organisasjonsnr: 983413161	Bedriftsnummer: 894459662
Postadresse: Postboks 567 Skøyen, 0214 Oslo	Telefon: 22 12 96 90
Bransjenr. (NACE-kode): 38.310 - Demontering av vrakede gjenstander	E-post: post@norskgjenvinning.no

**Kontrollert anlegg/virksomhet**

Navn: NORSK GJENVINNING METALL AS AVD MOSS	Anleggsnr (forurensningsregisteret): 0136.0009.01
Besøksadresse: Vestre Huggenesvei 55, 1580 Rygge	Anleggsaktivitet: Kasserte kjøretøy
Tillatelse sist oppdatert: 22.3.2004	Risikoklasse:

**Kontaktpersoner ved kontrollen:**

Fra virksomheten:

Hans Skjelin, avdelingsleder

Fra Fylkesmannen:

Lotte Thompson

Karoline Sivertsen

Andre fra virksomheten:

Ellen Wold, HMS-sjef

Anne Gjone, Adm.sjef region Øst

**Tema for tilsynet**

Det ble satt fokus på følgende temaer:

- miljøsanering av kasserte kjøretøy
- forsøpling eller forurensning av omgivelsene
- fast dekke
- oljeutskiller
- håndtering av farlig avfall
- avviksbehandling
- risikovurdering

Denne rapporten beskriver kun de forhold Fylkesmannen har hatt tilsyn med.

**Regelverk**

- Lov om 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) blant annet § 7 første ledd/andre ledd og § 29
- Lov 19. juni 1970 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift 1. juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)

Informasjon om regelverk finner du på [www.klif.no](http://www.klif.no) og [www.regelhjelp.no](http://www.regelhjelp.no)

### **Definisjoner**

Avvik: manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

### **Rapportens status**

Denne rapporten har status som foreløpig. Dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil i rapporten innen 2 uker etter at rapporten er mottatt, er rapporten å anse som endelig.

### **Oppfølging etter kontrollen**

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Ingen tilbakemelding. Fylkesmannen avdekket ingen avvik eller anmerkninger innen de områdene som ble kontrollert. Oppfølgingen etter inspeksjonen er avsluttet med denne rapporten.

Virksomheten plikter snarest å rette opp de avvikene som er beskrevet i denne rapporten. Vi ber virksomheten om en skriftlig bekreftelse med dokumentasjon innen 1.7.2015 på at avvikene er rettet. Dersom det er avvik som ikke lar seg rette til denne fristen, skal bedriften utarbeide en tidfestet handlingsplan for det videre arbeidet med å rette avvikene

Pålegg om skriftlig tilbakemelding er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 49. Vedtaket kan påklages innen tre dager etter at pålegget er mottatt, jf. forvaltningsloven § 14. En eventuell klage bør grunngis og skal sendes Fylkesmannen.

### **Orientering om kontrollgebyr**

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen, jf. forskrift om begrensning av forurensning § 39-6, gebyr for kontroll i virksomheter med tillatelse. Virksomheten skal betale kr. 12 200 i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen.

### **Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten. (jf. offentleglova).

**Avvik**

Det ble funnet følgende avvik under Fylkesmannens kontroll:

**Avvik 1: Uforsvarlig lagring av batterier**

*Avvik fra: avfallsforskriften § 11-5, internkontrollforskriften § 5-6*

Kommentarer:

Lagring av farlig avfall skal håndteres forsvarlig og nødvendige tiltak for å unngå fare for forurensning skal treffes.

Virksomheten lagrer batterier fra kasserte kjøretøy på paller inne i miljøsaneringslokalet, lokalet har tett dekke med avrenning til oljeutskiller. Pallene med batterier blir så flyttet over gruslagt plass til lagerhall, hvor de emballeres før de hentes av batteriretur. Også i lagerhall er det avrenning til oljeutskiller. Det er ingen etablerte barrierer mot eventuell avrenning/lekkasje fra batteriene til oljeutskillerne. I lagerhallen kjøres det med hjullaster for å hente/bringe kasserte kjøretøy. Risiko for uønskede hendelser /utslipp i forbindelse med denne praksis er ikke vurdert og risikoreducerende tiltak er følgelig ikke iverksatt.

**Avvik 2: Feil i utfylling av deklarasjonsskjema**

*Avvik fra: Avfallsforskriften §§ 11-8 og 11-12*

Kommentarer:

Virksomheten plikter å levere farlig avfall til godkjent mottak minst 1 gang per år. Når avfallet leveres skal det fylles ut deklarasjonsskjema, blant annet med tilstrekkelige opplysninger om avfallets opprinnelse.

Organisasjonsnummer brukes istedenfor bedriftsnummer ved deklarasjon av farlig avfall. Dette gjør at avfallet ikke kan spores tilbake til lokaliteten hvor det produseres. Avfallets opprinnelse er altså ikke tilstrekkelig opplyst. Vi kan heller ikke kontrollere hvorvidt leveringsplikten oppfylles.

**Andre forhold****Vedtak om endring av risikoklasse**

Norsk Gjenvinning Metall AS avd. Moss har i sin tillatelse vært plassert i risikoklasse 2. Dette skyldes etter vår vurdering en saksbehandlingsfeil, da praksis for tilsvarende biloppsamlingsplasser er risikoklasse 3. Vi kan ikke se at det er forhold ved Norsk Gjenvinning Metall sitt anlegg i Vestre Huggenesvei som gir grunnlag for innskjerping av risikoklasse.

Vi vedtar derfor å endre tillatelsen til risikoklasse 3. Hjemmel for vedtaket er forvaltningsloven § 35 lit. a. Vedtaket kan påklages av sakens parter innen 3 uker. Fylkesmannen kan gi nærmere opplysninger om fremgangsmåten for å klage.

Oppdatert tillatelse følger vedlagt. Det er ikke gjort endringer utover ny risikoklasse.