



HEGGVIN ALUN AS
Postboks 3
2301 Hamar

Saksbehandler:

Kathrine Eriksen Vatn

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS

Kontrollnummer: 2019.011.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Anne-Mette Nordbak

Fra Fylkesmannen i Innlandet:

Kathrine Eriksen Vatn

Andre deltagere fra virksomheten:

Nina Troller (Sirkula IKS)

Britt Solvår Morken (Sirkula IKS)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i

Innlandet:

Marte Hveem Igeltjørn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved alunskiferdeponiet på Heggvin i Hamar kommune, Heggvin Alun AS, den 31. oktober 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

3. desember 2019	Kathrine Eriksen Vatn	Tore Pedersen
dato	kontrollør	avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Hamar kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HEGGVIN ALUN AS	
Organisasjonsnr.: 920209408	Eies av: 914513782
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 - Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert enhet

Navn: Alunskiferdeponi Heggvin (Heggvin Alun AS) Sirkula IKS	Anleggsnr.: 0403.0070.07
Kommune: Hamar	Fylke: Hedmark
Anleggsaktivitet: Deponering	
Tillatelse gitt: 16.01.2017	Sist endret: 31.01.2019

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottakskontroll av deponivare
- Støy
- Kontroll og overvåking av forurensning
- Internkontroll

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fylkesmannen avdekket ingen avvik innen de områdene som ble kontrollert. Vi anser derfor oppfølgingen etter inspeksjonen som avsluttet.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 30. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Heggvin Alun AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke funnet noen avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

Heggvin Alun AS drifter et alunskiferdeponi på Heggvin i Hamar kommune. Bedriften har tillatelse til å motta masser med syredannende potensial, og er de eneste som har tillatelse til dette i regionen. Virksomheten er regulert i utslippstillatelser fra henholdsvis Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet og Fylkesmannen i Innlandet. Det ble kun ført tilsyn med krav i utslippstillatelse fra sistnevnte, samt aktuelt lovverk.

Bedriften har tillatelse til å deponere masser som kan være syredannende og masser klassifisert som syredannende, bufrende masser i form av bunnaske og knust betong,

mineralske funksjonsmasser, lavradioaktive masser fra tidligere gruvedrift og gips. Det er per dags dato kun tatt imot syredannende masser og bunnaske. Bunnasken brukes til å stabilisere syredannende masser for å forhindre forvitring av disse. Det er i hovedsak mottatt masser med syredannende potensial fra store samferdselsprosjekt i regionen, og egenskapene til disse massene er godt dokumentert i omfattende rapporter fra entreprenør. Virksomheten har tillatelse til å motta inntil 500 000 tonn syredannende masser, men omfanget av masser har til nå vært langt mindre.

Sigevann fra deponiet går til en overvåkningsdam. De ulike fasene av deponiet har hvert sitt innløp til overvåkningsdammen, slik at det er mulig å spore eventuell utlekking. Overvåkning av sigevannet utføres i henhold til tillatelsen. Sigevann går deretter til Sirkula IKS' renseanlegg på Heggvin som består av en luftet lagune og sedimenteringsdam. Etter rensning slippes sigevannet på kommunalt nett.

Heggvin Alun AS er etablert som et samarbeid mellom Sirkula IKS og Norsk Gjenvinning m3. Bedriften har per i dag kun en ansatt, daglig leder. Ved behov leies ansatte i Sirkula IKS og Norsk Gjenvinning m3 inn til ulike støttefunksjoner, slik som prosjektering, miljøoppfølging og arbeid med internkontroll. Dobloug Maskin AS benyttes som entreprenør til selve massedeponeringen.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen