



INSPEKSJONSRAPPORT

VEGLO AS  
Reppasmarka 61  
7517 Hell

Oslo, 10. januar 2020

Deres ref.:  
Arve Veglo

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2013/1110  
Saksbehandler:  
Jone Rivrud Rygg

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Veglo AS

### Kontrollnummer: 2019.080.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Arve Veglo

*Fra Miljødirektoratet:*  
Jone Rivrud Rygg

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Alexander Kristiansen  
Sigrid Lund Drage (FMTL)

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Veglo AS den 2. desember 2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Veglos kvalitetssikring av deklarasjoner for mottatt spillolje har ikke vært tilfredsstillende
- Veglos peiling av volum på refusjonsoljetanken har enkelte mangler
- Veglo har mellomlagret leveranser i småemballasje lengre enn tillatt

#### Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

10. januar 2020	Jone Rivrud Rygg	Einar Knutsen
dato	kontrollør	seksjonssjef

---

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Trøndelag ved miljøvernavdelingen
- Stjørdal kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: VEGLO AS	
Organisasjonsnr.: 972214213	Eies av: 956702526
Bransjenr. (NACE-kode): 38.120 - Innsamling av farlig avfall	

### Kontrollert enhet

Navn: Veglo AS	Anleggsnr.: 5035.0033.01
Kommune: Stjørdal	Fylke: Trøndelag
Anleggsaktivitet: Farlig avfall - mottak og mellomagring	
Tillatelse gitt: 15. november 2016	Sist endret: 6. mars 2019

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Miljødirektoratets aksjon for refusjonsoljeanlegg.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Styringssystem
- Mottakskontroll for refusjonsolje
- Volumberegning av refusjonsolje
- Lagring av refusjonsolje
- Refusjonsanmodninger og deklarasjoner

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Veglo AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Veglo AS innen 1. mars 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Jone Rivrud Rygg.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. november 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Veglo AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Veglos kvalitetssikring av deklarasjoner for mottatt spillolje har ikke vært tilfredsstillende

##### **Avvik fra:**

Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 1. oktober 2018, punkt 2.1.3 (kvalitetssikring ved mottak)

##### **Kommentarer:**

Refusjonsanlegget skal sjekke at deklarasjonene som følger med leveransen er korrekt og fullstendig utfylt, jf. avfallsforskriften § 11-12. Kommentarfeltet på deklarasjonen skal brukes aktivt for å angi hvorfor oljen regnes som refusjonsberettiget.

Ved gjennomgang av deklarasjoner i Veglos refusjonsanmodninger framkom det at det i hovedsak var brukt samme EAL-kode for alle leveranser, til tross for at det var levert ulike typer olje. Veglo opplyste at de som hovedregel deklarerer på fullmakt for kunder, og at de har brukt samme EAL-kode (130205) for alle leveranser. Det ble blant annet avdekket en leveranse med transformatorolje

som var deklarerert på EAL-kode 130205 (motoroljer, giroljer og smøreoljer). Veglo har dermed ikke oppfylt sin plikt til å sjekke at deklarasjonene er korrekt utfylt.

## **Avvik 2**

Veglos peiling av volum på refusjonsoljetanken har enkelte mangler

### **Avvik fra:**

Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 1. oktober 2018, punkt 2.4.3 (peilet volum) og 4.1.2 (kalibrering av refusjonstank)

### **Kommentarer:**

Virksomheten har en refusjonstank på 65 m<sup>3</sup> som sist ble kalibrert i 2018. For refusjonsanmodning 26/11 er det benyttet et gammelt kalibreringsbevis ved omregning fra peilet høyde til peilet volum. Avviket i peilet volum tilsvarer kun omtrent 50 liter for denne refusjonsanmodningen, men Veglo plikter uansett å benytte et gyldig kalibreringsbevis ved omregning.

Det ble også opplyst at virksomheten måler peilet høyde i centimeter. Miljødirektoratet presiserer at peilinger skal gjennomføres og journalføres med millimeter som nøyaktighet.

## **Avvik 3**

Veglo har mellomlagret leveranser i småemballasje lengre enn tillatt

### **Avvik fra:**

Vilkår for refusjon/tilskudd for mottak av spillolje av 1. oktober 2018, punkt 2.2.1 (påfylling på refusjonstanken) og 2.3.1 (vilkår for mellomlagring)

### **Kommentarer:**

Vilkårsdokumentet spesifiserer at leveranser skal fylles på refusjonstanken innen 24 timer etter mottak på refusjonsanlegget, med mindre mellomlagring er tillatt i medhold av punkt 2.3. Mellomlagring er kun tillatt i de spesifikke situasjonene omtalt i 2.3.1.

Det framkom under inspeksjonen at virksomheten mellomlagrer småkolli opp til flere måneder. Det er lengre enn vilkårene åpner opp for, og virksomheten har dermed ikke oppfylt vilkår for mellomlagring.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Vilkårsdokument av 01.10.2018 for refusjonsordningen for spillolje