



Avfallsservice AS
Galsomelen 56 (JE)
9154 STORSLETT

Saksbehandler:
May-Helen Holm

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Galsomelen nye deponi (Avfallsservice)

Kontrollnummer: 2019.021.I.FMTF

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Sigleif Pedersen

Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
May-Helen Holm

Andre deltagere fra virksomheten:
Kjell Arve Bøklepp
Jan Arne Bergland

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:
Anne Birte Tennøy

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Galsomelen nye deponi (Avfallsservice) (Galsomelen nye deponi (Avfallsservice)) den 02.10.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 3 avvik og ga 2 anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten mangler nedbørsmåler
- Virksomheten har mangelfull basiskarakterisering av avfall inn til deponiet
- Virksomheten mangler driftsinstruks for renseanlegg

Anmerkninger:

- Virksomheten kan forbedre rutinebeskrivelse for skadedyr
- Virksomheten kan forbedre oversikt over mengde farlig avfall deponert

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

28. november 2019	May-Helen Holm	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	seksjonssjef

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

Kopi av rapporten sendes til:

- Nordreisa kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: AVFALLSSERVICE AS	
Organisasjonsnr.: 972121096	Eies av: 964180644
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Galsomelen nye deponi (Avfallsservice)	Anleggsnr.: 1942.0032.01
Kommune: Nordreisa	Fylke: Troms
Anleggsaktivitet: Deponering	
Tillatelse gitt: 6. desember 2017	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Håndtering av deponigass
- Mottakskontroll
- Håndtering av sigevann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Avfallsservice AS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Avfallsservice AS innen 10. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmtfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/May-Helen Holm.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 17. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Avfallsservice AS bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten mangler nedbørsmåler

Avvik fra:

Tillatelse av 6.desember 2017, vilkår 6.7

Kommentarer:

Virksomheten har ikke etablert nedbørmåler på deponiet.

For å gjennomføre pålitelige vannbalanseberegninger skal bedriften etablere nedbørmåler på deponiet og vannføringsmåler på sigevannsledninger.

Avvik 2

Virksomheten har mangelfull basiskarakterisering av avfall inn til deponiet

Avvik fra:

Avfallsforskriften kapittel 9, Vedlegg 2, punkt 1.1

Kommentarer:

Virksomheten har mottatt forurensede masser 2. september 2019. Men det forelå ikke dokumentasjon på avfallsets sammensetning og utlekkingspotensiale, slik kravet i vedlegg 2 til avfallsforskriften kapittel 9 krever.

Avvik 3

Virksomheten mangler driftsinstruks for renseanlegg

Avvik fra:

Interkontrollforskriften § 5 2. ledd pkt. 7 og tillatelse av 6. desember 2017, vilkår 6.9.

Kommentarer:

Virksomheten skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge brudd på tillatelse eller forskrift. Arbeidsrutiner må være dokumenterte, slik at de kan inngå i internkontrollen.

Under tilsynet kom det frem at det manglet rutiner for drift av renseanlegget. For eksempel kan visuell sjekk og vedlikehold inkluderes i en slik rutine.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Virksomheten kan forbedre rutinebeskrivelse for skadedyr

Kommentarer:

Virksomheten har en rutine for skadedyrbekjempelse, men her bør det føres inn hvor ofte det skal være kontroll og hvilke rutiner som gjelder hvis det oppdages skadedyr.

Anmerkning 2

Virksomheten kan forbedre oversikt over mengde farlig avfall deponert

Kommentarer:

Virksomheten har via egenrapportering meldt inn årlig deponering av farlig avfall. Men på forespørsel under tilsynet kunne de ikke dokumentere den totale mengden farlig avfall som en deponert.

8. Andre forhold

Virksomheten har ikke sendt inn sammenstilling av vannbalanse og utslipp fra sitt anlegg for 2018. Det ble sendt ut brev til Avfallsservice AS 13. mai 2019. Der ble det satt frist til 2. september 2019 med å sende en årlig sammenstilling og vurdering av overvåkingsresultatene og trender, jf. vilkår 12.9. i tillatelse av 6. desember 2017. Fylkesmannen vil følge opp manglende innsending som egen sak.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen