



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

FIVEN NORGE AS AVD LILLESAND  
Postboks 113  
4792 Lillesand

Oslo, 31. januar 2020

Deres ref.:  
Irene Solås

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):  
2019/1161  
Saksbehandler:  
Jone Rivrud Rygg

# Inspeksjonsrapport (endelig)

## Inspeksjon ved Fiven Norge AS avd. Lillesand

### Kontrollnummer: 2019.063.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Irene Solås

*Fra Miljødirektoratet:*  
Jone Rivrud Rygg

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*  
Gro Hagen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fiven Norge AS avd. Lillesand den 28. november 2019. Rapporten erstatter rapport datert 10. januar 2020 og er endelig.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Virksomheten kunne under inspeksjonen ikke dokumentere at utslippsgrense for støvkonentrasjon (timesmiddel) var overholdt i 2019

#### Anmerkninger:

- Virksomhetens internkontroll for REACH registrering kan forbedres

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

31. januar 2020

Jone Rivrud Rygg

Einar Knutsen

dato

kontrollør

Miljødirektoratet

seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Agder ved miljøvernavdelingen
- Lillesand kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: FIVEN NORGE AS AVD LILLESAND	
Organisasjonsnr.: 873147172	Eies av: 914810574
Bransjenr. (NACE-kode): 20.130 - Produksjon av andre uorganiske kjemikalier	

### Kontrollert enhet

Navn: Fiven Norge AS avd. Lillesand	Anleggsnr.: 0926.0013.01
Kommune: Lillesand	Fylke: Aust-Agder
Anleggsaktivitet: Kjemisk industri	
Tillatelse gitt: 26. januar 2007	Sist endret: 15. mai 2018

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Prosess og rensutstyr
- REACH - plikter for enerepresentant
- Utslipp til luft
- Deponi

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fiven Norge AS avd. Lillesand plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Fiven Norge AS avd. Lillesand innen 1. mars 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Jone Rivrud Rygg.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 19. november 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fiven Norge AS avd. Lillesand bli ilagt et gebyr på kr 32 800,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 1 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten kunne under inspeksjonen ikke dokumentere at utslippsgrense for støvkonsentrasjon (timesmiddel) var overholdt i 2019

##### **Avvik fra:**

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Saint-Gobain Ceramic Materials Lillesand punkt 4.1 (utslipp til luft - utslippsbegrensninger)

##### **Kommentarer:**

Virksomheten har en grense i tillatelsen for utslipp av støv til luft på 25 mg/Nm<sup>3</sup>, midlet over en time. I tillegg til interne og eksterne målinger, benyttes det kontinuerlige lasermålere for deteksjon og rapportering av antall kortvarige perioder med synlig støvutslipp, dvs. konsentrasjoner over grensen.

Virksomheten har løpende resultater fra lasermålinger (utenom fra en lasermåler) synlig i kontrollrom slik at de kan treffe tiltak ved eventuelle overskridelser av utslippsgrense.

Virksomheten kunne under inspeksjonen ikke framlegge resultater fra lasermåling for perioden januar-november 2019 for noen av lasermålerne, og kunne dermed ikke dokumentere at utslippsgrensen for støvkonsentrasjon (timesmiddel) er overholdt i perioden.

Det ble i tillegg opplyst at resultater fra en av lasermålerne (øst) ikke var tilgjengelig for operatører i kontrollrom på grunn av tekniske problemer, men at det var anledning til å lese den av på en annen del av anlegget.

Fiven Lillesand fikk også ved forrige tilsyn avvik knyttet til manglende dokumentasjon av overholdelse av timesmiddel for støvutslipp.

## 7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

### Anmerkning 1

Virksomhetens internkontroll for REACH registrering kan forbedres

#### Kommentarer:

Fiven Norge AS har registrert ett stoff i REACH og har rollen som både framsteller og enerepresentant for dette stoffet.

I REACH artikkel 8 er det beskrevet hvilke plikter en enerepresentant har, blant annet skal det foreligge en skriftlig avtale med framsteller utenfor EØS og ajourførte opplysninger om mengder og tilhørende kunder i Europa skal være tilgjengelig. Under inspeksjonen dokumenterte virksomheten kontrakt med framsteller, og det ble ettersendt opplysninger om mengder importert og kunder for 2018.

For å sikre seg at kunnskap og plikter om REACH registreringsplikten og rollen som enerepresentant er ivaretatt i organisasjonen kan Fiven Norge AS forbedre sin internkontroll på dette området.

## 8. Andre forhold

### Topptetting av deponiet Skorrobekken 2

I forbindelse med forrige tilsyn hos Fiven Lillesand ble det avdekket at jord brukt i toppdekket ikke var i henhold til kravene i virksomhetens tillatelse. I etterkant har det blitt lagt ny bentonittmembran og et nytt toppdekke med rene masser. Fiven Lillesand har tidligere beskrevet gjennomføring, prøvetaking og analyse i rapport oversendt Miljødirektoratet. Under inspeksjonen redegjorde Fiven Lillesand for mengder masser som var tilført det nye toppdekket. Miljødirektoratet anser at vilkårene for avslutning er oppfylt.

### Pilotprosjekt for rensing av gass fra ovnshus

Fiven Lillesand har startet opp et pilotprosjekt for rensing av gass fra én ovnsgruppe i ovnshuset. Dersom dette fungerer etter hensikten vil bedriften installere renseanlegg også på resterende ovnsgrupper. På inspeksjonstidspunktet var renseanlegget ute av drift på grunn av oppgraderinger.

I tillegg til gassrenseprosjektet har Fiven Lillesand et prosjekt for å prøve ut vanntåke (Mist air) for å redusere utslipp av støv fra ovnshuset.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrollloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet