Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandler, innvalgstelefon
overingeniør Magnus Tornes, 71 25 84 79

Vår dato
07.07.2015
Deres dato

Vår ref.
2007/1259/FMMRMATO/472
Deres ref.

Vartdal Gjenvinning AS
6170 VARTDAL

Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Vartdal Gjenvinning AS Flatholmen. Kontrollnummer: 2015.040.I.FMMR

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Lagakumar Ganeshan

Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Anne Grete Kleven
Magnus Tornes

Fra Ålesund brannvesen:
Ole Johnny Flydahl

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vartdal Gjenvinning avd. Ålesund den 12.05.15. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal avdekket 3 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Avvik:

- Virksomheten overskrider tillatelsens ramme for antall lagrede kasserte biler på området
- Mellomlagringen av farlig avfall er ikke tilfredsstillende
- Virksomheten driver med aktivitet som ikke er omfattet av tillatelsen

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 3 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

Anne Grete Kleven		Anne Melbø
kontrollør	Fylkesmannen i Møre og Romsdal	fagansvarlig

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:
Ålesund Kommune Postboks 1521 6025 ÅLESUND

Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Vartdal Gjenvinning AS	
Organisasjonsnr. (underenhet): 871912092	**Eies av (org.nr):** 955494083
Besøksadresse: Flatholmvegen 34, 6002 Ålesund	
Bransjenr. (NACE-kode): 38.320 – sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning	

Kontrollert anlegg

Navn: Vartdal Gjenvinning AS Flatholmen	**Anleggsnr.:** 1504.0173.01
Kommune: Ålesund	**Anleggsaktivitet:** Kasserte kjøretøy
Kontroll nr.: 2015.040.I.FMMR	**Risikoklasse:**3
Tillatelse gitt: 02.03.2005	**Tillatelse sist oppdatert:** -

Bakgrunn for inspeksjonen

Fylkesmannen i Møre og Romsdal gjennomfører i mai 2015 en aksjon rettet mot biloppsamlere. Dette er en del av en landsomfattende aksjon. Inspeksjonen blir gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av tillatelse overholdes.

Inspeksjonstema

- Miljøsanering
- Håndtering av farlig avfall
- Forurensning til omgivelsene
- Fast dekke
- Oljeutskiller
- Avviksbehandling
- Risikovurdering

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Forhold som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

Oppfølging etter inspeksjonen

Vartdal Gjenvinning AS Flatholmen plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kunne avslutte saken, må virksomheten innen 01.10.15 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fmmrpostmottak@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde, merket med saksnummer.

Hvis virksomheten skal drive med innsamling av bilbatteri kreves det en egen tillatelse fra forurensningsmyndighetene.

Gebyr for virksomhet med tillatelse

Virksomheten skal betale gebyr for kontrollen (jf. Forurensningsforskriften § 39-6). Vartdal Gjenvinning AS er i tillatelsen plassert i risikoklasse 3. Dette betyr at det skal betales kr. 12 200,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura ettersendes.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 om innkreving av gebyr til statskassen.

Offentlighet i forvaltningen

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Møre og Romsdal (jf. offentleglova). I tillegg vil rapporten være tilgjengelig på www.norskeutslipp.no

Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Virksomheten overskrider tillatelsens ramme for antall lagrede kasserte biler på området

Avvik fra:
Tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 02.03.2005 vilkår 1.1

Kommentarer:
Det ble under inspeksjonen observert over 100 usanerte biler, i tillegg til et antall sanerte biler på virksomhetens område. I dagens tillatelse er rammen for biler satt til 100 biler samtidig lagret på området. Dette gjelder både sanerte og ikke sanerte biler.

Avvik 2

Mellomlagring av farlig avfall er ikke tilfredsstillende

Avvik fra:
Tillatelse fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal datert 02.03.2005 vilkår 2.2.6 punkt II
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004 § 11 - 5

Kommentarer:
Det ble under inspeksjonen funnet at oppbevaring av farlig avfall ble gjort både inne i hallen og i en container på utsiden. I containeren var det oppbevart diesel og bensin. Det var ikke lett å komme til containeren, da det var mye utstyr som stod foran denne.

Inne i hallen var det lagret farlig avfall på IBCer som stod i påvente av transport. Det var også lagret flere kasser med batteri. Det var ikke lett å komme til IBCene for å oppdage og stoppe en eventuell lekkasje. IBCene var delvis merket med innhold, men også gammel merking var fortsatt på. Det var usikkert om et eventuelt utslipp inne i hallen ville gå i oljeutskiller.

Avvik 3

Virksomheten driver med aktivitet som ikke er omfattet av tillatelsen

Avvik fra:
Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) av 01.06.2004 § 11 - 6

Kommentarer:
Under inspeksjonen ble det opplyst om at virksomheten driver innsamling av bilbatteri fra bilverksteder. Dette er aktivitet som krever egen tillatelse fra forurensningsmyndighetene. Under inspeksjonen ble det også lagt fram deklarasjonsskjema for levering av *oljebasert borevæske*, som er avfall som ikke kan oppstå fra en biloppsamlingsplass.

Andre forhold
Det er Ålesund bildemontering AS (org.nr 999645089) som driver biloppsamlingsplasser på vegne av Vartdal Gjenvinning AS.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal ser at det vil være behov for å oppdatere tillatelsen til biloppsamlerplassen til Vartdal Gjenvinning AS avd. Flatholmen og oppdatere vilkårene til dagens standard. Det vil komme mer informasjon og forhåndsvarsel om hvilke endringer dette vil kunne innebære.

Dokumentunderlag
Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)
- Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven)
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften):
    - Kapittel 4 Kasserte kjøretøy
    - Kapittel 11 Farlig avfall
    - Kapittel 17 Felles bestemmelser om tilsyn, klage og straff mv.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal