



Inspeksjon ved
Esval fyllplass,
Nes i Akershus.

RAPPORT
Nr. 53/2005
utkast

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS

HOVEDKONTOR OG POSTADRESSE: TORDENSKIOLDSGT.12, POSTBOKS 8111 DEP. - 0032 OSLO
TELEFON: 22 00 35 00 - TELEFAKS: 22 00 35 35 - TELEFAKS FOR MILJØVERNAV. 22 00 36 58.

<i>Virksomhetens postadresse:</i> Nes kommune, teknisk etat Rådhuset, Postboks 114, 2151 Årnes	FMs saksnr. 2005/20909 Næringsgruppe / NACE 75.130 Tillatelse av 15.09.1996 med endring av 18.12.1998
<i>Gårds- og bruksnr.:</i> 93/1 og 23/1 <i>Anleggets besøksadresse:</i> Esval, 2160 Vormsund. <i>Org.nr.</i> 938679088 (<i>Bedrift:</i> 976665708)	<i>Forrige kontroll:</i> 15.10.04 <i>Tidsrom for denne kontrollen :</i> 19.09.05
<i>Tilstede fra bedriften :</i> Åse Birgitte Skjærli	<i>Deltager fra Fylkesmannens miljøvernnavd:</i> Jens Hertzberg

Rapportens innhold – Kontrolltema

Denne rapporten beskriver de avvik og anmerkninger som ble avdekket/konstatert innen følgende kontrollerte tema :

- Generell mottakskontroll
- Håndtering av farlig avfall og EE-avfall
- Internkontroll i forhold til ytre miljø

Hovedkonklusjon – Funn :

Kontrollen avdekket ingen avvik fra gjeldende lover og forskrifter innenfor de områder som ble kontrollert. Det ble gitt en anmerkning.

Anmerking :

1. Mottakskontrollen kan forbedres for å hindre at ulovlig avfall deponeres

Dato : 18.11.05
Sign.:

Inspektører : Jens Hertzberg

Godkjent -
Sign.:

Are Hedén (seksjonsleder)

Innledning

Kontroll som gjennomført her, utføres i hovedsak for å verifisere at gjeldende krav med hensyn til ivaretagelse av ytre miljø overholdes. Kontrollen fokuserer på overholdelse av krav. Rapporten omhandler eventuelle avvik og anmerkninger som er avdekket under kontrollen og som ligger innenfor Fylkesmannens forvaltningsområde. Rapporten gir således ingen fullstendig tilstandsvurdering av bedriftens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner på et avvik og en anmerkning er som følger:

- **AVVIK** *defineres som overtredelse av krav satt i medhold av helse, miljø- og sikkerhetslovgivningen. (F.eks. overtredelse av krav i forurensningsloven, forskrifter hjemlet i denne loven, utslippstillatelsen).*
- **ANMERKNING** *er et forhold som tilsynsetaten mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik. (Dette kan f. eks være mangler eller svake punkter ved virksomhetens utstyr, styresystemer eller arbeidsmåte).*

1. Lovgrunnlag

Dokumentunderlag for kontrollen var:

- Lov om 13.3.1981 nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter.
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften, IK).
- Utslippstillatelsen.

2. Anmerkinger

Følgende anmerking ble gitt ved kontrollen :

Anmerking 1 : Mottakskontrollen kan forbedres for å hindre at ulovlig avfall deponeres.

Funn: Det ble funnet mindre komponenter av EE-avfall på deponi. Bildet viser hovedkort/kretskort.

Kommentarer:

Mottakskontroll

Det er ikke avsatt en egen person til mottakskontroll. Fører av kompakter er den som visuelt sjekker mottatt avfall i forbindelse med at tippet avfall skyves utover og kompakteres.

Det er i tillegg etablert en stikkprøvekontroll hvor avfallet kontrolleres grundigere ved tømming samtidig som innholdet av lasset føres inn på eget skjema ”Kontrollskjema for avfall”. Kontrollen gjennomføres en gang om dagen. Videre skal alle leverandører være kontrollert i løpet av en måned.

Det ble muntlig opplyst at virksomheten hadde nulltoleranse i forhold til EE-avfall og farlig avfall (FA). Imidlertid er avfallstyper som ikke er tillatt deponert ikke ført opp på kontrollskjema. Avfallskategorier som ikke er tillatt mottatt slik som EE-avfall og FA bør inkluderes på skjema da dette skjema slik vi forstår det også benyttes for å registrere avvik i forbindelse med stikkprøvekontrollen.

Prosedyre for gjennomføring av kontrollen bør derfor revideres. Ved en slik kontroll bør også sorte plastsekker åpnes for å kontrollere innhold.

Avfall som har passert et sorteringsanlegg i forkant bør i utgangspunktet være fri for EE-avfall og farlig avfall hvis mottakskontroll og utsorteringsrutiner fungerer tilfredsstillende.

Restavfall fra kommunens gjenvinningsstasjon på Esva kan også inneholde ikke tillatt avfall. Kontroll med hva som legges i restavfallscontainere er ofte avhengig av tilgjengelighet og veiledning fra personell. Avfallskontrollen bør derfor også gjelde restavfall fra miljøstasjonen.

Målsettingen for mottakskontroll må være å hindre at alt avfall som ikke er tillatt mottatt blir tatt ut før det går til deponi (og kompakteres). Hvordan avfallet skal kontrolleres bør beskrives bedre for denne kontrollfunksjonen. Det innebærer at det bør settes operative grenser for hva som kan aksepteres uten at det bryter med tillatelsen:

Eksempler på kriterier for ”leveringsavvik” kan være:

- Alle større og mellomstore enheter av EE-avfall *skal* tas ut og registreres som ”avvik i leveransen”. Avviksmelding sendes kunde og avviksgebyr belastes. Hvis småelektronikk observeres så skal dette plukkes ut og oppbevares i en oppbevaringsenhet, men det registreres ikke som avvik i leveransen.
- Innslag av treverk på mer enn 50 % registreres som leveringsavvik.
- Fraksjon av brennbart materiale over 80 % registreres som leveringsavvik
- Innslag av matavfall på over 5 % registreres som leveringsavvik

Oppfølging av avvik

Det ble opplyst at når det ble funnet avvik ved den daglige stikkprøvekontrollen så ble det tatt kontakt med transportør / avfallsleverandør for oppfølging. Videre tas avvik opp med den enkelte transportør / avfallsleverandør i samarbeidsmøter.

Det er åpnet for ”bøtelegging” av avvik i hht den skriftlige mottakskontrollen. Imidlertid er dette ikke i praksis tatt i bruk ved overtredelse av leveringsbestemmelsene.

Bruk av tilleggsgebyr ved overtredelse av leveringsbestemmelser mener vi vil ha en god oppdragende effekt. Det forutsetter imidlertid at leveringsbetingelsene er tilstrekkelig godt klargjort overfor avfallsleverandørene og at konsekvensene i form av tilleggsgebyr følges opp. En lik praktisering av dette virkemiddelet innenfor hele avfallsregionen vil være viktig.

Bilde: EE-avfall (kretskort mm) på deponi.

