



Bardu kommune  
Rådmann/Stab/Fellestjenester  
Postboks 401 (JE)  
9365 Bardu

Saksbehandler:

Anne Birte Tennøy

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Steiland deponi

### Kontrollnummer: 2019.017.I.FMTF

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Sindre Dahle

*Fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
Anne Birte Tennøy

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Egil Strømsør-Bygdevoll  
Ann-Elise Engmo

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark:*  
May-Helen Holm

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Steiland deponi den 18.09.2019. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Troms og Finnmark avdekket 6 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Fylkesmannen ser alvorlig på avvik 3.

#### Avvik:

- Virksomheten mangler skriftlig rutine for mottakskontroll til deponi
- Virksomheten mangler måleprogram for måling av gass fra deponiet
- Virksomheten mangler driftsrutiner for sigevannsanlegget
- Virksomheten har ikke gjennomført vurdering av overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann
- Virksomheten må risikovurdere mellomlagring av CCA-impregnert trevirke
- Fliset trevirke deponeres på toppdekket til avsluttet del av deponi

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 1 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 1.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

28. november 2019	Anne Birte Tennøy	Per Kristian Krogstad
dato	kontrollør	fagsjef

---

Fylkesmannen i Troms og Finnmark

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> Bardu kommune - Rådmann/Stab/Fellestjenester	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974550083	<b>Eies av:</b> 864993982
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 84.110 - Generell offentlig administrasjon	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Steiland deponi	<b>Anleggsnr.:</b> 1922.0009.01
<b>Kommune:</b> Bardu	<b>Fylke:</b> Troms
<b>Anleggsaktivitet:</b> Deponering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 08.07.2009	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte industritilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Mottakskontroll
- Deponigass
- Sigevann

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Steiland deponi plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må Steiland deponi innen 10. januar 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik nr. 3 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Bardu kommune må sende inn en egen skriftlig redegjørelse innen 16. desember som beskriver at avviket er lukket.

Gjennomføringen av tiltakene vil bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fntfpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Troms og Finnmark v/Anne Birte Tennøy.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 25. september 2019. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk, vil Stormoen fyllplass-deponicelle 2 bli ilagt et gebyr på kr 19 700,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Troms og Finnmark (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Virksomheten mangler skriftlig rutine for mottakskontroll til deponi

##### **Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 andre ledd, punkt 6  
Jf. tillatelse av 8. juli 2009, vilkår 2.3 og vilkår 3.1- 3.3

**Kommentarer:**

Virksomheten kunne ikke vise til en skriftlig rutine for mottakskontroll.

**Avvik 2**

Virksomheten mangler måleprogram for måling av gass fra deponiet

**Avvik fra:**

Tillatelse av 8. juli 2009, vilkår 3.12.4

**Kommentarer:**

Virksomheten har ikke utarbeidet måleprogram for deponigass.

Måleprogrammet skal beskrive målemetode og prøvetakingsmetode, måleperioder, utslippsfaktorer og hvem som er ansvarlig for at dette blir gjennomført i virksomheten. Målingene skal utføres slik at de blir representative for bedriftens faktiske utslipp. Virksomheten må vise i måleprogrammet at de prøver som er utført er dekkende.

Til orientering beskrives måleprogram som program for miljøkontroll i tillatelsen.

**Avvik 3**

Virksomheten mangler driftsrutiner for sigevannsanlegget

**Avvik fra:**

Internkontrollforskriften § 5 annet ledd nr.7

Tillatelse av 8.juli 2009, vilkår 3.9.2

**Kommentarer:**

Virksomheten hadde ikke utarbeidet skriftlig prosedyre for drift, vedlikehold, kontroll og overvåking av renseanlegget i driftsfasen.

Sigevannet fra deponiet slippes inn på renseanlegget for avløp (laguneanlegget) som blir driftet av Vann og avløp. Det ble opplyst at Vann og avløp hadde ansvar for driften av deler av sigevannsanlegget. Det har vært en lekkasje på pumpekum for sigevann. Det kunne ikke dokumenteres når lekkasjen hadde oppstått og det var ikke skriftlige rutiner eller dokumentasjon på inspeksjonsintervaller for pumpekummen. Det er viktig at driftsansvarlig for deponiet har kontroll på dette.

Fylkesmannen ser alvorlig på dette avviket.

**Avvik 4**

Virksomheten har ikke gjennomført vurdering av overvåking av sigevann, overflatevann og grunnvann

**Avvik fra:**

Tillatelse av 8.juli 2009, vilkår 3.12.3

**Kommentarer:**

Virksomheten skal sørge for at all overvåking vurderes av fagpersoner. Med bakgrunn i resultatene skal det vurderes om det er behov for tiltak for å overholde kravene i tillatelsen.

**Avvik 5**

Virksomheten må risikovurdere mellomlagring av CCA-impregnert trevirke

**Avvik fra:**

Internkontrollforskriften punkt 5, andre ledd punkt 6 jf. avfallsforskriften § 11-5 og vedlegg 3, punkt 6.2

**Kommentarer:**

Virksomheten mellomlagrer CCA-trevirke på deponiområdet. Virksomheten har ikke risikovurdert om mellomlagringen vil kunne føre til forurensning.

**Avvik 6**

Fliset trevirke deponeres på toppdekket til avsluttet del av deponi

**Avvik fra:**

Forurensingsloven § 32

**Kommentarer:**

Fliset trevirke er å anse som avfall etter avfallsforskriften. Avfall skal bringes til lovlig avfallsanlegg (for eksempel til forbrenning) med mindre det gjenvinnes eller brukes på annen måte, noe som vil kreve en egen tillatelse. Praksisen med å deponere fliset trevirke på toppdekket må opphøre.

## 7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen