



MILJØ-  
DIREKTORATET

INSPEKSJONSRAPPORT

GASSCO AS KÅRSTØ PROSESSANLEGG  
Postboks 93  
5501 Haugesund

Oslo, 19. juni 2020

Deres ref.:  
Kirsten Louise Bolstad Halvorsen

Vår ref. (bes oppgitt ved svar):

Saksbehandler:  
Ole Stian Bockelie

# Inspeksjonsrapport

## Inspeksjon ved Kårstø prosessanlegg

### Kontrollnummer: 2020.032.I.miljodir

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*

Kirsten Louise Bolstad Halvorsen

*Fra Miljødirektoratet:*

Ole Stian Bockelie

*Andre deltagere fra Miljødirektoratet:*

Rune Andersen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kårstø prosessanlegg den 28. mai 2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Miljødirektoratet avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkninger under inspeksjonen.

Miljødirektoratet ser alvorlig på avvik 1.

Avvik:

- En av virksomhetens lagertanker for prosessvann oppfyller ikke kravet til oppsamlingsarrangement

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Kårstø prosessanlegg må sende en skriftlig bekreftelse innen 15. september 2020 som dokumenterer at avvik er rettet.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

19. juni 2020	Ole Stian Bockelie		Henning Gøhtesen
dato	kontrollør	Miljødirektoratet	seksjonssjef

Kopi av rapporten sendes til:

- Fylkesmannen i Rogaland ved miljøvernavdelingen
- Tysvær kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

Navn: GASSCO AS KÅRSTØ PROSESSANLEGG	
Organisasjonsnr.: 993222399	Eies av: 983452841
Bransjenr. (NACE-kode): 06.200 - Utvinning av naturgass	

### Kontrollert enhet

Navn: Kårstø prosessanlegg	Anleggsnr.: 1146.0004.01
Kommune: Tysvær	Fylke: Rogaland
Anleggsaktivitet: Olje- og gassvirksomhet på land	
Tillatelse gitt: 3. februar 2000	Sist endret: 20. juni 2019

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Miljødirektoratets risikobaserte industritilsyn for i år og ble gjennomført i form av en videokonferanse.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Kårstø prosessanlegg plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Miljødirektoratet skal kunne avslutte saken, må Kårstø prosessanlegg innen 15. september 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ser alvorlig på avvik 1 som ble avdekket i denne inspeksjonen. Gjennomføringen av tiltakene kan derfor bli fulgt opp ved ny kontroll.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (post@miljodir.no) til Miljødirektoratet v/Ole Stian Bockelie.

#### **4. Varsel om tvangsmulkt for retting av avvik**

Miljødirektoratet varsler herved at vi vil fatte vedtak om tvangsmulkt (jf. forurensningsloven § 73) dersom vi ikke har mottatt en skriftlig bekreftelse på at avvik 1 er rettet innen 15. september 2020. Tvangsmulkten vil påløpe dersom vi ikke har mottatt en bekreftelse på at avvik er rettet innen 8 uker etter at vedtaket om tvangsmulkt ble fattet.

En eventuell tvangsmulkt vil være et engangsbeløp på kr 200 000,-.

Dere har anledning til å kommentere dette varselet. Eventuelle kommentarer må sendes til Miljødirektoratet innen to uker etter at denne rapporten er mottatt.

#### **5. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 27. mai 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Kårstø prosessanlegg bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser forøvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og sendes til Miljødirektoratet.

En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **6. Offentlighet i forvaltningen**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via Miljødirektoratets postjournal på [www.miljodirektoratet.no](http://www.miljodirektoratet.no) (jf. offentleglova).

#### **7. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

En av virksomhetens lagertanker for prosessvann oppfyller ikke kravet til oppsamlingsarrangement

**Avvik fra:**

Forurensningsforskriften § 18-6 bokstav c) barrierer

**Kommentarer:**

Det følger av forurensningsforskriften at tanker som inneholder stoffer som er væske ved normalt trykk og temperatur, med unntak av dobbeltveggede tanker som nevnt i bokstav c fjerde ledd, skal ha et effektivt oppsamlingsarrangement som minst rommer tankens volum og som tåler de aktuelle kjemikalierne eller det farlige avfallet. Når oppsamlingsarrangementet omfatter flere tanker, skal kapasiteten minst tilsvare 110 prosent av den største tankens volum.

Virksomheten har ikke utslipp av prosessvann fra anlegget, da prosessvannet samles opp på tanker før det leveres til godkjent mottak i utlandet. Prosessvannet er klassifisert som farlig avfall (avfallsstoff nr. 7165). Til oppsamlingen av prosessvann benyttes det to tanker på 6000 m<sup>3</sup>, tagnr. 64-TA-106 og 64-TA-206. Virksomheten opplyste at det normalt er 64-TA-206 som er i bruk og at 64-TA-106 benyttes i reserve hvis båtlast ikke er mulig når 206 er full. Tankenes oppsamlingsarrangement har følgende kapasitet:

- 64-TA-106, 1670m<sup>3</sup>, ca. 25 % av tankens volum
- 64-TA-206, 6600m<sup>3</sup>, ca. 110 % av tankens volum

Tank 64-TA-106 sitt oppsamlingsarrangement er ikke ihht kravet, da det ikke kan romme hele volumet til tanken. Miljødirektoratet vil presisere at kravet gjelder uavhengig av fyllingsgrad på tanken og det er tankens maksimale volum som oppsamlingsarrangementet skal kunne samle opp.

Vi har ikke mottatt dokumentasjon på at virksomheten har forhørt seg med Miljødirektoratet om sin forståelse av tankforskriftens oppsamlingskrav og at den heller ikke har søkt om utsatt frist for å få på plass oppsamlingsarrangementet.

Vi ser alvorlig på dette avviket.

## 8. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## 9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Miljødirektoratet