



Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS
Kongsvegen 4
2662 Dovre

Saksbehandler:
Anders Waldemar Olsen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon

Kontrollnummer: 2020.025.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:
Jan Inge Berget

Fra Fylkesmannen i Innlandet:
Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:
Pål Sverre Andgard
Tom Andre Hånsnar

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:
Stein Egil Granli

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon (Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon) den 02.09.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

Avvik:

- Farlig avfall er ikke lagret under tak og på fast dekke
- EE-avfall lagres utendørs og ikke under tak

Anmerkninger:

- Utsortert rent trevirke inneholder mengder av returtre

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. september 2020 Anders Waldemar Olsen

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Vågå, Lom og Skjåk kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS	
Organisasjonsnr.: 992655046	Eies av: 992549394
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon	Anleggsnr.: 3433.0030.01, 3434.0010.01 og 3435.0008.01
Kommune: Vågå, Lom og Skjåk	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet:	
Tillatelse gitt: 28.11.2017 og 03.04.2020 (Skjåk).	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av lov overholdes.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Smittefarlig avfall

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

NGR plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må NGR innen 1. oktober 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Dersom det ikke er mulig å lukke alle avvikene innen fristen 1. oktober 2020, må NGR oversende en realistisk plan for gjennomføring av nødvendige tiltak som gjenstår.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen.

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 11. august 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Vågå, Lom og Skjåk miljøstasjon bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser ellers til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Farlig avfall er ikke lagret under tak og på fast dekke

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 11 vedlegg 4, punkt 1d, og tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for Skjåk miljøstasjon, punkt 6.3.

Kommentarer:

Farlig avfall skal lagres under tak og på fast dekke med mulighet for oppsamling av eventuell avrenning. Som minimum forventes det at farlig avfall skjermes mot vær og regn.

På Vågå miljøstasjon var fat med spillolje lagret utendørs på dekke av grus og sand. Her var det også tydelige spor etter oljesøl. En del farlig avfall var lagret under tak, men ikke på fast dekke med mulighet for oppsamling av evt. avrenning. Det ble oppgitt fra virksomheten at årsaken til at farlig avfall ble lagret utendørs var plassmangel.

På Lom miljøstasjon var fat med spillolje samt en pallekarm med maling og epoxy lagret utendørs og på asfaltdekke. Også her ble det oppgitt at årsaken til dette var plassmangel. I tillegg ble det ved container for lagring av olje funnet absorbent som hadde blitt brukt til oljeoppsamling. Denne lå på bakken. Brukt absorbent er farlig avfall og skal lagres og håndteres som annet farlig avfall.

På Skjåk miljøstasjon var ett fat med oljefiltre lagret under tak, men ikke på fast dekke med mulighet for oppsamling av evt. avrenning.

På alle tre miljøstasjonene ble det observert at vindusglass med innhold av PCB eller klorparafin ble lagret utendørs uten tilstrekkelig takoverbygg eller fast dekke. Vindusglass med innhold av PCB og klorparafin er farlig avfall og må lagres i henhold til kravene i avfallsforskriften, se over.

Avvik 2

EE-avfall lagres utendørs og ikke under tak

Avvik fra:

Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven for NGR IKS, drift av kommunal miljøstasjon i Skjåk, punkt 6.3 og Avfallsforskriften § 1-8.

Kommentarer:

I henhold til tillatelsen på Skjåk miljøstasjon punkt 6.3 skal lagring av kasserte EE-produkter foregå slik at gjenvinningsmulighetene ikke reduseres, og slik at helse- og miljøskadelige stoffer ikke lekker ut og spres. Lagring av kasserte EE-produkter skal derfor foregå under tak og på fast dekke, eller i lukket container. Eventuelt spill og avrenning skal kunne samles opp.

Avfallsforskriften § 1-8 setter krav til at EE-avfall skal lagres slik at det ikke virker skjemmende eller innebærer fare for forurensning eller skade på mennesker eller dyr. Og at muligheten for forberedelse til ombruk, materialgjenvinning og utsortering av komponenter i EE-avfallet ikke skal reduseres. Videre skal kommunen iverksette tiltak for å forhindre tyveri av avfall. Dette tilsier at EE-avfall må lagres under tak, helst innendørs, og på fast dekke der mulige avrenninger skal kunne samles opp.

På alle tre miljøstasjonene var EE-avfall lagret i bur utendørs og ikke på fast dekke. Avfallsfraksjonen er dermed utsatt for regn og mulig avrenning av miljøskadelige stoffer. I tillegg var avfallet ikke sikret mot evt. tyveri.

7. Anmerkninger

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

Anmerkning 1

Utsortert rent trevirke inneholder mengder av returtre

Kommentarer:

NGR sorterer ut en fraksjon med rent trevirke som går til forbrenning på forbrenningsanlegget på Otta. Dette er et forbrenningsanlegg som har tillatelse til å forbrenne rene brensler slik det er definert i forurensningsforskriften § 27-1. Rent trevirke skal ikke inneholde fremmedstoffer i form av maling, impregnering, lim, plast, metall og papir.

I utsortert fraksjon av rent trevirke på miljøstasjonen i Vågå var det betydelig innhold av urent trevirke (returtre). NGR er ansvarlig for at trevirket som leveres er rent og ikke har innhold av returtre. Forbrenningsanlegget på Otta har ikke tillatelse eller teknologi til å forbrenne det utsorterte brenselet fra miljøstasjonen i Vågå.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrenning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen

9. Informasjon til virksomheten

Brosjyrer/infoark utdelt:

- Gebyr ved kontroll (TA-2608)