



STRAND UNIKORN AS AVD HADELAND  
Postboks 103  
2391 Moelv

Saksbehandler:  
Kathrine Eriksen Vatn

## Inspeksjonsrapport

### Inspeksjon ved Strand Unikorn AS avd. Hadeland

#### Kontrollnummer: 2020.103.I.FMIN

#### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Åsmund Amlie

*Fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Kathrine Eriksen Vatn

*Andre deltagere fra virksomheten:*  
Stein Ove Johannesen  
Guri Veiseth

*Andre deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:*  
Line Andersen

#### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Strand Unikorn AS avd. Hadeland (SU Hadeland) den 01.10.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 4 avvik og ga 1 anmerkning under inspeksjonen.

#### Avvik:

- Periodisk måling av utslipp til luft er ikke gjennomført
- Virksomheten har ikke overholdt krav til journalføring
- Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull
- Naboklager er ikke avviksbehandlet

#### Anmerkninger:

- Virksomheten må sikre at de overholder krav i forurensningsforskriften kapittel 18

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

20. oktober 2020

Kathrine Eriksen Vatn

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Gran kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> STRAND UNIKORN AS AVD GRAN KORNSILO	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 974082926	<b>Eies av:</b> 916329717
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 10.910 - Produksjon av fôrvarer til husdyrhold	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Strand Unikorn AS avd. Hadeland	<b>Anleggsnr.:</b> 3446.0001.01
<b>Kommune:</b> Gran	<b>Fylke:</b> Innlandet
<b>Anleggsaktivitet:</b> Forbrenningsanlegg for rene brensler	
<b>Tillatelse gitt:</b>	<b>Sist endret:</b>

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen inngår i Fylkesmannens aksjon for forbrenningsanlegg for rene brensler, og det var derfor spesielt fokus på krav i forurensningsforskriften kapittel 27 som regulerer forbrenningsanlegg for rene brensler.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Avfall
- Krav i forurensningsforskriften kap. 27

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

SU Hadeland plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må SU Hadeland innen 13. november 2020 sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvik er rettet.

Vi ber også om at virksomheten sender inn en kort redegjørelse for hvordan anmerkning er vurdert, eventuelt hvordan det vil bli fulgt opp.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Kathrine Eriksen Vatn.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 9. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil SU Hadeland bli ilagt et gebyr på kr 13 300,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Periodisk måling av utslipp til luft er ikke gjennomført

##### **Avvik fra:**

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) § 27 a) og b)

**Kommentarer:**

I henhold til forurensningsforskriften kapittel 27, skal fyringsenheter for oljer med innfyrt effekt mellom 1-10 MW og fyringsenheter for fast biobrensel med innfyrt effekt 1-5 MW måle støv og CO annethvert år.

SU Hadeland kunne ikke vise til at det er utført målinger på utslipp til luft.

Fylkesmannen i Oppland gjennomførte tilsyn ved virksomheten, da under navnet Hadeland Kornsilø og Mølle SA, i 2013. Det ble gitt avvik for manglende måleprogram for utslipp til luft fra biobrenselkjel med effekt 2,9 MW. I 2017 fikk bedriften utarbeidet en beregning av installert innfyrt effekt på biokjel. Av denne beregningen fremgår det at reell kapasitet på biobrenselkjel er 0,8 MW, og følgelig ikke er omfattet av krav til målinger. Fylkesmannen mener likevel at kravet om utslippsmålinger var gjeldende i perioden mellom 2013-2017. Under tilsynet kom det fram at årsaken til at målinger ikke ble gjennomført trolig skyldes en kommunikasjonssvikt mellom virksomheten og Fylkesmannen i Oppland ved avslutning av tilsynet.

Virksomheten har også en 4 MW oljekjel som brukes som spisslast i en begrenset periode på høsten over noen få uker. Virksomheten har vurdert at miljøbelastningen ved å fyre opp oljekjelen for å gjøre målinger ved representative forhold, er større enn den belastningen normal bruk medfører. Enkelte år er kjelen ikke i bruk i det hele tatt. Fylkesmannen ga under tilsynet beskjed om at dette er et forhold som det må søkes unntak for, jf. forurensningsforskriften § 27-9.

**Avvik 2**

Virksomheten har ikke overholdt krav til journalføring

**Avvik fra:**

Forskrift om begrensnng av forurensning (forurensningsforskriften) § 27-7

**Kommentarer:**

Virksomheten skal fortløpende journalføre opplysninger om følgende:

- Forbruk av type og mengde brensel
- Håndtering av avfall fra forbrenningsprosessen
- Sertifikat fra oljeleveranser

Virksomheten fører ikke journal over mengden brensel de benytter og avfallsmengder som oppstår. I tillegg til kornavrens, kjøpes det inn flis fra Gran Tre som brensel. På forespørsel kan ikke virksomheten anslå årlig forbruk av rene brenslar og mengde aske som oppstår gjennom året.

**Avvik 3**

Virksomhetens håndtering av farlig avfall er mangelfull

**Avvik fra:**

Forskrift om behandling og gjenvinning av avfall (avfallsforskriften) §§ 11-5 og 11-8

**Kommentarer:**

Farlig avfall skal oppbevares og håndteres forsvarlig, og skal ikke blandes sammen med annet avfall. Videre er det krav om at farlig avfall leveres minst én gang årlig dersom den samlede mengden farlig avfall overstiger 1 kg.

Virksomheten genererer noe farlig avfall, herunder spillolje, blybatterier og spraybokser. Det kom fram under inspeksjonen at det også benyttes absorbent i forbindelse med eventuelt oljesøl. Denne fraksjonen har blitt levert i restavfall. Oljeabsorbent er farlig avfall, og skal følgelig samles i egen, egnet beholder og leveres til godkjent mottak.

Videre kom det fram at farlig avfall ikke har blitt levert på flere år. SU Hadeland må innarbeide rutiner som sikrer at leveringsplikten overholdes.

Under tilsynet ble det vist til en rutine for avfallshåndtering som gjelder for hele Strand Unikorn. Denne bør oppdateres slik at kravet om årlig levering og rutiner for deklarerer av farlig avfall fremgår av rutinen. Det er anledning til å gi transportør eller avfallsmottak fullmakt til å deklarerer avfallet på bedriftens vegne, men farlig avfall skal deklarerer på den bedriften der det oppstår, jf. avfallsforskriften § 11-12.

**Avvik 4**

Naboklager er ikke avviksbehandlet

**Avvik fra:**

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) § 5 annet ledd, punkt 7

**Kommentarer:**

I henhold til internkontrollforskriften skal virksomheten iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av HMS-lovgivningen. Dette innebærer at bedriften skal ha et system for avviksbehandling, der uønskede hendelser, uhell og nesten-uhell skal registreres og følges opp.

Strand Unikorn har nylig utviklet et nytt system for avviksbehandling, som også benyttes på avdelingen på Hadeland. SU Hadeland har i løpet av 2020 mottatt to henvendelser fra naboer angående støy fra virksomheten. Ingen av disse henvendelsene er behandlet i avvikssystemet.

## **7. Anmerkninger**

Følgende forhold ble anmerket under inspeksjonen:

**Anmerkning 1**

Virksomheten må sikre at de overholder krav i forurensningsforskriften kapittel 18

**Kommentarer:**

SU Hadeland har en 25 m<sup>3</sup> tank for lagring av fyringsolje som er omfattet av forurensningsforskriften kapittel 18 om tanklagring. Forskriften har særlige krav til blant annet miljørisikovurdering, beredskap og forebyggende tiltak mot utslipp. Virksomheten bør gjøre seg kjent med bestemmelsene i tanklagingsforskriften og påse at det er gjort nødvendige vurderinger i tilknytning til bruk av tanken.

**8. Andre forhold**

Virksomheten het tidligere Hadeland Kornsilos og Mølle SA. Virksomheten ble fusjonert med Strand Unikorn 1. september 2014, og heter nå Strand Unikorn avd. Hadeland.

Strand Unikorn har siden 2018 jobbet med å bygge opp en felles HMS-avdeling for alle anleggene deres. HMS-avdelingen jobber med å etablere bedre systemer for internkontroll og har fokus på å øke bevisstheten blant de ansatte på aktuelle temaer innenfor helse-, miljø- og sikkerhetsområdet.

**9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)