



FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS
Eidsveien 623 (JE)
2540 Tolga

Saksbehandler:
Anders Waldemar Olsen

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Kjemsjøhøgda inert deponi og Torpet inert deponi

Kontrollnummer: 2020.063.I.FMIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Ragnhild Utstumo (avfallsfaglig rådgiver)

Fra Fylkesmannen i Innlandet:

Anders Waldemar Olsen

Andre deltagere fra virksomheten:

Ole Solvang (driftsleder)

Jan Otto Saur (daglig leder)

Hanne Maageng Olsen (systemansvarlig)

Andre deltagere fra Fylkesmannen i Innlandet:

Marte Hveem Igeltjørn

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Kjemsjøhøgda inert deponi og Torpet inert deponi den 15.9.2020. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Fylkesmannen i Innlandet avdekket 2 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik:

- Avfall av armert betong er ikke behandlet før deponering
- Deponert avfall er ikke komprimert

Anmerkninger:

- Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

22. september 2020 Anders Waldemar Olsen

Tore Pedersen

dato

kontrollør

avdelingsdirektør

Fylkesmannen i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Stor-Elvdal kommune
- Tolga kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS	
Organisasjonsnr.: 974894688	Eies av: 974429500
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: Kjemsjøhøgda inert deponi og Torpet inert deponi	Anleggsnr.: 3423.0017.02/ 3426.0014.02
Kommune: Stor-Elvdal/Tolga	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Deponering	
Tillatelse gitt: 22.06.2004/25.05.2005	Sist endret: 03.07.2015

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven, forurensningsforskriften, internkontrollforskriften og utslippstillatelser overholdes. Inspeksjonen er en del av Fylkesmannens risikobaserte tilsyn for i år.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Internkontroll
- Utslipp til luft
- Utslipp til vann
- Avfall
- Drift av anleggene
- Utslipp til grunn

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

FIAS plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Fylkesmannen skal kunne avslutte saken, må FIAS **innen 1.11.2020** sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan avvikene er rettet.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (fminpost@fylkesmannen.no) til Fylkesmannen i Innlandet v/Anders Waldemar Olsen

4. Vedtak om gebyr

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 4. september 2020. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Fylkesmannen i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil FIAS bli ilagt et gebyr på kr 20 000,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften §§ 39-7 og 39-8. Dette tilsvarer gebyrsats 3 for tilsyn av inntil en dags varighet.

Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

Klageadgang

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet, jf. § 28 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Fylkesmannen i Innlandet. Fylkesmannen vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Fylkesmannen i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

Avvik 1

Avfall av armert betong er ikke behandlet før deponering

Avvik fra:

Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) § 9-6. Tillatelse til drift av inert deponi på Kjemsjøhøgda, punkt 3.2.1

Kommentarer:

Alt inert avfall skal være behandlet før deponering, jf. avfallsforskriften § 9-6. Dette for å redusere dets volum eller den fare det representerer, gjøre det lettere å håndtere eller enklere å gjenvinne. For et inert deponi vil dette eksempelvis innebære å knuse betong ned i mindre biter og sortere ut evt. armering. Armering av jern kan ikke deponeres i et inert deponi.

På lokalitet Kjemsjøhøgda var det deponert små mengder med ubehandlet betong der armeringen ikke var fjernet. Det ble opplyst om at betongen hadde vært deponert der siden 2018.

Virksomheten må sørge for at armert betong blir knust og at armering fjernes før betongen kan deponeres.

Avvik 2

Deponert avfall er ikke komprimert.

Avvik fra:

Tillatelse til drift av inert deponi på Kjemsjøhøgda, punkt 3.1.2.

Kommentarer:

Ved deponering av avfall må virksomheten sørge for at stabiliteten i avfallsmassen og tilknyttete strukturer sikres samt at faren for setninger reduseres. Det skal tilstrebes at arealet som er i bruk er så lite som mulig. Dette innebærer blant annet at avfall skal komprimeres ved deponering.

På Kjemsjøhøgda var det siste tilkjørte og deponerte avfallet ikke komprimert. Det ble opplyst om at avfallet hadde vært deponert der siden 2018. Ifølge virksomhetens Driftsinstruks for inert deponi (ID 193-1) skal avfallet løpende plasseres og komprimeres i fyllinga.

Virksomheten må sørge for at avfall blir komprimert etter deponering slik at evt. setninger ikke oppstår og at arealbruken reduseres.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter

- Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)
- Tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven fra Fylkesmannen