



FUGLERUD ENERGI AS  
Postboks 18  
3410 Sylling

Saksbehandler:

Øystein Solaas

## Inspeksjonsrapport: Inspeksjon ved Fuglerud deponi Kontrollnummer: 2021.114.I.SFOV

### Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

*Fra virksomheten:*  
Kjell Fuglerud

*Fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Øystein Solaas

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i Oslo og Viken:*  
Ellen Kristine Keilen

### Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra inspeksjon ved Fuglerud deponi den 18.06.2021. Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Oslo og Viken avdekket 1 avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Statsforvalteren ser alvorlig på at deponiet ikke er avsluttet i henhold til frist for avslutning (avvik 1).

#### Avvik:

1. Fuglerud deponi er ikke avsluttet i henhold til fristen og har ikke oppfylt andre tilknyttede krav for avslutning.

#### Anmerkninger:

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 3.

**Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift**

20.07.2021

Øystein Solaas

*Jasmina Hercegovic for*

Kari Skogen

dato

kontrollør

seksjonssjef

Statsforvalteren i Oslo og Viken

Kopi av rapporten sendes til:

- Lier kommune

## 1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

### Ansvarlig enhet

<b>Navn:</b> FUGLERUD ENERGI AS	
<b>Organisasjonsnr.:</b> 822009042	<b>Eies av:</b> 986227660
<b>Bransjenr. (NACE-kode):</b> 35.111 - Produksjon av elektrisitet fra vannkraft	

### Kontrollert enhet

<b>Navn:</b> Fuglerud deponi	<b>Anleggsnr.:</b> 3049.0086.01
<b>Kommune:</b> Lier	<b>Fylke:</b> Viken
<b>Anleggsaktivitet:</b> Industrideponering	
<b>Tillatelse gitt:</b> 20. mars 2013	<b>Sist endret:</b> 28. august 2015

## 2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen ble gjennomført for å kontrollere om gjeldende krav fastsatt i eller i medhold av forurensningsloven overholdes. Inspeksjonen er en del av Statsforvalterens risikobaserte industritilsyn for i år. Inspeksjonen ble gjennomført som en befarings, og det ble ikke gjennomført en dokumentgjennomgang på tilsynet.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

### Inspeksjonstema

- Utslipp til vann
- Avslutning av deponiet

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

### Definisjoner

**Avvik:** Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

**Anmerkning:** Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

**Andre forhold:** Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

## 3. Oppfølging etter inspeksjonen

Fuglerud deponi plikter snarest å rette opp de avvik som er beskrevet i denne rapporten. For at Statsforvalteren skal kunne avslutte saken, må Fuglerud Energi AS innen 30.09.2021 sende

en søknad om endring av krav til avslutning og etterdrift. I søknaden må det være en detaljert plan for hvordan avslutningen skal foregå og når avslutningen skal være ferdig.

Vi ber om at dere stiler svarbrevet eller e-post (sfovpost@statsforvalteren.no) til Statsforvalteren i Oslo og Viken v/Øystein Solaas.

#### **4. Vedtak om gebyr**

Vi viser til varsel og informasjon om gebyrplikt som ble gitt til virksomheten den 14. juli 2021. Virksomheter skal betale gebyr for kontroll utført av Statsforvalteren i samsvar med § 39-3 i forurensningsforskriften. Gebyret skal dekke kostnader med forberedelser, gjennomføring og oppfølging av kontrollen. Gebyrsatser for kontroll av virksomheter etter forurensningsloven er fastsatt i forurensningsforskriften §§ 39-7.

På bakgrunn av medgått og forventet ressursbruk vil Fuglerud deponi bli ilagt et gebyr på kr 13 500,- for inspeksjonen, jf. forurensningsforskriften § 39-7. Dette tilsvarer gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Virksomheten vil få tilsendt en faktura fra Miljødirektoratet for innbetaling til statskassen. Vi viser for øvrig til forurensningsforskriftens kapittel 39 for ytterligere informasjon om innkreving av gebyr til statskassen.

#### **Klageadgang**

Vedtaket om gebyr kan påklages til Miljødirektoratet innen 3 uker, jf. §§ 28 og 29 i forvaltningsloven. Eventuell klage bør være skriftlig begrunnet og adressert til Miljødirektoratet, men sendes via Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren vil vurdere endring av vedtaket eller sende saken videre til Miljødirektoratet for endelig vedtak. En eventuell klage vil ikke få oppsettende virkning, og gebyret som er fastsett ovenfor må betales inn. Dersom Miljødirektoratet tar klagen til følge, vil for mye innbetalt beløp bli refundert.

#### **5. Innsyn**

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Oslo og Viken (jf. offentleglova).

#### **6. Avvik**

Vi fant følgende avvik under inspeksjonen:

##### **Avvik 1**

Fuglerud deponi er ikke avsluttet i henhold til fristen og har ikke oppfylt andre tilknyttede krav for avslutning.

##### **Avvik fra:**

*Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Juel Fuglerud industrideponi (Fuglerud deponi), (2013.085.T) punkt 1, 3.1, 3.3, 3.4 og 3.5 a.*

### **Kommentarer:**

Ifølge kravene skulle deponiet være endelig avsluttet innen 31.12.2016. Det er for avslutningen satt krav til blant annet terrengarrondring (3.1), toppdekke (3.3), overvannssystem (3.4) og kontroll på inntrengning av overvann i deponiet (3.5 a).

På befaringen kommer det frem at deponiet ikke er ferdig avsluttet. Fuglerud Energi AS oppgir at det jobbes med å etablere et toppdekke. Det opplyses på befaringen at de deponerte massene gir etter for vekten av toppdekket. Tildekkingen av deponiet må derfor gjøres over lengre tid for å la massene sette seg mellom hver tilførsel av ny masse. Det ble også opplyst om at det vanskeligheter med å få tak i masser av tilfredsstillende kvalitet.

På befaringen ble det observert synlig avfall (papirmasse) på overflaten av deponiområde I (grustaket). Det er ikke anlagt et system for å lede bort vann som treffer overflaten av deponiet (overvannssystem).

Deponiområde II (ravinedalen) ser ut til å være bedre tildekket enn deponiområde I. Avfall var ikke synlig på overflaten og det er lagt et rør for å lede overvann bort fra deponiet. Den opprinnelige bekken i ravinedalen er lagt i rør under deponiet. Det er etablert en voll i ravinedalen nedenfor deponiområde II. Denne vollen opplyses å være bygget omtrent i tråd med anbefalinger i Teknisk notat fra NGI fra januar 2007.

Fuglerud deponi er ikke ferdig avsluttet, og dermed oppfylles ikke kravene til terrengarrondring, toppdekke, overvannssystem og kontroll på inntrengning av overvann i deponiet.

## **7. Anmerkninger**

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

## **8. Andre forhold**

### Angående voll i deponiområde II

Det er et krav om at deponiområde II i ravinedalen skal avsluttes med en voll nederst, for å hindre ras og utglidninger, og opprettholde stabilitet i ravinedalen (punkt 3.2 i krav til avslutning og etterdrift for Fuglerud deponi). Vollen bør bygges i tråd med anbefalinger i teknisk notat fra NGI, januar 2007. Det tekniske notatet beskriver vollen blant annet som en minst 3 meter høy drenerende fot med sideskråning flatere enn 1:2,5.

Fuglerud Energi AS har etablert en voll i ravinedalen nedenfor deponiområde II. Denne er klart høyere enn 3 meter, og ser ut til å ha brattere helning enn 1:2,5. Ettersom kravet i punkt 3.2 er at vollen *bør* bygges i tråd med anbefalingene, er ikke dette et avvik fra kravene.

Statsforvalteren har ikke vurdert om vollen oppfyller intensjonen om å hindre ras og utglidninger, eller om denne i seg selv kan medføre risiko for ras. Vi har tatt kontakt med Lier kommune om en videre oppfølging av dette.

### Søknad om endring av krav

På befaringen ble det også omfanget av overvåkning diskutert. Dersom det er ønskelig, kan Fuglerud Energi AS søke om å redusere omfanget av overvåkning, f.eks. måling av utlekking av gass og overvåkning av vann. Dette kan gjøres sammen med søknaden om endring av krav som er beskrevet i punkt 3 i denne rapporten.

## **9. Dokumentunderlag**

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) med underliggende forskrifter
- Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)
- Krav til avslutning og etterdrift av avfallsdeponi etter forurensningsloven og avfallsforskriften for Juel Fuglerud industrideponi (2013.085.T).
- Pålegg/vedtak i korrespondanse mellom virksomheten og Statsforvalteren