



Horisont Miljøpark IKS
Pb 113
2807 Hunndalen

Saksbehandler:
Stein Egil Granli

Inspeksjonsrapport

Inspeksjon ved Prøven og Krabyskogen miljøstasjoner

Kontrollnummer: 2021.249.I.SFIN

Kontaktpersoner ved inspeksjonen:

Fra virksomheten:

Janne Jarstad
Stian Rønning
Ola Kristoffersen
Vidar Samsonsen

Fra Statsforvalteren i Innlandet:

Stein Egil Granli

*Andre deltagere fra Statsforvalteren i
Innlandet:*

Resultater fra inspeksjonen

Denne rapporten omhandler resultatet fra varslet tilsyn ved Prøven og Krabyskogen miljøstasjoner 08. september 2021. Anleggene tilhører og driftes av Horisont Miljøpark IKS.

Rapporten er å anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen to uker etter at rapporten er mottatt.

Statsforvalteren i Innlandet avdekket ingen avvik og ga ingen anmerkning(er) under inspeksjonen.

Avvik og anmerkninger er nærmere beskrevet fra side 4 og utover i rapporten.

Oppfølgingen etter inspeksjonen er nærmere beskrevet på side 4.

Elektronisk dokumentert godkjenning, uten underskrift

10. september 2021 Stein Egil Granli

dato seniorrådgiver

Tore Pedersen

avdelingsdirektør

Statsforvalteren i Innlandet

Kopi av rapporten sendes til:

- Vestre Toten kommune
- Østre Toten kommune

1. Informasjon om den kontrollerte virksomheten

Ansvarlig enhet

Navn: HORISONT MILJØPARK IKS	
Organisasjonsnr.: 872323732	Eies av: 966144297
Bransjenr. (NACE-kode): 38.110 - Innsamling av ikke-farlig avfall	

Kontrollert enhet

Navn: HORISONT MILJØPARK IKS	Anleggsnr.: Prøven: 3443.0020.01 Krabyskogen 3442.0020.01
Kommune: Prøven miljøstasjon, Vestre Toten Krabyskogen miljøstasjon, Østre Toten	Fylke: Innlandet
Anleggsaktivitet: Avfall – mottak, mellomlagring og sortering	
Tillatelse gitt: 12.12.2009	Sist endret:

2. Bakgrunn for inspeksjonen

Inspeksjonen er del av Statsforvalterens risikobaserte tilsynsgjennomføring for i år. Tema for inspeksjonen var å vurdere bedriftens rutiner for mottak og lagring av ulike avfallstyper, med hovedvekt på farlig avfall. Videre var tema for inspeksjonen og vurdere om driften av miljøstasjonene er i samsvar med gjeldende tillatelse etter forurensningsloven.

Tilsynet ble gjennomført i medhold av forurensningsloven § 48.

Inspeksjonstema

- Mottak og lagring av ulike avfallstyper
- Opplæring farlig avfall
- Drift i samsvar med tillatelse

Rapporten omhandler avvik og anmerkninger som ble avdekket under inspeksjonen og gir ingen fullstendig tilstandsvurdering av virksomhetens miljøarbeid eller miljøstatus.

Definisjoner

Avvik: Manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av lov.

Anmerkning: Et forhold som tilsynsetatene mener er nødvendig å påpeke for å ivareta ytre miljø, men som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Andre forhold: Saker som framkom under inspeksjonen og som det kan være nyttig for virksomheten og saksbehandlere å kjenne til. Her kan også inngå kommentarer til tema som ble tatt opp under inspeksjonen, men der det ikke ble gitt avvik eller anmerkninger.

3. Oppfølging etter inspeksjonen

Inspeksjonsrapporten krever ingen oppfølging.

4. Vedtak om gebyr

Statsforvalteren er pålagt å ta gebyr for kontroller på forurensningsområdet. Gebyret skal dekke kostnadene for gjennomføringen av kontrollen. Vi varslet muntlig under inspeksjonen, i henhold til forvaltningsloven § 16, at vi tar sikte på å fastsette gebyrsats 4 for tilsyn av inntil en dags varighet. Dette betyr at dere skal betale kr 13 500,- i gebyr for kontrollen.

Hjemmel for et vedtak om gebyrsats for kontroll av virksomheter er forurensningsforskriften § 39-7 eller § 39-8. Dere har anledning til å klage på vedtak om gebyr. jf. forvaltningsloven § 16. Eventuelle kommentarer må sendes til Statsforvalteren i Innlandet innen to uker etter at dette brevet er mottatt.

5. Innsyn

Denne rapporten vil være tilgjengelig for offentligheten via postjournalen til Statsforvalteren i Innlandet (jf. offentleglova).

6. Avvik

Det ble ikke avdekt avvik under inspeksjonen.

7. Anmerkninger

Ingen forhold ble anmerket under inspeksjonen.

8. Andre forhold

På Prøven miljøstasjon utføres ingen behandling av avfall. Det kan i løpet av noen år bli aktuelt å flytte denne miljøstasjonen til en annen lokalitet. Statsforvalteren avventer nærmere informasjon fra bedriften.

På Krabyskogen miljøstasjon utføres kverning av returtrevirke. Det er videre avsatt et 5 mål stort areal der bedriften tar sikte på å etablere anlegg for kompostering av hageavfall. Bedriften vil søke forurensningsmyndigheten om tillatelse til denne aktiviteten. Dette vil i så fall også utløse behov for å utføre kverning av hageavfall på stedet.

9. Dokumentunderlag

Lovgrunnlaget for inspeksjonen var:

- Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven).
- Gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11. Farlig avfall.
- Tillatelse etter forurensningsloven av 21.12.2009.